
Guia Didáctica para Cableado de Redes

10/100 Base T Par Trenzado Sin Blindaje (UTP)



Datos Basicos

Haciendo las conexiónes para la red --- Norma EIA/TIA 568B RJ45 (AT&T 258A)

Conexión para DOS COMPUTADORAS

Datos Basicos

Uno de los problemas mas comunes y enigmáticos que se debe enfrentar al instalar una red, es la manera APROPIADA para hacer las conexiones. Normalmente y para confundir el proceso de aprendizaje, alguien introduce la necesidad de cables invertidos o cruzados. Que éstos son y cómo hacerlos es el asunto de esta guía didáctica.

Seleccionando Categoria del Cable


El proceso inicia con la selección del nivel de cable apropiado, o mejor dicho la categoría. Actualmente no hay excusa valida para no usar cableado de Categoría 5. El cable que trataremos en esta guia será el **Unshielded Twister Pair (UTP) Categoía 5**, al que nos referiremos como **UTPC5** en adelante.

El UTPC5 contiene 4 pares de cables trenzados contenidos en una vaina de PVC.

Ordenando los pares

Los pares de cables dentro del cable UTP tienen colores para poder indentificar cada cable en ambas puntas. Además, cada par de cables tiene un codigo de color, para que los pares puedan ser identificados en cada punta. Los codigos de los cuatro pares estan constituidos por un color solido y otro del mismo color pero con fondo blanco.

La siguiente tabla muestra el orden normal de los pares de cables, **no su forma de conectarse**:



Conectores

Los conectores y jacks de uso común para cable **UTPC5** son los RJ45. El conector es una pieza de plastico transparente en donde se inserta el cable. El Jack es tambien de plastico, pero en este se inserta el conector. Las siglas RJ significan *Registro de Jack* y el 45 especifica el esquema de numeracion de pins. El cable se inserta en el conector, este se conecta al jack que puede estar en la pared, en la tarjeta de red la computadora o en el concentrador.

Haciendo las conexiónes para la red

Norma EIA/TIA 568B RJ45 (AT&T 258A)

Ahora que estamos listos para insertar el cable en el conector RJ45, vamos a conocer la secuencia de colores necesaria.

La especificación IEEE para Ethernet 10 Base T requiere usar **solo dos pares trenzados**, un par es conectado a los pins 1 y 2, y el segundo par a los pins 3 y 6. Si, asi es, los pines 4 y 5 son saltados y son conectados a uno de los restantes pares trenzados.

De acuerdo con la Norma EIA/TIA 568B RJ45:


El Par #2 (blanco/naranja, naranja) y el Par #3 (blanco/verde, verde) son los unicos usados para datos en 10 Base T.

Par # 2 conectado a pin 1 y 2:		
Pin 1 color:	blanco/naranja	
Pin 2 color:	naranja	
Par # 3 conectado a pin 3 y 6:		
Pin 3 color:	blanco/verde	
Pin 6 color:	verde	

Los 2 pares trenzados restantes se conectan como sigue:

Par # 1		
Pin 4 color:	azul	
Pin 5 color:	blanco/azul	
Par # 4		
Pin 7 color:	blanco/café	
Pin 8 color:	café	

Para que no haya confusiones aqui esta el ejemplo gráfico de la **Norma 568B EIA/TIA (AT&T 258A)**




Ya ordenados, los cables deben juntarse y cortar las puntas, para que esten todas al mismo nivel y no haya problemas al insertalos en el conector RJ45. Los pares juntados y nivelados deben verse asi:





Asegurese que todas las puntas lleguen hasta el tope del canal dentro del conector. Una vez insertados será necesario "poncharlos" con las pinzas adecuadas. **No es necesario "pelar" el cable antes de insertarlo,** las laminas en el conector perforarán el recubrimiento de los cables. Además, un seguro, en la parte posterior del conector "sujetará" el cable para evitar que se deslize hacia afuera. Ya "ponchado", el conector y el cable se verá así:



Si se va a usar un concentrador, las dos puntas del cable (la que se conecta al concentrador y la que se conecta a la tarjeta de red en la computadora) **deberan poncharse usando la misma norma**.

Red de Dos Computadoras "Clables Cruzados / Crossover"

¿Solo hay dos maquinas y no se justifica la compra de un concentrador?. Este es un caso muy común en las oficinas pequeñas o en su propia casa. Aqui esta la solución para este dilema. Como siempre, es necesario un cable UTP Categoria 5 y fabricar con el lo que se conoce como "cable cruzado" o "crossover" en el que se cambia el orden de los dos pares que transmiten los datos.

Necesita hacer un cable donde, los pins 1 y 2 de una de las puntas esten conectados los pins 3 y 6 de la otra. y los pins 3 y 6 de la primer punta esten conectados a los pins 1 y 2 de la otra punta. Los pins 4, 5, 7 y 8 no se mueven. ¿Complicado?, claro que no, ahora vamos a explicarlo.

Ya vimos la <u>norma 568B</u> y el orden de colores de sus pares de cables. Para hacer en cable cruzado usaremos otro orden conocido como la **norma 568A**. Una de las normas se aplicará en una de las puntas del cable y la otra en la otra punta, **no importa que norma se conecte en cada computadora ¡solo son dos computadoras!.**

Las dos puntas se verán asi:


De un lado: Del otro lado:

(Crossover)	Punta Estandar 568B	Punta Cruzada 568A
Blanco/Verde	Pin 1 Blanco/Naranja	Pin 1
	Pin 2 Naranja	Pin 2 Verde
	Pin 3 Blanco/Verde	Pin 3
Blanco/Naranaja		
	Pin 4 Azul	Pin 4 Azul
	Pin 5 Blanco/Azul	Pin 5
Blanco/Azul		
	Pin 6 Verde	Pin 6 Naranaja
	Pin 7 Blanco/Café	Pin 7
Blanco/Café		
	Pin 8 Café	Pin 8 Café


Esta es el orden correcto de los pines y pares de color para la punta cruzada

Par # 2 conectado a pins 1 y 2:		
Pin 1 color:	blanco/verde	
Pin 2 color:	verde	
Par # 3 conectado a pins 3 y 6:		
Pin 3 color:	blanco/naranja	
Pin 6 color:	naranja	

Una vez más, para evitar las confusiones:



Cuando los pares esten insertados en el conector RJ45 deben verse asi:



NOTA IMPORTANTE:

Es muy importante recordar que cuando se conectan computadoras en red no solo se las esta conectando fisicamente, sino que tambien se las esta conectado eléctricamente. Una descarga de voltaje puede dañar una o varias maquinas. Es por esto que es de vital importancia aplicar una buena tierra fisica a la instalación electrica y asi evitar sorpresas desagradables