
高通多媒体技术期刊 20140904

QIIALCOMM[®]

Qualcomm Technologies, Inc.



Revision History

Revision	Date	Description
А	Sep 2014	Initial release

Contents

- M8939 System Level Solution
- M8916 Modem子系统重启后(SSR)没声音问题
- Display 相关视频下载
- Graphics 相关视频下载
- 显示屏驱动开发的一般流程
- 如何计算Panel的Timing寄存器值

Solution#:00029333 M8939 System level solution

- Solution#:00029333 列举了在各个基于M8939/8936芯片的手机开发阶段,高通能够给OEM厂家提供的各种帮助和建议,包括Features definition,各种workflow,以及手机认证等等关键信息,希望客户认真阅读。具体到多媒体领域,
- M8939 Android Project Multimedia Design Review Workflow 介绍了在项目开始阶段,高通多媒体支持团队如何通过multimedia review 会议,了解项目多媒体features要求,并制订相应计划来帮助完成
- MSM8939 Android Camera Project Workflow介绍了在项目各个阶段, camera团队如何给客户提供支持
- MSM8939 Android Audio Project Workflow介绍了在项目各个阶段, Audio团队如何给客户提供支持
- MSM8939 Android Display Project Workflow介绍了在项目各个阶段, Display团队如何给客户提供支持
- MSM8939 Android Video Project Workflow介绍了在项目各个阶段, Video团队如何给客户提供 支持
- MSM8939 Android Graphics Project Workflow介绍了在项目各个阶段, Graphics团队如何给客户提供支持

8916 Modem子系统重启后(SSR)没声音问题

现象:

- 打电话后或其它情况导致Modem子系统重启;然后手机音频没有声音
- 从kernel log中应该可以看到这样的打印,
 - subsys-restart: subsystem_restart_dev(): Restart sequence requested for modem, restart_level = RELATED
- 跟着后面很多audio的错误打印,如:
 - afe_q6_interface_prepare: Unable to register AFE
 - mi2s_clk_ctl:afe_set_lpass_clock failed

- 原因:

- CMCC的基线有几个重要的SSR相关的patch没有打上
- 客户编译的版本中没有audiod , /system/bin/audiod

8916 Modem子系统重启后(SSR)没声音问题 – 续

解决办法:

• 1. 检查当前版本是否包含如下几个patch

CR#	Description	Codeaurora Link
	[8x16 SSR] Ringtone playback is not recovered	https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-
687190	after SSR.	3.10/patch/?id=dfcf4c9e437bc2183160eb75cadafe12ba3f2537
	Voice path not recovered in next VOIP call, for	https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-
687854	SSR trigger	3.10/patch/?id=2f2176fe6390ef341d59c6a7bc0c45da3d1dc485
		https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-
		3.10/patch/?id=4f1992059bf1cef407051f0665d98a7f8a7ac521
		https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-
		3.10/patch/?id=543afb7526a4daa7a13591703ef0ceb7d5ed9f3a
		https://www.codeaurora.org/cgit/quic/la/kernel/msm-
689849	VT call After ADSP SSR Crashes Phone	3.10/patch/?id=16ec61149405dd881a90f01368e1fa874f35ac8c

或者升级软件版本到最新的CMCC基线版本(1X2509); mainline基线升级到post-CS2 release (M8916AAAAANLYD1132.2)

- 2. 检查手机目录下是否存在文件/system/bin/audiod,如果没有请修改文件 hardware/qcom/audio/audiod/Android.mk,让其能够生成audiod,修改如下:
 - --- a/audiod/Android.mk
 - +++ b/audiod/Android.mk
 - @ @ -19,6 +19,5 @ @ LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
 - LOCAL_ADDITIONAL_DEPENDENCIES += \$(TARGET_OUT_INTERMEDIATES)/KERNEL_OBJ/usr
 - LOCAL MODULE:= audiod
 - -LOCAL_MODULE_TAGS:= debug
 - include \$(BUILD EXECUTABLE)

Solution#:00029717 Display相关视频下载

- 高通在今年八月分别在深圳和北京举行了大型的Graphics and display 深入培训,受到了广泛的好评。为了更广泛的帮助到更多的客户,我们陆续发布了相关的视频文件,
 Solution#:00029717
 包含了现在已经发布的Display相关的视频,希望你尽早阅读
- <u>VD80-NP925-1SC</u> Video: Android Display Debug Guide Training Simplified Chinese
 <u>https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/0901001482a1319e</u>: 详细的解释了常见的
 Display相关的调试技巧和方法,这是最重要的视频,希望客户多多阅读
- VD80-NM328-17SC Video: MSM8994.LA Linux Android Display Overview Training Simplified Chinese https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/0901001482a29df2
 : 介绍了Display相关的硬件模块,系统结构,软件结构

Solution#:00029716 Graphics相关视频下载

- 高通在今年八月分别在深圳和北京举行了大型的Graphics and display 深入培训,受到了广泛的好评。为了更广泛的帮助到更多的客户,我们陆续发布了相关的视频文件,
 Solution#:00029716
 包含了现在已经发布的Graphics相关的视频,希望你尽早阅读
- <u>VD80-NR299-1SC</u> Video: Adreno Debugging Overview Training Simplified Chinese https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/09010014829ffcd4 : 详细的解释了常见的 Graphics相关的调试技巧和方法, 这是最重要的视频,希望客户多多阅读
- <u>VD80-NP885-1SC</u> Video: Graphics Power Overview Training Simplified Chinese
 https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/09010014829f44e2 : 介绍了Graphics相关的功耗管理策略和调试技巧
- VD80-NP885-2SC Video: Graphics Performance Overview Training Simplified Chinese https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/0901001482a0df9c: 介绍了Graphics相关的性能分析和调试技巧
- VD80-NP884-1SC Video: Android Graphics Overview Training Simplified
 Chinese https://downloads.cdmatech.com/qdc/drl/objectId/09010014829ffc70 : 介绍了Graphics相关的硬件模块,系统结构,软件结构
- 更多视频请阅读Solution#:00029716

显示屏驱动开发的一般流程

- 80-NN766-1: Linux Android Display Driver Porting Guide详细描述了显示屏的一般流程,这些 关键步骤包括,
 - 从GCDB网站 https://createpoint.qti.qualcomm.com 下载高通已经验证过的显示屏驱动
 - 如果显示模组与高通验证的模组完全一样,只需直接把下载的显示驱动集成到你的软件中
 - 否则,请下载具有相同chipset和display IC 的显示驱动,然后根据显示屏的参数修改输入的XML文件
 - 用QCDB 脚本自动生成 dtsi 文件和 .h 文件
 - 将 dtsi 文件和 .h 文件集成到对应的目录和文件
 - 重新编译kernel和LK images
- 先调试kernel显示驱动,然后再调试LK显示和连续显示
- 调试kernel显示前,请关闭LK显示和连续显示cont_splash

Solution#00029225: 如何计算Panel的Timing寄存器值

1. 首先,需要从<u>https://downloads.cdmatech.com/</u> 网站,下载计算Timing的Excel 表格,具体的文档标号为:<u>80-NH713-1 DSI TIMING PARAMETERS USER INTERACTIVE SPREADSHEET.xlsm</u>

2. 在80-NH713-1表格中,把LCD vendor推荐的V Porch, H porch 等相关的值 输入到 "DSI and MDP

registers" 工作单,如右图所示,然后按 "CTRL + L"。

3. 切换到"DSI PHY timing setting" 工作单,在"Check for T_CLK_ZERO"选项,会显示"INVALID"。按"CTRL + J","CTRL + K",最终得到有效的DSI Timing值。

注意:

- a) 如果80-NH713-1 表格不能在 Windows XP 正常工作,请使用Win7 系统。
- b) 最好使用Microsoft Excel 2010版本去运行此表格。

参考solution: <u>00029225</u>



Questions?

You may also submit questions to:

https://support.cdmatech.com

