
(a) 形状决定退磁因子
磁化方向
0.05
0.2
1
5
20
退磁因子
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
扁：$N_c \to 1$
沿对称轴 N_c
垂直于轴 $N_a = (1 - N_c)/2$
球：1/3
细长：$N_c \to 0$
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
长径比 c/a
(b) 磁化率再大，也越不过 $1/N_c$
有效磁化率 M/H_{applied}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
$\chi = 10$
$\chi = 100$
$\chi = 1000$
$\chi = 10^4$
上限 $1/N_c$
铁球：2.99
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
长径比 c/a