

# CCD 数据显示使用说明


## PC 软件使用

CCDView 软件由 CCDView.exe、ComDataHook.dll 组成,请用户使用前确认文件的组 成正确。

CCDView 主要用于显示用户 CCD 传感器采集的数据,并以图像的方式显示。

条形码: CCD 采集的数据,以灰度的方式表示,每个竖条代表一个数据。

曲线图: 横坐标为 CCD 数据的偏移,纵坐标为灰度值(0~255)。



### ①、通讯配置



上位机使用了 115200bps、1位停止位、8位数据、无奇偶校验,用户可以设定 串口号,软件默认的为 COM1。

#### ②显示设置

□实时显示



上位机以灰度表、灰度值显示从下位机传输过来的 CCD 数据,用户可以选择实时刷新和定时刷新两种方式查看 CCD 数据。

#### (3)、采集数据

单击"启动"按钮,开始接收由下位机传输过来的"CCD数据"。 单击"停止"按钮,停止接收由下位机传输过来的"CCD数据"。

#### (4)、系统要求

WINDOWS Xp SP3、WINDOWS 7 系统。请确保串口连接正常,如果遇到"虚拟串口"无法接收到数据,请联系客服。如果用户使用的是 WINDOWS 7 系统,请右击此应用程序,以管理员身份运行。

## 二、 下位机数据格式

上位机使用了 115200bps、1 位停止位、8 位数据、无奇偶校验,下位机应该采样 同样的配置。

每个数据帧都是以 ASCII 码发送,传输一帧大约需要 18ms 的时间,请用户采用最小 20ms 的发送周期。

意义	帧头	类型	数据长度		保留字节				CCD 数据(128)	CRC	帧尾
数据内容	·* '	"LD"	0	132	00	00	00	00	XXX	00	<b>'</b> #'
实际帧	<b>6</b> * <b>9</b>	"LD"	这些	这些数据的 ASCII 码							<b>'</b> #'
说 明	发送图	函数添	需要用户填充原始数据,发送函数转化为 ASCII 码后发送							发送函数添加	
	加										

表一 帧格式

实例:

```
① 、发送 CCD 数据到上位机使用

unsigned char SciBuf[200];// 发送数据

SciBuf[0] = 0; // 长度高字节,此设置为 0

SciBuf[1] = 128+4;// 132

SciBuf[2] = 0; // 保留字节,设置为 0

SciBuf[3] = 0; // 保留字节,设置为 0

SciBuf[4] = 0; // 保留字节,设置为 0

SciBuf[5] = 0; // 保留字节,设置为 0


// 填充 CCD 数据,共 128 字节

SciBuf[6] = 24;

SciBuf[7] = 16;
```



```
SciBuf[8] = 8;
        SciBuf[9] = 225;
        SCI_SendData(&SciBuf[0]); // 发送到上位机
② 、SCI_SendData 向 PC 发送一帧数据,与硬件无关。
unsigned char SCI_SendData(unsigned char
{
    int len;
    unsigned char Irc=0;
    PutChar('*');
                             // 发送帧头,一个字节
    len = (int)(data[0]<<8) | (int)(data[1]);
    data += 2;
                            // 调整指针
                             // 发送帧类型, 共两个字节
    PutChar('L');
    PutChar('D');
    while(len--)
                             // 发送数据的 ASCII 码,含保留字节和 CCD 数据
    {
        SendHex(*data);
        Irc += *data++;
    }
                             // 计算 CRC,可以为任意值
     Irc = 0-Irc;
     SendHex(Irc);
                             // 发送 CRC 校验 ASCII
                             // 发送帧尾, 一个字节
     PutChar('#');
}
③ 、SendHex 把一个8位数以ASCII的形式通过,与硬件无关。
void SendHex(unsigned char data)
 {
    unsigned char temp;
    temp = data >> 4;
    if (temp >= 10)
        PutChar(temp - 10 + 'A');
    }
    else
    {
        PutChar(temp + '0');
    temp = data & 0x0F;
    if (temp >= 10)
        PutChar(temp - 10 + 'A');
    }
    Else
```





```
PutChar(temp + '0');
   }
}
④ 、PutChar() 为发送串口数据函数,和用户硬件相关。
```