
Automazione Industriale Ferrarini

ESERCIZIO

Con riferimento alla rete di Petri in figura,



si progetti un controllo supervisivo che implementi i seguenti tre vincoli (due vincoli sulle marcature e uno misto):

- 1) $m_1 + m_2 + m_3 \le 2$
- 2) $m_4 + 2m_5 \ge m_3$
- 3) $m_5 + s_4 \le 1$

SOLUZIONE


1) La matrice di incidenza è

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$M_0 = [0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$$

$$L_1 = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0], b_1 = 2$$


$$C_{C1} = [-2\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0],\ M_{C10} = 2$$



2)
$$L_2 = [0\ 0\ 1\ -1\ -2\ 0], b_2 = 0$$

Automazione Industriale Ferrarini

$$Cc_2 = \hbox{[-1 0 0 2 2 -2 -1],} \ M_{C20} = 0$$



3) Espandendo la transizione T4 si trasforma il vincolo misto nel seguente vincolo sulle marcature:

$$m_5 + m_{4} \le 1$$
,

il cui controllo è facilmente realizzato come nella figura seguente. Compattando nuovamente la transizione espansa, si ottiene la sotto-rete di controllo rappresentata a lato, contenente un autoanello.

