
Automazione Industriale Ferrarini

## **ESERCIZIO 2**

Si consideri la rete di Petri riportata in figura.



- 2.1) Calcolare P- e T-invarianti della rete.
- 2.2) Determinare tutti i sifoni S<sub>i</sub> minimi della rete.
- 2.3) Trovare una marcatura raggiungibile che sia morta e tale che uno dei sifoni trovati al punto precedente risulti vuoto.

## SOLUZIONE ESERCIZIO 2

2.1) P-invarianti:

$$PI1 = [1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1]', \quad PI2 = [0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0]', \quad PI3 = [0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0]'.$$
 T-invarianti:

$$TI1 = [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]', \qquad TI2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]'.$$

2.2) Sifoni minimi

$$S1 = \{P1, P2, P5, P9\}, \ S2 = \{P1, P2, P6, P8\}, \ S3 = \{P1, P2, P3, P6, P9\}$$

2.3) Marcatura morta

La sequenza di scatto T5,T1,T2,T1,T2,T1 porta alla marcatura morta:

$$MM = [0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 0\ 1\ 0\ 0]$$