
# "IL CALORE PASSA SPONTANEAMENTE DA UN CORPO CALDO A UNO FREDDO"

Si eseguano i bilanci di energia e di entropia per il sistema Z

$$\Delta U_Z = 0$$
 
$$\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$$
 
$$Q_1^{\leftarrow} + Q_2^{\leftarrow} = 0$$



Il bilancio entropico diventa:

$$\frac{Q_{1}^{\leftarrow}}{T_{1}} + \frac{Q_{2}^{\leftarrow}}{T_{2}} = S_{irr}$$

$$-\frac{Q_{1}}{T_{1}} + \frac{Q_{2}}{T_{2}} = S_{irr}$$


$$S_{irr} > 0$$

$$Q_{1} = Q_{2} = Q$$

$$Q\left(-\frac{1}{T_{1}} + \frac{1}{T_{2}}\right) = S_{irr} > 0$$

$$T_{1} > T_{2}$$


$$\Delta S_{Z} = S_{irr}$$
$$\Delta S_{1} + \Delta S_{2} = S_{irr}$$



Sistema Z

"NON ESISTE UNA MACCHINA CICLICA CHE NON PRODUCA ALTRO EFFETTO CHE IL TRASFERIMENTO DI CALORE DA UNA SORGENTE FREDDA A UNA SORGENTE CALDA" (Clausius)

"NON ESISTE UNA MACCHINA CICLICA IL CUI UNICO EFFETTO SIA L'ASSORBIMENTO DI CALORE DA UNA SORGENTE CALDA E LA PRODUZIONE DI UN'EQUIVALENTE QUANTITA' DI LAVORO" (Lord Kelvin)



$$\begin{cases} \Delta U_z = 0 \\ \Delta S_z = S_{irr} \end{cases} \qquad \begin{cases} \Delta U_{sc} + \Delta U_M + \Delta U_{sl} = 0 \\ \Delta S_{sc} + \Delta S_M + \Delta S_{sl} = S_{irr} \end{cases}$$

ma essendo

$$\begin{cases}
\Delta U_{sc} = Q_{sc} \\
\Delta S_{sc} = \frac{Q_{sc}}{T_{sc}}
\end{cases}$$


$$\Delta U_{M} = 0$$

$$\Delta U_{sl} = -L_{sl} \\
\Delta S_{M} = 0$$

$$\Delta S_{sl} = 0$$

dal bilancio entropico deriva

$$\frac{Q_{sc}}{T_{sc}} = S_{irr}$$



Ed essendo  $S_{irr}>0$  e  $T_{sc}>0$  si conclude che anche il calore scambiato dal serbatoio di calore debba essere positivo e quindi entrante nel serbatoio.

Ciò significa che la situazione descritta in figura viola il secondo principio della termodinamica e che quindi tale macchina sia incapace di produrre lavoro.

#### INTERPRETAZIONE FISICA DEL CONCETTO DI ENTROPIA

E' evidente ai nostri sensi che l'energia di un sistema termodinamico isolato può essere espressa come somma di due termini: l'energia disponibile ad essere convertita in lavoro  $(E_{disp})$  e energia che non è possibile convertire in lavoro  $(E_{nondisp})$ 

$$E = E_{disp} + E_{nondisp}$$

Definiamo l'entropia come proprietà di un sistema termodinamico la cui variazione dS a seguito di una trasformazione sia proporzionale alla differenza fra la variazione di energia totale dE e la variazione dell'energia disponibile per produrre lavoro  $dE_{disp}$ :

$$dS = C(dE - dE_{disp})$$

Per un sistema isolato che evolva verso una diversa situazione di equilibrio a seguito della rimozione di vincoli il principio di conservazione dell'energia consente di affermare che dE=0 mentre il principio di degradazione dell'energia consente di affermare che d $E_{disp}$ <0 e quindi che d $E_{disp}$ 

Secondo questa interpretazione l'entropia risulta essere una misura dell'energia non disponibile

# LA VISIONE MECCANICISTA BACONE

Novum organum 1620 (metodo scientifico)

**CARTESIO** 

Descrizione matematica

**NEWTON** 

Leggi della dinamica

Sembra una descrizione ineccepibile dell'universo

DISORDINE = NON CONFORMITA' ALLE LEGGI NATURALI



**POLITICA** 

Estendere il dominio sulla natura

Crescita illimitata

**SMITH** 



**ECONOMIA** 

Laissez faire

Crescita illimitata

#### LEGGE DELL'ENTROPIA


In ogni trasformazione di energia (che complessivamente per un sistema isolato rimane costante) una parte di essa non sarà più utilizzabile

L'entropia è la freccia del tempo (ma non ci dice nulla sulla velocità)

Gli esseri viventi riescono ad andare in direzione opposta a quella del processo entropico perché assorbono energia dall'ambiente circostante: esseri viventi = sistemi aperti


C'è un continuo passaggio di energia attraverso ogni essere vivente, energia che entra nel sistema a un livello più alto uscendone in uno stato degradato

Per tenere in vita un uomo un anno



1000 tonnellate d'erba

## Stadi di sviluppo di un ecosistema



# TRANSIZIONE DA UN MODELLO DI COLONIZZAZIONE A UN MODELLO DI CLIMAX

=

PROGRESSO(?)

# Esempio

#### UN'ANALISI ENTROPICA

### L'INDUSTRIA MILITARE

Alto impiego di capitale

Forte intensità energetica

Bassa intensità di lavoro

Impatto inflattivo (retribuzioni senza ampliamento del mercato dei beni di consumo)

Zone di elevata concentrazione energetica pronte a trasformarsi senza alcuna produzione di lavoro

Elevata richiesta di energia per il sostentamento o per lo smantellamento

