

070342 - Robotica

http://home.dei.polimi.it/gini/robot/

Caratteristiche cinematiche dei manipolatori




Precisione statica

Accuratezza: la differenza fra la posizione cartesiana comandata e quella effettivamente raggiunta dal sistema di controllo alla fine del moto

 L'accuratezza è tanto più importante quanto più piccole sono le tolleranze.

Ripetibilità: variabilità della posizione raggiunta mandando ciclo dopo ciclo lo stesso comando al controllore.

- importante quando il robot è programmato sul campo; si lavora in variabili di giunto - esempio per CRS articolato è 0.05 mm, per cartesiano 0.02 mm.
- Risoluzione spaziale: la distanza minima che può essere rilevata o comandata. Questo parametro dipende dalla risoluzione dei sensori interni.






commento

La griglia rappresenta l'insieme delle posizioni raggiungibili cioè la risoluzione spaziale (nel caso 2D).

La posizione insegnata è quella presa sul campo che viene memorizzata come variabili di giunto.

L'errore di posizionamento dipende dall'accuratezza del modello cinematico.

- L'accuratezza del modello cinematico dipende da parametri geometrici (tolleranze) cedevolezza, etc.
- E' più facile costruire robot ripetibili piuttosto @ G. Gini 2009 che accurati.





Fattori che influiscono sulla accuratezza:

- Fattori ambientali (temperatura, umidità, ...);
- Parametri cinematici (lunghezza dei link, ...); è il fattore più importante. Perr migliorarlo
 - Misurare i parametri reali del robot ed inserirli nel modello (signature)
 - La calibrazione è difficile -non esiste sensore per dare la posizioner cartesiana
- **Parametri dinamici** (cedevolezza della struttura, attrito, ...);
- Problemi di misura (risoluzione e non linearità di encoders o resolvers...);
- Problemi di calcolo (arrotondamenti, ...);
- Aspetti della applicazione (errori nella installazione e definizione dei riferimenti).




Altre misure di prestazioni


- Massimo payload: massimo peso che può essere trasportato dal robot a velocità ridotta mantenendo la precisione. Il nominal payload è invece misurato alla velocità massima mantenendo la precisione
 - Per il costruttore del robot payload significa tutto quello che viene attaccato al polso del robot quindi va considerato anche il peso della mano.
- *Massima velocità:* la velocità massima a cui si può muovere l'estremità del robot completamente esteso e muovendo tutti i giunti insieme in direzioni complementari.



- *Tempo di ciclo:* il tempo necessario ad eseguire il ciclo standard di "pick and place" di 12 inches.
- Nei robot di buone prestazioni è circa 1secondo - per CRS 3000 cicli all'ora



Gestione traiettorie: Stop-to-Stop




@ G. Gini 2009


- Es: 2 giunti stop-to-stop
- anello aperto
- attuatori pneumatici
- Non richiede alcun calcolo real-time

Gestione traiettorie: Point-to-Point


- Es: pick and place
- sul campo:
 - manualmente il robot in pos 1.
 - memorizza valori giunti.
 - manualmente il robot in pos 2
 - memorizza valori giunti.
 - **–**



@ G. Gini 2009




Il controllore invia i punti da raggiungere agli attuatori usando opportune tecniche di interpolazion e della traiettoria



Gestione traiettorie: Traiettoria Controllata


Calcolata (off line o real-time?)
per avere movimento fluido: interpolazione
nello spazio dei giunti, etc.
per evitare ostacoli?

 preparata in modo da essere eseguita realtime



Gestione traiettorie: Traiettoria Continua

traiettora point-to-point - i punti indicati sono raggiunti in sequenza con traiettorie decise dal controllore fra di essi. **!** Sono memorizzati solo quattro punti.



traiettoria continua - i punti indicati sono raggiunti in sequenza. ! Sono memorizzati molto fitti e ad intervalli regolari.

Si
 memorizzan
 o le
 posizioni
 della
 traiettoria
 eseguita per
 prova in
 modo fitto

7		
	Traiettoria	Controllore molto semplice (anello aperto). La programmazione va fatta a livello fisico (muovendo i fine corsa). Limitata versatilità. Gli usi tipici di questo tipo di traiettoria sono quasi esclusivamente compiti di pick-and-place.
	Stop-to-stop	
	Traiettoria	Facile programmazione per punti (anche presi sul campo). I programmi possono essere memorizzati usando poca memoria. La traiettoria compiuta fra due punti non è prevedibile. Il movimento non è fluido.
	Point-to-point	Anche questo tipo di traiettoria si usa quasi esclusivamente per compiti di pick-and-place.
	Traiettoria	Possibilità di specificare le caratteristiche della traiettoria da seguire. Possibilità di integrare sensori per evitare ostacoli e risolvere altri problemi che possono presentarsi run-time.
	Controllata	Controllore molto complesso (algoritmi complessi). Irrealizzabilità pratica, al momento attuale, di tutti i vantaggi descritti. Gli usi di questo tipo di traiettoria sono operazioni di assemblaggio saldatura ecc
	Traiettoria	Possibilità di definire traiettorie complesse. Semplice modalità di programmazione (sul campo). Controllore abbastanza semplice tipo (point-to-point).
	Continua	Movimento fluido. E' necessaria molta memoria per i punti. E' possibile solo la programmazione sul campo. Gli usi di questo tipo di traiettoria sono gli stessi di quelli della traiettoria controllata inoltre
@ G. Gini 200)9	verniciatura.



Robot industriali

Concezione moderna:

Versatilità→

Utilizzabile in molti compiti anche diversi.




Leggero e piccolo

- Capacità di lavorare in ambienti ostruiti e/o poco strutturati
- Facilità nella programmazione e nel controllo.
- Trade-off tra basso costo ed alte prestazioni.

Robot ridondanti

Lavorando nello spazio 3D il manipolatore ha 6 g.d.l. e quindi per lavorare gli bastano 6 g.d.m. Per avere robot capaci di adattarsi meglio ad ambienti vincolati, si realizzano robot ridondanti:






PA10 Mitsubishi









@ G. Gini

controllore "aperto"

Spazio di lavoro





Spazio di lavoro sferico come nel caso del PUMA.

Rispetto al PUMA è più versatile vicino alla base di appoggio.

Confronto puma - pa10

ASSESSED.	PUMA 500 (560,562)	PA-10	Specifiche
į,	13kg	35kg	Peso
q	863,4mm	950mm	Lunghezza
1	560: 2,25kg; 562: 4kg;	10 kg	Max Payload
Part of the last o	560: 17%; 562: 30%;	28,5%	Numero di giunti
r	6	7	Motori
	Buona	Eccellente	Comando (via ARCNET
4	Motori DC	Motori AC	Velocità max
ď	1245mm/s	1550mm/s	Ripetibilità
	+/- 0,1mm	+/- 0,1mm	Insensibilità
	36,3kg	25kg	Freni
	317,5 x 444,5 x 500 mm	346 x 225 x 395 mm	Peso controllore
		input numerico ad ogni giunto,	Dimensioni controllore
	teach pendant e/o computer	input posizione/orientamento,	
		insegnamento diretto da tastiera	Insegnamento



WAM arm

- Barrett Technologies,
 MA
- Controllore aperto in C
- 4 o 7 dof
- Peso: 25 Kg
- Payload: 4 kg
- Ripetibilità: 50 μm

