

## ระบบแจ้งเตือนฮีทสโตรก

Heatstroke warning system

โดย

นายภัทรกร แก้วชูกุล 6310611030

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ระบบแจ้งเตือนฮีทสโตรก

Heatstroke warning system

โดย

นายภัทรกร แก้วชูกุล 6310611030

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2566

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### Heatstroke warning system

Ву

Phattarakorn Kaewchukul

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE

REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING

IN ELECTRICAL ENGINEERING / COMPUTER ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

THAMMASAT UNIVERSITY

**ACADEMIC YEAR 2023** 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSIT

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ระบบแจ้งเตือนฮีทสโตรก
	Heatstroke warning system
ชื่อผู้เขียน	นาย ภัทรกร แก้วชูกุล
ชื่อปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศ	วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเ	ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -
กเนื่อเว ชื่อเวรา (ร	ภาป อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(อาจารย์ ดร.กาญจนา ใ	ศิลาวราเวทย์)
<b>ରି</b> ମ <sub>ୀ</sub> ର	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
	พวหนาภาควชาวควกรรม เพพาและ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา)

#### าเทคัดย่อ

ฮีทสโตรกเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนกระทั่งร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เกิด จากการอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ ในการแจ้งเตือนการเกิดภาวะฮีทสโตรก โครงงานนี้จึงสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฮีทสโตรก ที่ ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ใช้ Django Framework และอุปกรณ์ IoT โดยที่อุปกรณ์ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิโดยรอบ เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และลำโพง Buzzer โดยอุปกรณ์สามารถวัดค่าอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิโดยรอบ ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่า ความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก และแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านลำโพง Buzzer และเว็บไซต์ รวมถึงเก็บข้อมูลลง ไปในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และใช้งานต่อได้ จากการทดลอง พบว่าอุปกรณ์สามารถวัดค่าแล้วส่งข้อมูลไปเก็บบนเว็บไซต์ได้ และสามารถส่งเสียงเตือนผ่านลำโพง Buzzer ได้ ในส่วนของเว็บไซต์ก็สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์มีค่าความเสี่ยงที่จะเป็น ฮีทสโตรกลง

คำสำคัญ: ฮีทสโตรก, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, เซนเซอร์

ข

Abstract

Heatstroke is a condition caused by the body's temperature being too high. It occurs

when the body temperature reaches 40 degrees Celsius or more and usually occurs in the

summer or in areas with high relative humidity in the air. It is considered one of the most serious

medical emergencies. It can cause harm to vital organs such as the brain, heart, lungs, kidneys,

and muscles. This is because there is no notification tool which can lead to death.

This project therefore had the idea to create a heatstroke monitoring and warning system that

consists of a website using Django framework and IoT device, where the device consists of a

microcontroller, infrared temperature sensor, temperature and humidity sensor, Heart Rate

Sensor, and Buzzer to keep track of the body temperature Ambient temperature relative humidity

and heart rate to use all this information to calculate the risk of heatstroke and notify users then

store information in a database on the website so that those who are interested can analyze and

use the information.

Keyword: Heatstroke, IoT, Sensor

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่ช	วก
Abstrac	tข
สารบัญ	
สารบัญรู	ุปภาพ จ
สารบัญต	ศาราง ฉ
บทที่ 1	บทน้ำ1
1.1.	ที่มาและความสำคัญ1
1.2.	วัตถุประสงค์1
1.3.	ขอบเขตของโครงงาน
1.4.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5. (	ตารางดำเนินงาน
บทที่ 2 '	ทฤษฎี งานวิจัย/โครงงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
2.1.	อาการของฮีทสโตรก5
2.2.	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ5
2.3.	เทอโมมิเตอร์วัดใช้5
2.4.	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
2.5.	เทอร์โมมิเตอร์ติดผนังแบบปรอท6
2.6.	ใฮโกรมิเตอร์7
2.7. I	ESP327
2.8. /	Active Buzzer7
2.9. ।	เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ7

2.10	. เครื่องวัดความดัน
2.11	.Django framework8
2.12	.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3	วิธีในการดำเนินโครงงาน11
3.1.	ออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ11
3.2.	การคิดคำนวณความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก11
3.3.	Flowchart ของการแจ้งเตือน14
3.4.	Site map ของเว็บไซต์
บทที่ 4	ผลการดำเนินโครงงาน16
4.1.	อุปกรณ์ตรวจวัด16
4.2.	เว็บไซต์
บทที่ 5	สรุปและข้อเสนอแนะ35
5.1.	สรุปผลโครงงาน35
5.2.	ปัญหาและอุปสรรค35
5.3.	การพัฒนาในอนาคต

# สารบัญรูปภาพ

เรือง	หน้า
รูปที่ 2.1 อุปกรณ์ของDesign and Development of a Wearable Device for Heat Stroke Detection	on9
รูปที่ 2.2 ผังการทำงานของ Wearable Heat Stroke Detection System in IoT-based Environmen	t10
รูปที่ 3.1. แผนผังการทำงานของระบบ	11
รูปที่ 3.2. Flowchart แสดงการแจ้งเตือนของอุปกรณ์	14
รูปที่ 3.3. Site map ของเว็บไซต์	15
รูปที่ 4.1. อุปกรณ์ตรวจวัด	16
รูปที่ 4.2. ตัวอย่าง HTTP respond จากการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล	16
รูปที่ 4.3. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิก่อนปรับ	20
รูปที่ 4.4. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิหลังปรับ	20
รูปที่ 4.5. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ก่อนปรับค่า	24
รูปที่ 4.6. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์หลังปรับค่า	24
รูปที่ 4.7. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิภายในร่างกาย	26
รูปที่ 4.8. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องวัดความดันและเซนเซอร์	27
รูปที่ 4.9. กราฟแสดงค่าอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิภายในร่างกาย	28
รูปที่ 4.10. หน้า Home	29
รูปที่ 4.11. หน้า Login	30
รูปที่ 4.12. หน้า Sign up	30
รูปที่ 4.13. หน้า Latest data	31
รูปที่ 4.14 หน้า Risk Information	32
รูปที่ 4.15. หน้า Display data	33
รูปที่ 4.16. ตัวอย่างการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์	34

# สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 3.1. แสดง input และค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก	12
ตารางที่ 3.2. แสดง Heat index	12
ตารางที่ 3.3. แสดงค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกจาก Heat index	13
ตารางที่ 3.4. แสดงสถานะของค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก	13
ตารางที่ 4.1. แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ	
คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์	17
ตารางที่ 4.2. แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ	
คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์หลังปรับค่า	19
ตารางที่ 4.3. แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้จากไฮโกรมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ	
คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์	21
ตารางที่ 4.4. แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้จากไฮโกรมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ	
คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์หลังปรับค่า	23
ตารางที่ 4.5. แสดงค่าอุณหภูมิภายในร่างกายที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และเซนเซอร์พร้อมทั้ง	
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์	25
ตารางที่ 4.6. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันและเซนเซอร์พร้อมทั้ง	
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์	27

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1. ที่มาและความสำคัญ

ฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป เกิดขึ้นเมื่อ อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า และมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนหรือบริเวณที่มี ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง นับเป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ร้ายแรง และอาจทำให้ เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ไต และกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากประเทศไทยใน ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงในหลายภูมิภาค จากข้อมูลการเฝ้าระวังเรื่องการเสียชีวิตจากภาวะอากาศ ร้อนของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่าง มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 2564 มี ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนจำนวนทั้งสิ้น 234 ราย ที่เกิดจากการอยู่ในสภาพอากาศที่ ร้อนจัดเป็นเวลานานจนกระทั่งร่างกายปรับสภาพไม่ทัน การเกิดภาวะฮีทสโตรกบุคคลทั่วไปไม่ สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดภาวะฮีทสโตรกเมื่อไหร่ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการแจ้งเตือน ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

โครงงานนี้จึงมีความคิดที่สร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฮีทสโตรก เพื่อติดตามอุณหภูมิ ภายใน อุณหภูมิโดยรอบ ความขึ้นสัมพัทธ์ และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป คำนวณหาค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก และแจ้งเตือนผู้ใช้งานรวมถึงเก็บข้อมูลลงไปใน ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และใช้งานต่อได้

## 1.2. วัตถุประสงค์

- 1.2.1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับและเฝ้าระวังฮีทสโตรกที่สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ได้
- 1.2.2. เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายในร่างกาย อุณหภูมิโดยรอบ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ อัตราการ เต้นของหัวใจ และคำนวณค่าความเสี่ยงที่จะเกิดสีทสโตรก
- 1.2.3. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้สนใจนำไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อได้

### 1.3. ขอบเขตของโครงงาน

- 1.3.1. ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนที่ประกอบไปด้วย
  - อุปกรณ์ตรวจวัดที่วัดค่าได้ ดังนี้ อุณหภูมิร่างกาย ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิโดยรอบ และอัตราการเต้นของหัวใจ ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว, เซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิโดยรอบ, เซนเซอร์วัดอัตราการเต้น ของหัวใจที่ติดไว้ที่นิ้วมือ และ Buzzer
  - อุปกรณ์ตรวจวัดสามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปให้ฐานข้อมูล เมื่อเซนเซอร์วัดค่าได้ค่าสูง ในระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดฮีทสโตรกระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้หากมีโอกาสเกิดฮีทสโตรก ผ่านเสียงด้วย Buzzer มี 2 ระดับดังนี้
    - ๑ ค่าความเสี่ยงสูง ใช้เสียงความถี่สูงส่งเสียงและหยุดเป็นระยะ
    - ค่าความเสี่ยงสูงมาก ใช้เสียงความถี่สูงส่งเสียงต่อเนื่อง
  - เว็บไซต์แสดงผลระดับความเสี่ยงและกราฟของข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัด
  - วิเคราะห์ คำนวณค่าความเสี่ยงในการเกิดฮีทสโตรก แบ่งเป็นระดับ 4 ระดับ
    - ๐ ความเสี่ยงระดับปกติ
    - 0 ความเสี่ยงระดับปานกลาง
    - ๐ ความเสี่ยงระดับสูง
    - ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- 1.3.2. แสดงผลผ่านเว็บไซต์ด้วย Django framework ประกอบด้วยหน้าดังนี้
  - หน้า Sign up สามารถให้ผู้ที่สนใจสมัครมาเป็นผู้ใช้งานทั่วไปได้
  - หน้า Login สามารถเข้าสู่ระบบและใช้ฟังก์ชั่น Notification ได้
  - หน้า Home เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์
  - หน้า Display data แสดงกราฟและสถานะความเสี่ยงที่ได้รับมาจากอุปกรณ์
  - หน้า Latest data แสดงผลข้อมูลล่าสุดที่เก็บค่าได้ถ้าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  - หน้า Risk info แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าความเสี่ยง
- 1.3.3. ระบบจะรองรับผู้ใช้งาน 2 ประเภทดังนี้
  - ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

- ค่าความเสี่ยง ค่าอุณหภูมิภายในร่างกาย ค่าอุณหภูมิโดยรอบ ค่าความขึ้น
   สัมพัทธ์ ณ ขณะนั้น
- กราฟอุณหภูมิโดยรอบ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิจากผิวหนัง และอุณหภูมิ
   โดยรอบและอุณหภูมิจากผิวหนังในกราฟเดียวกัน
- O อุณหภูมิโดยรอบเฉลี่ย ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย อุณหภูมิจากผิวหนังเฉลี่ย ค่า ความเสี่ยงเฉลี่ย
- ผู้ดูและระบบ สามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน
  - ข้อมูลย้อนหลังของแต่ละผู้ใช้งาน

## 1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้ระบบแจ้งเตือนฮีทสโตรกที่แจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดและเว็บไซต์ที่ แสดงผลเป็นระดับความเสี่ยงและกราฟของข้อมูลที่วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัด
- 1.4.2. ได้กราฟที่ระบุแนวโน้มของข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัด ทำให้สามารถวิเคราะห์โอกาส ในการเกิดภาวะฮีทสโตรกได้ง่ายขึ้น
- 1.4.3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฮีทสโตรก เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิภายในร่างกาย ความชื้นสัมพัทธ์และ อุณหภูมิโดยรอบ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจนำไปวิเคราะห์ และใช้งานต่อได้

#### 1.5. ตารางดำเนินงาน

ระยะเวลาการ		สิงห	าคม			กันย	ายน			ମ୍ବର	าคม		V	เฤศจิ	กาย	น		ิธันว	าคม			มกร	าคม		1	าุมภ′	าพันเ	í
ดำเนินงาน	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาความ																												
เป็นไปได้และ																												
กำหนดหัวข้อ																												
โครงงาน																												
2.ศึกษางานวิจัยที่																												
เกี่ยวข้องกับฮีทส																												
โตรก																												
3.ออกแบบและ																												
พัฒนาระบบ																												

4.ออกแบบและ														
จัดทำอุปกรณ์														
ตรวจวัด														
5.ออกแบบและ														
จัดทำส่วนแสดงผล														
ข้อมูล														
6.ทดสอบการ														
ทำงานของระบบ														
7.ปรับปรุงแก้ไข														
และพัฒนา														
ประสิทธิภาพของ														
ระบบ														
8.สรุปผลและเขียน														
รูปเล่มฉบับ														
สมบูรณ์														

# บทที่ 2 ทฤษฎี งานวิจัย/โครงงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

### 2.1. อาการของฮีทสโตรก

อาการของฮีทสโตรกที่สามารถตรวจวัดได้ อุณหภูมิภายในร่างกายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 40 องศาเซลเซียสเกิดพร้อมอากาศร้อน ผิวแห้งและอาจทำให้เกิดอาการเพ้อ อาการชัก หรืออาการ โคม่า [1]

## 2.2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

#### 2.2.1. GY-906-BAA MLX90614

GY-906-BAA MLX90614 [2] คือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สามารถวัดค่าอุณหภูมิโดยรอบได้ตั้งแต่ -40 ถึง 125 °C และวัดค่าอุณหภูมิของผิววัตถุได้ ตั้งแต่ -70 ถึง 380 °C ค่าความแม่นยำ ± 0.5 °C โดยมีหลักการทำงานดังนี้ เซนเซอร์จะวัด สเปกตรัมการแผ่รังสีอินฟราเรดจากวัตถุที่อยู่ในขอบเขตการมองเห็นของเซนเซอร์ จากนั้น ทำการแปลงค่าเป็นอุณหภูมิโดยใช้กฎของสเตฟาน-โบลทซ์มานน์ โดยที่ค่าที่ได้จะเป็น ค่าเฉลี่ยของวัตถุที่อยู่ในระยะการมองเห็นของเซนเซอร์ทั้งหมด

#### 2.2.2. LM35

LM35 [3] คือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิแบบ IC สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 ถึง 150 °C และมีค่าความแม่นยำ ± 0.5 °C โดยมีหลักการทำงานดังนี้ เซนเซอร์จะวัด ค่าโดยอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่ แรงดัน 10 มิลลิโวลต์เท่ากับ 1 องศาเซลเซียส

### 2.3. เทอโมมิเตอร์วัดไข้

ใช้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยจะทำการ ปรับค่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุด สามารถ วัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 32.0 ถึง 42.0 °C และมีค่าความแม่นยำ ± 0.1 °C

## 2.4. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

#### 2.4.1 BME280

BME280 [4] คือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดความกดอากาศ อุณหภูมิและความขึ้นสัมพัทธ์ใน อากาศ สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 85 °C ความแม่นยำ ± 0.5 °C วัดค่า ความขึ้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 % ความแม่นยำ ± 3 % และวัดค่าความกดอากาศตั้งแต่ 300 ถึง 1100 hPa ความแม่นยำ ± 1 Pa

#### 2.4.2. DHT22

DHT22 [5] คือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มีราคาถูก สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 80 °C ความแม่นยำ ± 0.5 °C และวัดค่าความชื้น สัมพัทธ์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 % ค่าความแม่นยำ ± 2 ถึง 5 %

### 2.4.3. SHT35

SHT35 [6] คือเซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ สามารถวัดค่า อุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 125 °C ความแม่นยำ ± 0.1 °C และวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 % ค่าความแม่นยำ ± 1.5 %

#### 2.4.4. HDC1080

HDC1080 [7] คือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ สามารถ วัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 125 °C ความแม่นยำ ± 0.2 และวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 100 % ค่าความแม่นยำ ± 2 %

### 2.5. เทคร์โมมิเตคร์ติดผนังแบบปรคท

ใช้เพื่อวัดอุณหภูมิในอากาศแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ โดยจะทำการปรับค่าเซนเซอร์ให้ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์ติดผนัง เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ ที่สุด สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส

### 2.6. ไฮโกรมิเตอร์

ใช้เพื่อวัดความชื้นสัมพัทธ์แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ โดยจะทำการปรับค่าเซนเซอร์ให้ใกล้เคียงกับไฮโกรมิเตอร์เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุด สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15 ถึง 50 °C และวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 %

#### 2.7. ESP32

ESP32 [8] คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูก ที่ใช้พลังงานต่ำ และมี Wi-Fi กับ Bluetooth ในตัว ESP32 จะใช้ Tensilica Xtensa LX6 microprocessor ในแบบ dual-core และแบบ single-core ใช้ Xtensa LX7 microprocessor แบบ dual-core หรือใช้ RISC-V microprocessor ใน แบบ single-core และรวมทั้งมี built-in antenna switch, RF balun power amplifier, low-noise receive amplifier, filters, และ power-management modules ESP32 สร้างและพัฒนาโดย บริษัท Espressif Systems ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ทั้งหมด และส่งข้อมูลผ่านทาง WiFi

#### 2.8. Active Buzzer

Active Buzzer คือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงโดยแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง ใช้ เพื่อส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อค่าความเสี่ยงในการเกิดฮีทสโตรกถึงเกณฑ์ที่กำหนด

### 2.9. เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

### 2.9.1. XD-58C Pulse Sensor

XD-58C Pulse Sensor [9] เป็นเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่สามารถใช้ งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกชนิดได้รับการออกแบบและผลิตโดยบริษัท World Famous Electronics ใช้เพื่อวัดค่าชีพจรจากปลายนิ้วจากนั้นนำมาคำนวณหาอัตราการ เต้นของหัวใจ

#### 2.9.2. MAX30102

MAX10102 [10] เป็นเซนเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ สามารถวัดค่าได้จากข้อมือ นิ้วมือ หรือติ่งหู

### 2.10. เครื่องวัดความดัน


ใช้เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของ หัวใจ โดยจะทำการปรับค่าเซนเซอร์ให้ใกล้เคียงกับเครื่องวัดความดันเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุด สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 40 ถึง 180 ครั้ง/นาที

### 2.11. Django framework

Django framework [11] เป็นเว็บเฟรมเวิร์ก open-source ที่ใช้ภาษา python และมี สถาปัตยกรรมแบบ model–template–views ที่ได้รับการดูแลโดย Django Software Foundation ใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์สำหรับการแสดงผลและเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เลือกใช้ Django framework เพราะว่าเป็น framework ที่ใช้งานง่ายใช้ร่วมกับภาษา python มีความปลอดภัยสูง มี admin interface ในตัว และใช้ฐานข้อมูล SQLite

### 2.12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง





รูปที่ 2.1 อุปกรณ์ของDesign and Development of a Wearable Device for Heat Stroke
Detection

เป็นงานวิจัยของ Sheng-Tao Chen , Shih-Sung Lin , Chien-Wu Lan และ Hao-Yen Hsu มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสถานการณ์อันตรายจากฮีทสโตรกสำหรับผู้ที่ ออกกำลังกายในสภาวะอากาศร้อน งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สวม ใส่เพื่อตรวจจับฮีทสโตรกโดยที่ประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง Galvanic skin response sensor เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ MLX90614 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความขึ้นสัมพัทธ์ SHT75 เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ Pulse Sensor ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano และ LoRa โดยอุปกรณ์สวมใส่นี้จะทำการวัดค่า กระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง วัดอุณหภูมิภายในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิภายนอก และความชื้นสัมพัทธ์ จากนั้นจะทำการส่งค่าด้วย Bluetooth ผ่าน LoRa ไปยัง อุปกรณ์ปลายทางเพื่อคำนวณหาค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกโดยใช้ fuzzy logic เมื่อ อุปกรณ์ปลายทางได้รับค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกแล้วจะส่งค่าความเสี่ยงที่จะเป็น ฮีทสโตรกกลับไปยังอุปกรณ์สวมใส่เพื่อให้อุปกรณ์ทำการแจ้งเตือนหากมีค่าความเสี่ยงสูง โดยจะแจ้งเตือนผ่าน LED และ Buzzer

#### Part 3: Development and Core Body Evaluation Heartbeat Rate Sensor Surrounding Temperature and (Pulse Sensor Amped) Relative Humidity Sensor Development (Pulse Sensor Amped) of Prototype (LM35 Sensor) of Heat (DHT22 Sensor) Stroke Detection Circuit Controller Alert Module Microcontroller Unit (Buzzer) WiFi Development of loT Data Visualisation Android Application (ThingSpeak)

#### 2.12.2. Wearable Heat Stroke Detection System in IoT-based Environment [13]

รูปที่ 2.2 ผังการทำงานของ Wearable Heat Stroke Detection System in IoT-based
Environment

เป็นงานวิจัยของ Teo Wil Sona, Dzati Athiar Ramlia และ Azniza Abd Aziza มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับฮีทสโตรกแบบ IoT ที่สามารถสวมใส่ ได้ โดยอุปกรณ์ตรวจจับนี้ สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิโดยรอบ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิภายในร่างกาย โดยการใช้เซนเซอร์ซึ่งคำนวณค่าความ เสี่ยงที่เป็น heat Stroke ผ่าน fuzzy Controller และแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน alert module ในส่วนของ IoT จะใช้ think speak Server และ Application Android เพื่อแสดงข้อมูล ผ่านกราฟและตัวเลข ซึ่งได้ทำการทดสอบด้วยกัน 5 เฟสคือ ยืน เดิน วิ่ง เดินแล้วยืน ซึ่งได้ ผลลัพธ์คือ THSRC เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฮีทสโตรก ตามด้วยบัจจัยรองอีก 2 อย่าง คืออุณหภูมิภายในร่างกาย และอัตราการเต้นของหัวใจ อุปกรณ์นี้สามารถที่จะตรวจจับ ฮีทสโตรก และแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนที่จะเกิดฮีทสโตรกได้ จากงานวิจัยนี้สรุปออกมาได้ว่า ฮีทสโตรกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อค่าความเสี่ยงฮีทสโตรกมากกว่า 25 และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ของ THSRC มากกว่า 37.5 อุณหภูมิภายในร่างกายมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส และ อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 135 ครั้ง/นาที

## บทที่ 3 วิธีในการดำเนินโครงงาน

## 3.1. ออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ



รูปที่ 3.1. แผนผังการทำงานของระบบ

โครงงานนี้จะพัฒนาระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานจะทำการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิโดยรอบ ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ ประกอบด้วย ESP32 DHT22 MAX30102 Active Buzzer และ GY-906-BAA MLX90614 จากนั้นนำค่าที่ วัดได้มาคิดค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดคำนวณค่าความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงสูง ก็จะทำการแจ้งเตือนผ่านลำโพง Buzzer ต่อไปอุปกรณ์จะทำการส่งข้อมูลที่วัดได้รวมถึงค่าความเสี่ยงไปยัง เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Django framework ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เว็บไซต์จะทำการเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล เพื่อนำมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และทำการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์เมื่อข้อมูลที่รับเข้ามามีความเสี่ยงสูง

## 3.2. การคิดคำนวณความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก

ในการคิดคำนวณความเสี่ยงโครงงานนี้ได้ทำการดัดแปลงข้อมูลตาราง input จาก Wearable Heat Stroke Detection System in IoT-based Environment [13] ซึ่งเป็น fuzzy logic เพื่อความเข้าใจ ง่ายจึงได้ทำการแปลงเป็น crisp logic ทำการเปลี่ยนค่าอัตราการเต้นของหัวใจ จากเดิมที่อ้างอิงเป็นอัตราการเต้นของหัวใจของคนที่ออกกำลังกาย เป็นอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใหญ่ทั่วไปที่ 60 ถึง 100 ครั้ง/ นาที และทำการเปลี่ยนอุณหภูมิภายในร่างกายใหม่ให้เป็นอุณหภูมิร่างกายปกติของคนทั่วไปที่ 35.4 ถึง 37.4 องศาเซลเซียส ทำให้ได้ตารางคำนวณความเสี่ยงดังนี้

ตารางที่ 3.1. แสดง input และค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก

Input	สถานะ	ค่าที่อ่าน	ค่าความเสี่ยงที่จะ
			เป็นฮีทสโตรก
อัตราการเต้นของหัวใจ	ปกติ	60 – 100	0
(ครั้ง/นาที)	ปานกลาง	101 – 120	1
	ଶ୍ମୁଏ	≥ 121	2
อุณหภูมิร่างกาย	ปกติ	35.4 - 37.4	0
(°C)	ปานกลาง	37.5 - 38.4	1
	ଶ୍ୱ	38.5 - 39.4	2
	สูงมาก	≥ 39.5	3

นอกจากนั้นได้ทำการปรับ THSRC เป็น Heat index เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยที่ มีอุณหภูมิและความขึ้นสัมพัทธ์สูง

ตารางที่ 3.2. แสดง Heat index

						อุถ	นหภูมิ	(องศา	เซลเซีย	ยส) °C	:						
		27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	34°C	36°C	37°C	38°C	39°C	40°C	41°C	42°C	43°C
	40%	27	27	28	29	31	33	34	36	38	41	43	46	48	51	54	58
	45%	27	28	29	31	32	34	36	38	40	43	46	48	51	54	58	
	50%	27	28	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	58		
	55%	27	29	30	32	34	36	38	41	44	47	51	54	58			
(%)	60%	28	29	31	33	35	38	41	43	47	51	54	58				
1	65%	28	29	32	34	37	39	42	46	49	53	58					
ให้ ให้ที่อื่	70%	28	30	32	35	38	41	44	48	52	57						
<u> </u>	75%	29	31	33	36	39	43	47	51	56							
- E	80%	29	32	34	38	41	45	49	54								
ความชื้นสัมพัทธ์	85%	29	32	36	39	43	47	52	57								
<u>e</u>	90%	30	33	37	41	45	50	55									
	95%	30	34	38	42	47	53										
	100%	31	35	39	44	49	56										

ที่มา: [14] http://www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/

ตารางที่ 3.3. แสดงค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกจาก Heat index

สถานะ	สถานะ	ค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก
	เฝ้าระวัง	0
	เตือนภัย	1
	อันตราย	2
	อันตรายมาก	3


จากนั้นทำการรวมค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกจากตาราง 3.1 และ 3.2 แล้วทำการวิเคราะห์ว่า มีสถานะความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกเท่าใด โดยที่สถานะปกติมักจะเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงน้อย เช่น ผู้ที่อยู่ใน ห้องแอร์ ผู้ที่อยู่ในสถานะปานกลางมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทและเปิดพัดลม ผู้ที่อยู่ใน สถานะสูงมักจะเป็นผู้ที่อยู่กลางแจ้งโดยที่อาจมีร่มเงาอยู่ หรือผู้ที่อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทและเปิดพัดลมแต่ มีอุณหภูมิภายนอกที่สูงทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นตาม ผู้ที่อยู่ในสถานะสูงมากมักจะเป็นผู้ที่อยู่ กลางแจ้งโดยที่ไม่มีร่มเงา

ตารางที่ 3.4. แสดงสถานะของค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก

Output	สถานะ	ค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทส
		โตรก
ความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก	ปกติ	0 – 2
	ปานกลาง	3 - 5
	ଶ୍ୱଏ	5 - 6
	สูงมาก	7 - 8

โดยที่อุปกรณ์จะส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ และค่าความเสี่ยง ไปให้เว็บไซต์เพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูล และ เว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเมื่อฐานข้อมูลได้รับ ข้อมูลว่ามีความเสี่ยงจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Notification บนเว็บไซต์ และในส่วนของอุปกรณ์จะมีการส่ง เสียงผ่าน Buzzer ที่จะทำการแจ้งเตือนหากมีสถานะสูง และสูงมาก


### 3.3. Flowchart ของการแจ้งเตือน



รูปที่ 3.2. Flowchart แสดงการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

เมื่ออุปกรณ์อ่านค่าจากเซนเซอร์ อุปกรณ์จะทำการคำนวณค่าความเสี่ยง ถ้าหากว่ามีค่าความเสี่ยง ตั้งแต่ 7 ถึง 8 Buzzer จะทำการส่งเสียงสั้นและหยุดไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าความเสี่ยงจะลดลง และเมื่อมีค่า ความเสี่ยงตั้งแต่ 5 ถึง 6 Buzzer จะทำการส่งเสียงยาวและหยุดจนกว่าค่าความเสี่ยงจะลดลง และเมื่อค่า ความเสี่ยงลดลงต่ำกว่า 5 Buzzer ก็จะหยุดส่งเสียง

### 3.4. Site map ของเว็บไซต์




รูปที่ 3.3. Site map ของเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่เว็บไซต์ก็จะพบกับหน้า Home ก่อน ในหน้า Home ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ โครงงานนี้และ link ไปยังหน้าทั้งหมดยกเว้นหน้า admin เมื่อผู้ใช้งานที่ไม่ได้ทำการ login จะสามารถใช้ งานหน้า login หน้า sign\_up และหน้า risk\_info ได้ โดยที่หน้า sign\_up ผู้ใช้งานสามารถสมัคร user เว็บไซต์ได้ และเข้าสู่ระบบด้วยหน้า login ในส่วนหน้า risk\_info จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตารางการคิด คำนวณสถานะความเสี่ยงและข้อมูลการปฏิบัติตัวเมื่อมีความเสี่ยง เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการ login เข้ามาใน เว็บไซต์ก็จะสามารถใช้หน้า latest และ path ที่เป็น sensor ได้ ในหน้า latest จะเป็นข้อมูลล่าสุดที่วัดได้ ของผู้ใช้งาน ในส่วนหน้า display data ที่จะแสดงข้อมูลที่ได้มาจากอุปกรณ์เป็นกราฟแสดงผลของค่า ทั้งหมดและค่าเฉลี่ย ส่วนหน้า receive จะเป็นส่วนของ API ที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ ในส่วนของ admin จะ สามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ได้

## บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน

# 4.1. อุปกรณ์ตรวจวัด



รูปที่ 4.1. อุปกรณ์ตรวจวัด

- 4.1.1. อุปกรณ์ตรวจวัดประกอบด้วย ESP32 (ไมโครคอนโทรลเลอร์) DHT22 (เซนเซอร์วัด ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิโดยรอบ) MAX30102 (เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ) ติดไว้ที่นิ้วมือ Active Buzzer และ GY-906-BAA MLX90614 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ อินฟาเรด) วัดที่รักแร้
- 4.1.2. สามารถวัดค่าต่อไปนี้ได้ อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิร่างกาย และ ความชื้นสัมพัทธ์ และคำนวณค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก
- 4.1.3. สามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปให้ฐานข้อมูลโดยใช้ HTTP Client

รูปที่ 4.2. ตัวอย่าง HTTP respond จากการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

ข้อมูลที่ส่งจะส่งในรูปของ JSON โดยที่จะส่งค่าอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ ภายนอก อุณหภูมิร่างกาย ความชื้นสัมพัทธ์ และค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก

- 4.1.4. สามารถแจ้งเตือนผ่านเสียงด้วยลำโพง Buzzer มี 2 ระดับ
  - ค่าความเสี่ยงสูง ส่งเสียงยาวและหยุดไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าความเสี่ยงจะลดลง

• ค่าความเสี่ยงสูงมาก ส่งเสียงสั้นและหยุดไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าความเสี่ยงจะลดลง

## 4.1.5. ตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าอุณหภูมิภายนอกของ DHT22

โดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกกับเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท (เนื่องจาก เทอร์โมมิเตอร์ที่นำมาใช้ในการวัดไม่สามารถวัดจุดทศนิยมได้จึงอาจทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อน) เริ่มการตั้งค่าโดยนำ DHT22 และเทอร์โมมิเตอร์มาไว้ที่จุดเดียวกัน รอจน อุณหภูมิคงที่และทำการวัดค่าที่ได้ ทำการวัดทุกๆ 20 วินาทีเป็นเวลา 1,000 วินาที หาก ค่าที่ได้จากเซนเซอร์ DHT22 มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะทำการปรับให้ ใกล้เคียง

จากตารางที่ 4.1. จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์อยู่ 1 ค่าซึ่งเป็นค่ามากที่สุดเท่ากับ 5.16 เปอร์เซ็นต์ จึงทำการปรับค่าให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยการเพิ่มค่าชดเชยในส่วนที่มีความคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 4.1. แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์

ลำดับที่	อุณหภูมิจาก	อุณหภูมิจากเซนเซอร์	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	เทอร์โมมิเตอร์	(°C)	เคลื่อน
	(°C)		(%)
1	33	32.5	1.52
2	33	32.5	1.52
3	33	32.5	1.52
4	33	32.6	1.21
5	33	32.6	1.21
6	33	32.6	1.21
7	33	32.6	1.21
8	33	32.6	1.21
9	33	32.6	1.21
10	33	32.5	1.52
11	33	32.5	1.52
12	33	32.5	1.52
13	33	32.5	1.52
14	33	32.5	1.52


ลำดับที่		อุณหภูมิจากเซนเซอร์	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	เทอร์โมมิเตอร์	(°C)	เคลื่อน
	(°C)		(%)
15	33	32.5	1.52
16	33	32.5	1.52
17	33	32.5	1.52
18	33	32.5	1.52
19	33	32.5	1.52
20	33	32.5	1.52
21	33	32.6	1.21
22	33	32.6	1.21
23	33	32.5	1.52
24	33	32.6	1.21
25	33	32.5	1.52
26	33	32.5	1.52
27	33	32.5	1.52
28	33	32.5	1.52
29	33	32.5	1.52
30	33	32.5	1.52
31	33	32.4	1.82
32	33	32.3	2.12
33	33	32.1	2.73
34	32	31.9	0.31
35	32	31.6	1.25
36	32	31.3	2.19
37	32	31	3.13
38	31	30.6	1.29
39	31	30.4	1.94
40	31	30.2	2.58
41	31	29.9	3.55
42	31	29.7	4.19
43	31	29.4	5.16
44	30	29.1	3.00
45	30	29.1	3.00
46	30	29	3.33
47	30	28.9	3.67
48	30	28.8	4.00
49	30	28.8	4.00
50	30	28.7	4.33


จากตารางที่ 4.2. จะเห็นได้ว่าเมื่อปรับค่าแล้วมีข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนมากที่สุดจะอยู่ที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุด หลังจากปรับค่าอื่นๆ

ตารางที่ 4.2. แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์หลังปรับค่า

ลำดับที่	อุณหภูมิจาก	อุณหภูมิจากเซนเซอร์	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	เทอร์โมมิเตอร์	หลังปรับค่า	เคลื่อน
	(°C)	(°C)	(%)
1	33	33.4	1.21
2	33	33.4	1.21
3	33	33.4	1.21
4	33	33.5	1.52
5	33	33.5	1.52
6	33	33.5	1.52
7	33	33.5	1.52
8	33	33.5	1.52
9	33	33.5	1.52
10	33	33.4	1.21
11	33	33.4	1.21
12	33	33.4	1.21
13	33	33.4	1.21
14	33	33.4	1.21
15	33	33.4	1.21
16	33	33.4	1.21
17	33	33.4	1.21
18	33	33.4	1.21
19	33	33.4	1.21
20	33	33.4	1.21
21	33	33.5	1.52
22	33	33.5	1.52
23	33	33.4	1.21
24	33	33.5	1.52
25	33	33.4	1.21
26	33	33.4	1.21
27	33	33.4	1.21

ลำดับที่	อุณหภูมิจาก	อุณหภูมิจากเซนเซอร์	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	เทอร์โมมิเตอร์	หลังปรับค่า	เคลื่อน
	(°C)	(°C)	(%)
28	33	33.4	1.21
29	33	33.4	1.21
30	33	33.4	1.21
31	33	33.3	0.91
32	33	33.2	0.61
33	33	33.0	0.00
34	32	32.8	2.50
35	32	32.5	1.56
36	32	32.2	0.63
37	32	31.9	0.31
38	31	31.5	1.61
39	31	31.3	0.97
40	31	31.1	0.32
41	31	30.8	0.65
42	31	30.6	1.29
43	31	30.3	2.26
44	30	30.0	0.00
45	30	30.0	0.00
46	30	29.9	0.33
47	30	29.8	0.67
48	30	29.7	1.00
49	30	29.7	1.00
50	30	29.6	1.33





รูปที่ 4.3. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิก่อนปรับ

รูปที่ 4.4. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิหลังปรับ

จากรูปที่ 4.4. กราฟหลังปรับค่าจะเห็นได้ว่าค่าของเซนเซอร์และเทอร์โมมิเตอร์มี ความใกล้เคียงและมีแนวใน้มไปในทิศทางเดียวกัน

# 4.1.6. ตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ของ DHT22

โดยการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์กับไฮโกรมิเตอร์ (เนื่องจากไฮโกรมิเตอร์ที่ นำมาใช้ในการวัดไม่สามารถวัดจุดทศนิยมได้จึงอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน) เริ่มการ ตั้งค่าโดยนำ DHT22 และไฮโกรมิเตอร์มาไว้ที่จุดเดียวกัน รอจนความชื้นสัมพัทธ์คงที่และ ทำการวัดค่าที่ได้ ทำการวัดทุกๆ 20 วินาทีเป็นเวลา 1,000 วินาที หากค่าที่ได้จากเซนเซอร์ DHT22 มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะทำการปรับให้ใกล้เคียง

จากตารางที่ 4.3. จะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์และมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ 15.1 เปอร์เซ็นต์ จึง ทำการปรับค่าให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยการเพิ่มค่าชดเชยในส่วนที่มีความ คลาดเคลื่อน

ตารางที่ 4.3. แสดงค่าความซึ้นสัมพัทธ์ที่วัดได้จากไฮโกรมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์

ลำดับที่	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	ไฮโกรมิเตอร์	เซนเซอร์	เคลื่อน
	(%)	(%)	(%)
1	51	56.7	11.18
2	52	56.9	9.42
3	52	57.1	9.81
4	52	57.1	9.81
5	52	57.1	9.81
6	52	57	9.62
7	52	56.8	9.23
8	52	56.8	9.23
9	52	57.2	10.00
10	51	56.8	11.37
11	51	57.2	12.16
12	51	56.7	11.18
13	51	57.3	12.35


ลำดับที่	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	ความขึ้นสัมพัทธ์จาก	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	ไฮโกรมิเตอร์	เซนเซอร์	เคลื่อน
	(%)	(%)	(%)
14	51	56.6	10.98
15	51	56.9	11.57
16	51	56.9	11.57
17	51	56.9	11.57
18	52	57	9.62
19	52	57.8	11.15
20	52	57.9	11.35
21	52	58.2	11.92
22	52	58	11.54
23	52	58.2	11.92
24	52	57.7	10.96
25	52	57.7	10.96
26	52	57.5	10.58
27	52	58.7	12.88
28	52	58.1	11.73
29	52	58.7	12.88
30	51	58	13.73
31	51	56.1	10.00
32	50	55.5	11.00
33	50	54.8	9.60
34	50	55.4	10.80
35	50	55.1	10.20
36	50	55.3	10.60
37	50	55.1	10.20
38	50	56.1	12.20
39	50	56.1	12.20
40	50	56.3	12.60
41	50	56.3	12.60
42	49	56.3	14.90
43	49	56.2	14.69
44	49	56.4	15.10
45	49	56.3	14.90
46	49	56.2	14.69
47	49	55.7	13.67
48	49	55.8	13.88
49	49	55.8	13.88
50	50	55.7	11.40

# จากตารางที่ 4.4. จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด จะอยู่ที่ 2.65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดหลังจากปรับค่าอื่นๆ

ตารางที่ 4.4. แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้จากไฮโกรมิเตอร์และเซนเซอร์พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนของเซนเซอร์หลังปรับค่า

ลำดับที่	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	ใฮโกรมิเตอร์	เซนเซอร์หลังปรับค่า	เคลื่อน
	(%)	(%)	(%)
1	51	50.60	0.78
2	52	50.80	2.31
3	52	51.00	1.92
4	52	51.00	1.92
5	52	51.00	1.92
6	52	50.90	2.12
7	52	50.70	2.50
8	52	50.70	2.50
9	52	51.10	1.73
10	51	50.70	0.59
11	51	51.10	0.20
12	51	50.60	0.78
13	51	51.20	0.39
14	51	50.50	0.98
15	51	50.80	0.39
16	51	50.80	0.39
17	51	50.80	0.39
18	52	50.90	2.12
19	52	51.70	0.58
20	52	51.80	0.38
21	52	52.10	0.19
22	52	51.90	0.19
23	52	52.10	0.19
24	52	51.60	0.77
25	52	51.60	0.77
26	52	51.40	1.15
27	52	52.60	1.15
28	52	52.00	0.00
29	52	52.60	1.15
30	51	51.90	1.76
31	51	50.00	1.96

ลำดับที่	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	ความชื้นสัมพัทธ์จาก	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
	ใฮโกรมิเตอร์	เซนเซอร์หลังปรับค่า	เคลื่อน
	(%)	(%)	(%)
32	50	49.40	1.20
33	50	48.70	2.60
34	50	49.30	1.40
35	50	49.00	2.00
36	50	49.20	1.60
37	50	49.00	2.00
38	50	50.00	0.00
39	50	50.00	0.00
40	50	50.20	0.40
41	50	50.20	0.40
42	49	50.20	2.45
43	49	50.10	2.24
44	49	50.30	2.65
45	49	50.20	2.45
46	49	50.10	2.24
47	49	49.60	1.22
48	49	49.70	1.43
49	49	49.70	1.43
50	50	49.60	0.80



รูปที่ 4.5. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าความชื้น สัมพัทธ์ก่อนปรับค่า

รูปที่ 4.6. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าความชื้น สัมพัทธ์หลังปรับค่า


จากรูปที่ 4.6. กราฟหลังปรับค่าจะเห็นได้ว่าค่าของเซนเซอร์และไฮโกรมิเตอร์มี ความใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

4.1.7. ตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าอุณหภูมิของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
ตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้กับเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เริ่มการตั้ง
ค่าโดยการนำเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มาเสียบไว้ที่รักแร้รอจนได้ค่าออกมา จากนั้นนำเซนเซอร์
มารักแร้ข้างเดียวกันโดยมีระยะห่าง 4 เซนติเมตรโดยใช้หลอดสวมรอบกับเซนเซอร์ไว้
เพื่อให้มีค่ารบกวนน้อยที่สุด รอจนเซนเซอร์วัดแล้วอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว จากนั้น
นำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ทำการวัดทุกๆ 15 นาทีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง หากค่าที่ได้จาก
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะทำการ
ปรับให้ใกล้เคียง

จากตารางที่ 4.5. จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่สุด จะอยู่ที่ 0.55 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ได้ทำการปรับค่า

ตารางที่ 4.5. แสดงค่าอุณหภูมิภายในร่างกายที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และเซนเซอร์พร้อมทั้ง เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์

เทอร์โมมิเตอร์	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	เปอร์เซ็นต์ความคลาด
วัดไข้	แบบอินฟราเรด	เคลื่อน
(°C)	(°C)	(%)
36.3	36.3	0.00
36.5	36.7	0.55
36.7	36.9	0.54
36.6	36.6	0.00
36.5	36.5	0.00
36.6	36.6	0.00
36.7	36.8	0.27
36.6	36.8	0.55
36.6	36.7	0.27
36.6	36.8	0.55
36.2	36.2	0.00
36.4	36.3	0.27



รูปที่ 4.7. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิภายในร่างกาย

จากรูปที่ 4.7. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิภายในร่างกายจะเห็นได้ว่าค่า ของเซนเซอร์และเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ มีความใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน


4.1.8. ตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้น ของหัวใจ

ตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดความดัน โดยนำปลอกแขนของ เครื่องวัดความดันใส่ไว้ที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง นำเซนเซอร์มาสวมไว้ที่นิ้วโป้งรัดด้วยหนังยาง หรือตีนตุ๊กแกที่แขนข้างเดียวกัน จากนั้นทำการวัดค่าด้วยเครื่องวัดความดัน เมื่อวัดเสร็จนำ ค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้ของเซนเซอร์ในเวลาเดียวกัน ทำการวัดทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หากค่าที่ได้จากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด มีความคลาดเคลื่อน มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะทำการปรับให้ใกล้เคียง

จากตารางที่ 4.6. แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์สูงสุด อยู่ที่ 10.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่ตั้งไว้จึงทำการปรับค่า

ตารางที่ 4.6. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้จากเครื่องวัดความดันและเซนเซอร์พร้อมทั้ง เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์


เครื่องวัดความดัน	เซนเซอร์	เปอร์เซ็นต์
(ครั้ง/นาที)	(ครั้ง/นาที)	ความคลาดเคลื่อน
		(%)
90	99	10.00
82	90	9.76
88	93	5.68
83	90	8.43
88	87	1.14
84	93	10.71
92	87	5.43
89	96	7.86
85	82	3.53
92	87	5.43
91	96	5.49
87	78	10.34
82	78	4.88
81	87	7.41
81	85	4.94



รูปที่ 4.8. กราฟเปรียบเทียบการอ่านค่าอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องวัดความดันและเซนเซอร์

จากรูปที่ 4. 8. กราฟมีแนวโน้มค่าที่คลาดเคลื่อนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เมื่อ ปรับค่าแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่สูงอยู่ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงไม่ได้ทำการ ปรับค่า

4.1.9. ทำการทดลองเพื่อวัดผลว่าอุณหภูมิภายนอกส่งผลต่ออุณหภูมิภายในร่างกายหรือไม่
โดยใช้เซนเซอร์ DHT 22 และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เริ่มการทดลอง
โดยการนั่งรอจนอุณหภูมิร่างกายคงที่ จากนั้นจึงทำการวัดค่าและบันทึกผลทุกๆ 20 วินาที
เป็นเวลา 10 นาที




จากรูปที่ 4.9. ผู้ทดลองได้ทำการทดลองในขณะที่แดดจ้าและมีร่มเงา โดยที่เวลาที่เข้าร่มเงาจะอยู่ ในช่วงของสีเขียว และออกแดดในช่วงสีม่วง จากการทดลองทำให้เห็นว่าอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้นมีผล เล็กน้อยที่ทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นด้วย สาเหตุที่อุณหภูมิภายในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างคงที่เพราะกลไก

การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายยังคงรักษาอุณหภูมิภายในให้สม่ำเสมอ

## 4.2. เว็บไซต์

## 4.1.10. หน้า Home



รูปที่ 4.10. หน้า Home

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานนี้และลิงก์ไปยังหน้า Home หน้า Risk Information หน้า Display Data หน้า Latest Data หน้า Sign up และหน้า Login

## 4.1.11. หน้า Login

номе	RISK INFOMATION	DISPLAY DATA	LATEST DATA				<b>A</b>	LOGIN	4	SIGN UP
				Username Password						
		USEFUL Home Risk Infomat Display Data Latest Data Sign up	ion							
		Login		• All Rights Reserved By	y Free Html Templates					

รูปที่ 4.11. หน้า Login

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถใช้หน้า Display data และหน้า Latest data ได้


## 4.1.12. หน้า Sign up

HOME	RISK INFOMATION	DISPLAY DATA	LATEST DATA		△ LOGII
				Sign up	
				Username:	
				First Name:	
				Last Name:	
				Email:	
				Password:	
				1 seattory.	
				Sign up	
				(sight up)	
			■ USEFUL LINK		
			Home		
			Risk Infomation Display Data		
			Latest Data		
			Sign up		
			Login		
				All Rights Reserved By Free Html Templates	

รูปที่ 4.12. หน้า Sign up

สำหรับผู้ใช้งานใหม่สามารถสมัครเพื่อเข้าใช้งานได้


### 4.1.13. หน้า Latest data



รูปที่ 4.13. หน้า Latest data

แสดงผลข้อมูลที่บันทึกล่าสุดที่อ่านค่าได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดแยกแต่ละผู้ใช้งาน โดยจะแสดงผลก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

### 4.1.14. หน้า Risk Information






รูปที่ 4.14 หน้า Risk Information

มีตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการคิดคำนวณความเสี่ยง พร้อมข้อมูลการปฏิบัติตน เมื่อมีความเสี่ยง


## 4.1.15. **หน้า Display data**



รูปที่ 4.15. หน้า Display data

มีกราฟแสดงผลพร้อมค่าเฉลี่ยของค่าต่อไปนี้ อุณหภูมิโดยรอบ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิภายในร่างกาย ค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก อุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิภายในร่างกายในกราฟเดียวกัน และกราฟของค่าทั้งหมดในกราฟเดียวกัน โดยแยกแต่ละ ผู้ใช้งาน โดยที่กราฟแสดงค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกจะแบ่งแถบสีตามความเสี่ยงตาม ตารางที่ 3.2.3.

#### 4.1.16. การแจ้งเตือนบนเว็บไซต์



รูปที่ 4.16. ตัวอย่างการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์

เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดมีค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกสูงหรือสูงมาก เว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน โดยจะมีการแจ้งเตือน 2 แบบด้วยกันคือ 1. แบบ JavaScript alert 2. แบบ local notification

# บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

## 5.1. สรุปผลโครงงาน

โครงงานนี้ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนฮีทสโตรกที่วัดค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดที่ประกอบไปด้วย Esp32 DHT22 Max30102 Active buzzer และ GY-906-BAA MLX90614 แล้วนำค่าที่วัดได้ ไปคำนวณ เป็นค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรก และแจ้งเตือน ผ่าน buzzer เมื่อมีค่าความเสี่ยงที่จะเป็นฮีทสโตรกสูง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปบันทึกลงฐานข้อมูลและแสดงบนเว็บไซต์พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีค่าความเสี่ยงที่จะ เป็นฮีทสโตรกสูง โดยที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลเป็นกราฟของอุณหภูมิภายในร่างกาย อุณหภูมิภายนอก ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความเสี่ยงที่เป็นฮีทสโตรก และอัตราการเต้นของหัวใจ

### 5.2. ปัญหาและอุปสรรค

- 5.2.1. ปัญหาการแจ้งเตือนไม่สามารถแจ้งเตือน push notification ผ่าน firebase
- 5.2.2. ปัญหาเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ MAX30100(สีม่วง) และXD-58C Pulse Sensor ไม่สามารถใช้งานได้
- 5.2.3. ปัญหาเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่สามารถอ่านค่าได้ถูกต้องถ้าสวมใส่แน่นหรือ หลวมเกินไป
- 5.2.4. ไม่สามารถแจ้งเตือนในมือถือได้

#### 5.3. การพัฒนาในอนาคต

- 5.3.1. พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันมือถือเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
- 5.3.2. ขอความเห็นจากแพทย์เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบแจ้งเตือนได้แม่นยำมากขึ้น
- 5.3.3. เพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้งานอุปกรณ์จริง เพื่อให้ได้สถานการณ์จริงที่หลากหลาย มากขึ้น

#### บรรณานุกรม

- [1] D. Ruthirago and P. Laengvejkal, "Be careful of heatstroke a potentially life-threatening form of heat illness | Bangkok International Hospital," www.bangkokinternationalhospital.com. https://www.bangkokinternationalhospital.com/health-articles/disease-treatment/hot-weathermust-be-careful-of-heatstroke (accessed Nov. 13, 2023).
- [2] Mouser Electronics, "MLX90614 family," Mouser Electronics.

  https://th.mouser.com/ProductDetail/Melexis/MLX90614ESF-BAA-000TU?qs=KuGPmAKtFKVScNDmoJmFVw%3D%3D& gl=1\*41x8p3\* ga\*MTg2NTM4MTQ3Ni4x
  NzE2Mjl2Mzk4\* ga 15W4STQT4T\*MTcxNjlyNjM5Ny4xLjAuMTcxNjlyNjQwMi41NS4wLjA
  (accessed Nov. 20, 2023).
- [3] Texas Instruments, "LM35 data sheet, product information and support | Tl.com," Ti.com, 2017. <a href="https://www.ti.com/product/LM35">https://www.ti.com/product/LM35</a> (accessed Nov. 20, 2023).
- [4] Bosch Sensortec GmbH, "BME280 sensor API," GitHub, Nov. 03, 2023. https://github.com/BoschSensortec/BME280\_driver (accessed Nov. 20, 2023).
- [5] Adafruit Industries, "DHT22 temperature-humidity sensor + extras," Adafruit.com, 2019. <a href="https://www.adafruit.com/product/385">https://www.adafruit.com/product/385</a> (accessed Nov. 20, 2023).
- [6] Sensirion AG, "SHT35-DIS-F," sensirion.com. https://sensirion.com/products/catalog/SHT35-DIS-F (accessed Nov. 20, 2023).
- [7] Texas Instruments Incorporated, "HDC1080 data sheet, product information and support | TI.com," www.ti.com. https://www.ti.com/product/HDC1080 (accessed Nov. 20, 2023).
- [8] Espressif, "ESP32 Series Datasheet ." Available: <a href="https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32 datasheet en.pdf">https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32 datasheet en.pdf</a> (accessed Nov. 20, 2023).

[9] World Famous Electronics LLC, "WorldFamousElectronics/PulseSensorPlayground," GitHub, May 19, 2023. <a href="https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensorPlayground">https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensorPlayground</a> (accessed Nov. 20, 2023).

[10] Analog Devices, "MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health | Analog Devices," Analog.com, 2018.

https://www.analog.com/en/products/max30102.html (accessed Nov. 20, 2024).

[11] Django, "Django," Django Project. <a href="https://docs.djangoproject.com/en/4.2/">https://docs.djangoproject.com/en/4.2/</a> (accessed Nov. 20, 2023).

[12] S.-T. Chen, S.-S. Lin, C.-W. Lan, and H.-Y. Hsu, "Design and Development of a Wearable Device for Heat Stroke Detection," Sensors, vol. 18, no. 2, p. 17, Dec. 2017, doi: <a href="https://doi.org/10.3390/s18010017">https://doi.org/10.3390/s18010017</a> (accessed Nov. 13, 2023).

[13] T. W. Son, D. A. Ramli, and A. A. Aziz, "Wearable Heat Stroke Detection System in IoT-based Environment," Procedia Computer Science, vol. 192, pp. 3686–3695, 2021, doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.142">https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.142</a> (accessed Nov. 13, 2023).

[14] M. I. R. and D. THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT, "Heat Index R&D TMD," www.rnd.tmd.go.th. http://www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/ (accessed Feb. 5, 2024).

[15] S.-S. Lin, C.-W. Lan, H.-Y. Hsu, and S.-T. Chen, "Data Analytics of a Wearable Device for Heat Stroke Detection," Sensors, vol. 18, no. 12, p. 4347, Dec. 2018, doi: <a href="https://doi.org/10.3390/s18124347">https://doi.org/10.3390/s18124347</a> (accessed Feb. 5, 2024).

[16] SYNPHAET HOSPITAL, "โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด - โรงพยาบาลสินแพทย์," โรงพยาบาลสินแพทย์, Mar. 28, 2023.

https://www.synphaet.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81-

heat-stroke-

2 (accessed Nov. 20, 2023).

Omost (accessed Feb. 5, 2024).

%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B 8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A1/(accessed Feb. 5, 2024).

[17] สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, "แพทย์เตือน ภาวะเจ็บป่วยจากลมร้อน 'ฮีทสโตรก' เสี่ยงอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้," ddc.moph.go.th, Mar. 25, 2022. https://ddc.moph.go.th/odpc7/news.php?news=24196&deptcode=odpc7&news\_views=427

[18] Centers for Disease Control and Prevention, "Frequently Asked Questions (FAQ) About Extreme Heat | Natural Disasters and Severe Weather | CDC," www.cdc.gov, Apr. 14, 2020. https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/faq.html#:~:text=Heat%20stroke%20is%20the%2

[19] T. Durongbhandhu, "โรคลมรั้อน (Heat Stroke) ," Thailand Digital Journal, Oct. 2019. https://thaidj.org/index.php/CHJ/article/download/7412/7641/11666 (accessed Feb. 5, 2024).

[20] Adafruit, "adafruit/DHT-sensor-library," GitHub, May 04, 2020. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (accessed Nov. 20, 2023).

[21] โรงพยาบาลศิครินทร์, "วิธีเช็ดตัว 'ลดไข้' ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร ? - โรงพยาบาลศิครินทร์," *โรง* พยาบาลศิครินทร์, Aug. 19, 2021.

https://www.sikarin.com/health/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9 (accessed Feb. 5, 2024).