GATEWAY-SCAN-2026

设备巡检报告（扫描件模拟）

巡检编号：ZX-8055　日期：2026-11-11

本报告由纸质文档扫描生成，用于验证光学字符识别链路。

巡检范围覆盖机房、办公区与会议室共三处场所。

区域	设备数	异常	备注
机房A	48	2	电源
办公区	126	0	-
会议室	37	1	投影
库房	19	3	待复检

第一节 巡检概述

本次巡检按计划于十一月上旬执行，历时三天。

所有在册设备均完成通电检查与外观检查。

关键指标包括温度、湿度、供电电压与网络时延。

区域	设备数	异常	备注
机房B	52	1	风扇
走廊	8	0	-

第二节 巡检明细（1）

检查项目涵盖供电、散热、连线与标识四个方面。

供电检查逐路测量电压，读数均在标称范围内。

散热风扇转速正常，未发现异响或停转现象。

连线整齐度良好，标签缺失处已现场补齐。

随机抽测网络时延，平均值低于两毫秒。

第三节 明细记录（续 1）

序列号 SN-2026-0400 至 SN-2026-0415 全部核验通过。

其中三台设备固件版本落后，已登记待升级。

UPS 负载率维持在百分之四十五以下，状态健康。

区域	设备数	异常	备注
机房A	16	1	固件
机房B	20	0	-

第二节 巡检明细（3）

检查项目涵盖供电、散热、连线与标识四个方面。

供电检查逐路测量电压，读数均在标称范围内。

散热风扇转速正常，未发现异响或停转现象。

连线整齐度良好，标签缺失处已现场补齐。

随机抽测网络时延，平均值低于两毫秒。

第二节 巡检明细（4）

检查项目涵盖供电、散热、连线与标识四个方面。

供电检查逐路测量电压，读数均在标称范围内。

散热风扇转速正常，未发现异响或停转现象。

连线整齐度良好，标签缺失处已现场补齐。

随机抽测网络时延，平均值低于两毫秒。

第三节 明细记录（续 4）

序列号 SN-2026-0700 至 SN-2026-0715 全部核验通过。

其中三台设备固件版本落后，已登记待升级。

UPS 负载率维持在百分之四十五以下，状态健康。

区域	设备数	异常	备注
机房A	16	1	固件
机房B	20	0	-

第二节 巡检明细（6）

检查项目涵盖供电、散热、连线与标识四个方面。

供电检查逐路测量电压，读数均在标称范围内。

散热风扇转速正常，未发现异响或停转现象。

连线整齐度良好，标签缺失处已现场补齐。

随机抽测网络时延，平均值低于两毫秒。

第二节 巡检明细（7）

检查项目涵盖供电、散热、连线与标识四个方面。

供电检查逐路测量电压，读数均在标称范围内。

散热风扇转速正常，未发现异响或停转现象。

连线整齐度良好，标签缺失处已现场补齐。

随机抽测网络时延，平均值低于两毫秒。

结论与建议

整体设备完好率百分之九十八点六，高于目标值。

建议在下个季度前完成固件升级与备件补充。

落款：自动化巡检小组　报告编号 ZX-8055-EOF