关于 RoboMaster 2019 机甲大师复活赛、国际预选 赛及总决赛比赛现场随机抽查作弊行为的通知

各参赛队:

为了给大家建设一个公平公正的比赛环境,比赛期间组委会成立了督查小组,将会在 RoboMaster 2019 机甲大师全国赛比赛期间,针对检录后比赛期间机器人不规范的一些行为进行随机抽查。

重点抽查的作弊方式包括但不限于以下几种情况:

- 1. 电源管理模块电源输出接线不规范;
- 2. 超级电容模组容量超过 10000J, 电容串并方式与赛队提供的信息不符, 超级电容模组接线不规范;
- 参赛队拒不配合抽检,或在被检查前紧急对机器人、遥控器等进行无关操作,
 又不能给出合理解释;
- 4. 有功率限制的机器人的底盘使用了除电源管理模块"chassis"接口以外的能源;
- 5. 裁判系统除用户接口以外的通信链路接入到非裁判系统的设备中;
- 6. 操作间使用私有通信设备。

补充说明:

组委会会在检录处附近设立测试点,对所有机器人做电源模块接线检查;对所有超级电容模组进行容量测试,超级电容的放电接口需要预留为 xt30 接口,并保持超级电容充满电,方便检测,测试通过的超级电容模组需要粘贴标记,禁止比赛期间私自更换

未检测的超级电容;

希望各参赛队可以严格遵守比赛规定,一旦查出有作弊行为,该队伍将会取消 RoboMaster 2019 赛季的参赛资格。

同时,若发现其他队伍有可疑作弊行为,可向检录长、裁判长、主裁进行匿名举报, 共同建立公平公正的比赛环境!