
## 青蛙手柄驱动安装

## 插上USB



插好,蜂鸣器会发出一个短曲。证明USB成功枚举

稳定后,中间的蓝灯常亮,右侧的红色电源灯常亮。硬件为正常

## 安装驱动

#### 下载inf驱动配置文件

下载地址:


### 驱动安装选择

右键我的电脑图标——管理——设备管理器

1.








3.



4.








### 驱动路径选择

1.




2.







4.



5.






7.




8.



恭喜,安装完成!如果你发现安装不成功,请在再多看仔细看看操作,一般是自己操作有误导致的。

# Kittenblock中连接操作

选择硬件



#### 选择串口



## 青蛙手柄编程