迅为电子Linux驱动教程 ——驱动工程师硬件知识_基础概念



本节目标

- Linux驱动工程师工作中有交集的同事
 - sch原理图工程师
 - layout画板工程师
- 嵌入式研发流程介绍
- 工程师容易"扯皮"的工作内容分析



Linux驱动工程师工作中有交集的同事

- sch原理图工程师工作内容
 - 方案
 - 元器件选型
 - 采购(能不能买到,价格)
 - 原理图(涉及到稳定性)
- layout画板工程师
 - layout (封装、布局,布线, log) (涉及到稳定性)
 - 焊接的一部分工作(调试阶段板子的焊接)
- 驱动工程师
 - 驱动,原理图,layout三部分的交集容易发生矛盾



嵌入式研发流程介绍

- PCB研发流程介绍
 - 方案,原理图(网表)
 - layout工程师(gerber文件)
 - PCB板厂制板(裸板PCB)
 - 焊接 (Demo板)
 - 硬件测试
 - 稳定性测试(需要软件工程师)
 - 量产
 - 驱动的工作在方案选定了之后就开展,到了量产之后还有可能一直更新升级



工程师容易"扯皮"的工作内容分析

- 常见分析方法和思路(个人总结的)
- 第一要点,千万不要说"我这部分没有问题"
 - 做东西谁都不敢保证永远不出错的
 - 这句话说出口,工作就没法正常开展了
- 第二要点,分析的时候要有逻辑性
 - 例如,usb无法通信,那么我们先测量是不是导通的,然后我们驱动工程师将usb通信速率降到很低很低,如果能够通信则是layout工程师的问题,如果不能通信,则可能芯片坏了或者驱动有问题,如果芯片其它部分能够正常工作,那么多半是驱动工程师出了问题。



工程师容易"扯皮"的工作内容分析

- 从研发流程来举几个例子
 - 画板工程师首先要保证线路是通的(万用表测量即可,这一块可能出现制板问题,焊接问题虚焊等)
 - 原理图工程师保证电路能够启动(常见的是电源部分,启动模式,上电时序)
 - 模块不稳定(电源,启动方式,驱动)
 - 首版很好,量产出问题(这个问题比较复杂,各个方面都要考虑)
 - 本来产品有多个批次都好好的,突然出故障,如果软硬件没有更新,那么就是生产的问题



谢谢!

