基于数据驱动的数码变焦自动化测试脚本

基于数据驱动的数码变焦自动化测试脚本1
1.
1、需求分析:数码变焦测试用例,需要打开Potplayer播放器遍历测试用例表
格中对6种分辨率格式分别使用HidTool进行缩放移动画面的测试操作,再通过分析
串口数据判断测试结果,再将测试结果写回到对应测试用例的结果列中:
6种分辨率: MJPG 3840*2160 MJPG 1920*1080 MJPG 1280*720 H264 3840*2160
H264 1920*1080 H264 1280*7202
1.1. 2、代码实现:测试用例读取和结果写入:
a、用例读取:使用Pandas库实现对测试用例的测试点进行读取,拆分得到每行
测试用例对应的分辨率,测试步长,测试步骤,用于后续执行测试
b、结果写入:使用Openpyxl库实现对测试用例的结果写入,根据每条测试用例
执行完成后回传的行数和测试结果,每条测试用例测完自动写入结果2
1.1.1. 3、代码实现: Windows端工具控制:
a、Potplayer自动化控制:使用uiautomation库对Potplayer软件进行控制,包括
打开软件、关闭软件、进入设备设置页面、指定分辨率切换、获取该设备支持
的所有分辨率功能进行封装
b、HidTool自动化控制:使用uiautomation库对HidTool软件进行控制,包括打
开软件、关闭软件、指定步长放大操作、指定步长缩小操作、复位操作、指定
步长移动操作功能进行封装2

1. 1、需求分析:数码变焦测试用例,需要打开Potplayer播放器遍历测试用例表格中对6种分辨率格式分别使用HidTool进行缩放移动画面的测试操作,再通过分析串口数据判断测试结果,再将测试结果写回到对应测试用例的结果列中:

6种分辨率:

MJPG 3840*2160

MJPG 1920*1080

MJPG 1280*720

H264 3840*2160

H264 1920*1080

H264 1280*720

- 1.1.2、代码实现:测试用例读取和结果写入:
- a、用例读取:使用Pandas库实现对测试用例的测试点进行读取,拆分得到每行测试用例对应的分辨率,测试步长,测试步骤,用于后续执行测试
- b、结果写入:使用Openpyxl库实现对测试用例的结果写入,根据每条测试用例 执行完成后回传的行数和测试结果,每条测试用例测完自动写入结果
 - 1.1.1.3、代码实现: Windows端工具控制:
 - a、Potplayer自动化控制:使用uiautomation库对Potplayer软件进行控制,包括打开软件、关闭软件、进入设备设置页面、指定分辨率切换、获取该设备支持的所有分辨率功能进行封装
 - b、HidTool自动化控制:使用uiautomation库对HidTool软件进行控制,包括打开软件、关闭软件、指定步长放大操作、指定步长缩小操作、复位操作、指定步长移动操作功能进行封装
 - 4、代码实现: 串行端口控制数据接收:

通过PySerial库实现对串口的控制,包括获取当前电脑已连接COM端口、串口

初始化、串口输入账号密码获取超管权限、串口打开高级别log输出、串口获取input回传数据、串口退出超管权限功能封装

- 5、自动化测试流程:
- a、初始化串口对象->获取串口超管权限->打开串口高级别log输出
- b、逐行读取每条测试用例的测试点-
- >将测试步骤、测试步长、测试类型、测试分辨率传入下一步
- c、根据测试类型进行分流执行->错误值测试\放大测试\缩小测试:
- 0 错误值测试case [1, '0,MJPG 3840×2160P 30(P 16:9),-1'] --弹框"操作失败"关键字
 - 1 放大测试case [2, '1,MJPG 3840×2160P 30(P 16:9),5']
 - 2 缩小测试case [22, '2,MJPG 3840×2160P 30(P 16:9),40,-1']
- d、通过串口获取每次执行操作后返回的数据:x(当前画面所在横坐标)
- 、y(当前画面所在纵坐标)、w(当前画面的宽度)、h(当前画面的高度)->将这些值代入公式进行计算,判断该条测试用例的测试结果:
- a、错误值:

无缩放状态->缩小1step

[1、弹框操作失败, 2、zoom: 1, step 1]

无缩放状态->过度放大53step

[1、弹框操作失败,2、zoom: 0, step 53]

放大40step状态->过度缩小53step

- [1\times zoom: 0, step 40\times 2\times x: 1280, y: 720, w: 1280, h: 720]
- b、有效值:

放大->右移动画面1step:

放大5step

[1、zoom: 0, step 5, 2、x: 160, y: 90, w: 3520, h: 1980, 3、direction: 3, step 1, 4、x: 192, y: 90]

(通过w、h、x、y来判断放大、缩小、移动的值是否正确)

所有分辨率的放大缩小移动都是以4K的进行的

- 1、放大的公式: w=w1-step*64, h=h1-step*36
- 2、缩小的公式: w=w1+step*64, h=h1+step*36
- 3、右移动的公式: x=x1+step*32, y=y1 放大40step->缩小->右移动画面1step: 缩小1step

[1、zoom: 0, step 40, 2、x: 1280, y: 720, w: 1280, h: 720, 3、zoom: 1, step 1, 4、x: 1248, y: 702, w: 1344, h: 756, 5、direction: 3, step 1, 6、x: 1280, y: 702]