コンクリート工学1

2021年7月7日 水曜日 午後0:19

1. (1) 现场重定
$$S'$$
、 G' と T 多と
$$\frac{95}{100}S' + \frac{3}{100}G' = S$$

$$\frac{5}{100}S' + \frac{97}{100}G' = G$$

$$\frac{97\cdot19-3}{100}G' = 19G-S$$

$$G' = \frac{100(19G-S)}{97\cdot19-3} = 969.0 \text{ kg}$$

$$S' \cdot \frac{100}{5}(G - \frac{97}{100}G') = 801.4 \text{ kg}$$

表面水率による補正

$$S'' = \frac{102}{100} S' = 811.4$$

 $G'' = G' = 969.0$
 $W' = W - CS'' - S' = 159$

Dh に 駅場 配合は 下回のとかり 粗質 ス3ップ W/c 監査 物質は 最大は (mm) Com) C/6) (%) C/6) W C S G Ad 20 8、0 50.0 4.0 44.5 159 350 817 969 1.50

$$S/a = 44.5\%$$
 $W = 153 kg / m^3$

2 (1) 乾燥により、セメント水和物中の空門(毛細電」がりして、流なして、な水が蒸発することで空間が絶み収施する。

.つし、「レノアヤ 、しい治品」の ~クマルュン

- (2)、セメントの水部気応により水が消費されることで発生する。 記収能と比較して、硬化はにも発生しやすい。
- (3)・単位水量も減りさせる。
 ・骨枝を弹性体致の大きいものを使用する。
- 3 U) AE削の思る治性作用により、空気を思る治 と、性削が取り囲み空気泡を連行する。
 - (2) ボンデラン治性はCatと反応して水が物で生成する 対して、治在水砂性は、アルかりと気応してセメント 同様の水硬性と気料する。
 - (3)コンケリートは混合籽料であり、こうにひび割れ を起こすなめに、緑形性でまさないなめ。
- $\frac{A}{A} = \frac{P}{A} = \frac{420 \times 10^{3} N}{E \times 50 \text{ mm}^{2}} = 53.5 N/mm^{2}$

コンクリート工学2

2021年7月7日 水曜日 午後0:19

(1) 鉄的、コンクリート ともに圧縮力 負担

- 鉄筋的のはコンケリトより十分りをいてして $C_c = f_c / A_c = 30 \cdot (800.500) = 12 \times 10^6 N = 12 \times 10^3 EN$ $C_s = f_b / A_s = 400 \cdot (4000 + 4000) = 32 \times 10^5 N = 32 \times 10^2 EN$ $V_u = C_{ct} C_s = 1.52 \times 10^4 N$

(2) 引提鉄前のみ降伏を協立 Ts=fyAs=400·4000= 1600 KN Cs: Ese, As=800000 2s EN Cc: 0-85fc×08x×b=0.85×30×0.8×500 = 10-2 x KN ひずみ/お布よう

 $E_{s} = 0.0035 \times \frac{\chi - d}{x} = \frac{\chi - 100}{\chi} \times 0.0035$

 $D = \frac{1}{200} + \frac{1}{100} +$

 $10.2x^{2} + 1200x - 280000 = 0$ $x_{2} = \frac{-600 + \sqrt{360000 + 10.2 - 280000}}{(0.2)}$

= 116.99

求める地げそーメントは

Muz Cs. 300 + Cc. (400 - 0.4x) + Ts. 300

Muz Cs. 300 + Cc. (400 - 0.4x) + Ts. 300

7 8600 00 × 5.08×10 × 300 + 10.2 × 116.99 × (400-0.4× 1/6.99) + (600.300

= 1023000 KW.mm

= 1023 ku·m

(3) 引起鉄節はろようど降伏しているかう。

ス2 (700-20) = 0.0035 と 0.002

42 2 4900-72

)(2 4900 = 445.45 mm

压能铁的 化节24 四

 $E_{s} = \frac{\chi - d'}{2L} \times 0.0035 = 2.71 \times (0^{-3} \text{ F}) \text{ GHZ} = 3$

Ts= C3: 400-4000= 1600 KN.

Cc2 0-85 fc x0.82 x b= 0.85 x 30 x 0-8 x 445.45 x 500

-4543 KN

Nu/2 Cc+ Cs- Ts 2 Cc 2 4543/cN

Muz Cc (400-0.42) + Cs.300 + Ts.300

= 1967000 KW mm

~ 1967 (N·M

(4) 夠信及我们不是

ez M., = 0.43

めるれ 2-0-3<043 より 曲が日孫 獨境

めるれ e=0-3<043 より 曲げ圧縮 破症 (粉を呼ょり Nu が半越いいる)

(5) N2 (x-100) = 0.003520.003 - 12-100 = 6x x = 100 Cs = for As = 1600 kN Cc = 0.85 fc x 0.82 x b = 0.68 = 30 x 100 x 500 = 1140 kN. Mu = Co. (400-0.4x) + Cs.300 + Ts.300 = 1340 kN.m