科华电力-温湿度传感器协议

寄存器地址	03H读	数据定义	数据类型	单位/精度
0	*	温度℃	short	0.1
1	*	湿度RH%	unsigned short	0.1
2	*	露点℃	short	0.1
3	*	传感器类型(1: 温湿度)	unsigned char	