

迈迪文件批量转换工具




1. 添加文件的五种方式

- (1) 添加文件——查找文件（可多选）
- (2) 添加文件——查找目录
- (3) 直接拖放文件或文件夹进入文件选择区
- (4) 添加当前 SW 打开的文件
- (5) 添加当前 SW 打开的全部文件

2. 移除文件


- (1) 删除选择项（可多选）
- (2) 清空全部项

3. 格式转换



- (1) 添加文件
- (2) 选择保存路径:
 - 1) 默认原路径保存

- 2) 用户自定义保存路径后，可以选择是否创建子目录
- (3) 自定义选项：
 - 1) 图纸 1:1 导出提示需要激活 SolidWorks 的 1:1 输出项
 - 2) 确定需要转换的文件格式
 - 3) 确定需要转换成哪些文件格式
 - 4) 勾选自定义项，可以输入一种需要转换的格式
- (4) 开始转换
- (5) 操作结果反馈：



- 1) 操作文件总数（按照需要转换的格式统计）
- 2) 转换成功的格式数量，及清单
- 3) 转换失败的格式数量，及清单
- 4) 转换后文件的保存目录