





Cadence cis配置数据库（一）


环境， win7， cad 版本 16.2；使用 access2010 做数据库；

一).首先使用 **access2010**新建一个数据库，




双击空数据库；

菜单栏“创建”，工具栏“表设计”，设计一个 capacitor 所需要的字段；如下图：



字段名称	数据类型	
Part Number	文本	
Part Type	文本	
Value	文本	
Description	文本	
Voltage	文本	
Tolerance	文本	
Schematic Part	文本	

关闭的时候会弹出提示：




选择 “是”,保存为 capacitor ；如下图：

所有 Access 对象	字段名称	数据类型
表	Part Number	文本
Capacitor	Part Type	文本
	Value	文本

此时可以双击上图中左边所有 access对象中的表“ capacitor ”，
可以看到：

Part Number	Part Type	Value	Description	Voltage	Tolerance	Schematic Part
*						



单击右边的“添加”
像我这里，



除了 SQL Server外什么都没有， 无法添加其他的。 我参照网友提供的资料， 通过下面的方法打开了；


解决方法是：

C:\Windows\SysWOW64

在这个目录下找到：


odbcad32.exe

这个文件， 双击打开。




里面有很多可用个数据源驱动，然后就可用添加连接我打开为：

Access 的 ODBC 的数据源了。




下面在 系统 dsn 标签页单击“添加”，





我在这里选择了 microsoft access driver (*.mdb)，点击“完成”



数据源名 就自己起个名字吧，看到数据库那个“选择”，选择刚才上面建立的那个数据库“ACR_database.mdb”




“确定”




“确定”
再“确定”。

三) 下面要在 capture cis 里面配置；


打开 orcad capture CIS ，随便打开一个原理图页，




点击菜单栏中的 “options ”→ “CIS configuration ... ”




点击 New …，新建一个配置。







选择是（ Y），弹出下图窗口




选择“ 下一步 ”：





可以看到我们的数据源 'ACR_database'已经列出来了，点击它，然后下一步；弹出





这里问你要设置的 table, 我这里选择: capacitor, connector, IC, Misc, Resistor。





选择“下一步”，弹出：




这里是要设置你数据源里面的字段和 orcad 文件属性里面的关联； 如上图可以看到当前是询问我数据库 table : Capacitor, 然后有个 part_number, 这个是 orcad 自带的属性, 我需要把这个 part_number 和我的数据库字段名称对应起来, 所以我选择哪个 activapartsID 的下拉菜单, (下拉菜单其实就是我们的数据库中的字段名称) 选择我的字段 part number , 上图选择完后为：




单击下一步，它会询问 table : connecor, orcad 属性和数据库字段的对应关系。一次类推其它如法炮制，直到下图：




这里会有一张总表出来，可以看到左边是数据库的字段名称，右边是 orcad 的 property name，中间是 transfer to design，如果需要对应就可以打上勾，然后在右边选择要映射到 orcad 的哪个属性。我选择好后，如下图：




那个 schematic part 默认是不可选的，然后选择“下一步”





这里问你要不要连接 ICA, 我就选择 No ICA properti , 因为我的器件不需要连接互联网上的元件。




下一步；




这里选择你要浏览的项，选择后，对应的属性就会被显示出来，




这里选择哪些属性放在原理图的时候是否显示出来，我这里选择了 value 和 footprint ，一般原理图中元器件需要查看它的 value 和封装名，下一步；




这里问你在连接原理图中的器件的时候，以哪个属性为关键属性来查找数据库，我这里选择默认 value,。选择好后，点击 finish ；最后可以看到一张汇总的设置，




，单击确定即可。如果需要更改，可以直接在这里更改。确定后，弹出：






说我的一些信息和 ICA 没有映射到网络数据库，问我是否需要，我选择 NO，因为我的数据库自己建的。

然后弹出保存配置的窗口，自己随便起个英文名，另存好就行了。




已经 Ok 了，如果需要修改配置，可以选择 setup，其实就是上上上图面出现的那个配置的汇总。


四) 下面说一下如何通过数据库来放置器件，
选择菜单中的 “ place ” → “ database part ”




，这里可以点击 table，然后在下面可以看到对应 table 中的数据，





可以点击标签 Query 进行搜索，假设我要搜索一个 0402,10K 的电阻，



可以看到已经显出一个来了。
点击下面搜索到的器件，



在这个绿色条上右键， place database part，然后自动切换到原理图， 并且可以看到有一个电阻附在鼠标上，直接放就可以了。




可以看到 value 和 pcb footprint 都显示出来了。

五) 单个更新器件,

假设有个 1K 的需要换成 10K 的电阻,

在 1K 的电阻上直接右键 “ link database part ” (或者 ctrl+L), 自动根据 key 属性, 搜索到 1K 的电阻,



Select a Query:

Save Query

Delete Query

☐ Relational Que

	Property	Compare	Value
1	Value	=	1K
2			

Explore

Query

x

Property

Schematic Contents

Database Contents

Visible

	Table	Part Number	Part Type	Value	Description	Voltage
1	Resistor			1K	RES 1K 1/16W 5% R0402	
2	Resistor			1K	RES 1K , 1/10W 5% R0603	

那我改 value 为 10K 的，搜索；

Select a Query:▼Save QueryDelete Query☐ Relational Que

	Property	Compare	Value
1	Value	=	10K
2			

◀◻▶▶


ExploreQuery

◻◻

	Property	Schematic Contents	Database Contents	Visible
1	ROHS			☑
2	mark		Std	☑
3	Datasheet			☑
4	Price			☑
5	Distributor			☑
6	Availability			☑
7	Distributor Part Numb			☑
8	Manufacturer			☑
9	Manufacturer Part Nu			☑
10	PSpice			☑
11	PCB Footprint	RES0402	RES0402	☑
12	Tolerance	1%	5%	☑
13	Power			☑
14	Value	1K	10K	☑
15	Part Type			☑

	Table	Part Number	Part Type	Value	Description	Voltage	Tolerance	
	Resistor			10K	RES 10K 1/16W 5% R0402		5%	DIS

点击搜索出来的结果，可以看到中间有个对比，当前器件属性和数据库的差别，红色为有差别的，直接同上面的方法，右键然后放置即可。后续更新待定。以上内容为珠海鼎芯工程师亲自制作。始终致力于 imx6 方案产品研发和项目定制。



下午 13：00—17：00

B. 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意，可自行安排工作和休息时间。

3. 1. 2 打卡制度

3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5 手工考勤制度

3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。

3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。

3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；

3.2 加班管理

3.2.1 定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。



B. 因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在 4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作 4小时至 8小时可申报加班半天，超过 8小时可申报加班 1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后 3 个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按 1：1的比例冲抵病、事假。

3.2.3 加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1 《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 26日至本月 25 日。

3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班

前到部门考勤员（文员）处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保管。

3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月 27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

下午 13：00—17：00
B. 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意，可自行安排工作和休息时间。

3. 1. 2 打卡制度

3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、

审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、



人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5 手工考勤制度

3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。

3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。

3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；

3.2 加班管理

3.2.1 定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减

员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。

B. 因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在 4 小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作 4 小时至 8 小时可申报加班半天，超过 8 小

时可申报加班 1 天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后 3 个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核

报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按 1：1 的比例冲

抵病、事假。

3.2.3 加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1 《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 26 日至本月 25 日。

3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班

前到部门考勤员（文员）处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保

管。

3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月 27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

下午 13：00—17：00
度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。
3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。
3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5 手工考勤制度
3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。
3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26日前向人力资源部递交考勤报表。
3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。
3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；

3.2 加班管理
3.2.1 定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减

员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。

B. 因员工月薪资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在 4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作 4小时至 8小时可申报加班半天，超过 8小时可申报加班 1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后 3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。



3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按 1：1的比例冲

抵病、事假。

3.2.3 加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1 《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 26日至本月 25日。

3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班

前到部门考勤员（文员）处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保

管。

3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月 27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。



年已渐近，年味在酝酿。

年味是什么？年味是家乡人准备过年忙碌的身影和开心的笑容，是家乡腊月集市的喧闹和繁荣。年味是家乡的撒子和大肉的喷香，是家乡红芋粉丝的筋道。年味是红红火火的场景，红红的灯笼，红红的春联，红红的蜡烛。

年味是什么？年味是父母的殷殷期盼，是常回家看看的再三嘱咐。

年味是什么？年味是亲朋好友团聚时的欢快气氛，人气旺盛，气场和谐。年味是乡里乡亲祝福吉祥，恭喜发财，憧憬未来。

年味是什么？年味是对幸福的虔诚叩拜，祈福天地，祈求丰年，祈盼安康。年味是对生活的庄严承诺，除旧布新，承上启下，激励自我。年味是对美德的竭力弘扬，尊老爱幼，平等互助，济困扶贫。

年味是什么？年味就是年俗，约定俗成，历史悠久。年俗里有说不完的故事，道不尽的风情。年俗里饱含着人们对吉祥如意的向往，对和谐美满的渴望，对至善至美的执着追求。

总之，年味是喜庆的氛围，是积极向上的精神，是洋溢着人情味的文化传统。留住浓浓的年味，就是留住我们的精神家园，留住我们的文化基因！

有人说如今人钱多了，年味却淡了。我说年味的浓淡和物质条件关系不大。旧时农历年底要结清一年的账目，欠租借债的人把这一段时间看成是难以度过的关口，所以也把年底叫做年关。但在家乡有规矩，年三十贴上春联后要账的就不能再上门，这是对人最起码的尊重，不能逼得太紧，不能耽误任何人过年团聚。连在外躲债的穷人都知道回家过年，可见人们对过年的重视，对团聚的向往，对好日子的渴求。当今人们过年不愁没钱花了，有的人便比阔斗富，鞭炮更长了，焰火更美了，压岁钱更多了。腰杆子挺直了，活出了尊严，但只顾夜以继日地鏖战在麻将桌旁，亲戚朋友走动少就有了心灵的距离，年味也就淡了。

有人说如今人忙了，年味被冲淡了。其实，年是一个重要的时间节点。家乡人常说，忙了一年了，过年得好好歇几天，好好吃几顿饺子。如今很多人只顾埋头挣钱，一年四季天天忙，忙得忘了家，忘了生命的根，忘了生命之舟的港湾在哪里，忘了心灵的驿站在何方，忘了调整后再轻装上阵。一年有四季，春耕夏耘秋收冬藏；人生有节奏，张弛有度养精蓄锐。而对于金钱大于一切的人来说，心中的年味确实是越来越淡了。

