

槽 A

槽 B

0–1.29 μs

写入块 0

空闲

1.29–1.57 μs

读取块 0

写入块 1



1.57 μs 块 0 用完

2.58–2.86 μs

写入块 2

读取块 1

槽 A 早已空出，块 2 等搬移器在 2.58 μs 空闲才写入