图纸中所有单位均为 mm 要求:

- 1.机械手厚度为 10mm, 数量 4 个。(透明亚克力)
- 2.基板厚度为 6mm, 数量 1 个。 (透明亚克力)
- 3.最后一个很简单, 没有图纸, 长 100mm, 宽 40mm, 厚度 8mm。(透明亚克力)