

Wi-Fi 模组 AFW121T 生产测试标准以及焊接建议

版本号: V1.0





目录

| <u></u> —) | 制板资 | ·料确认,来料检查 | 3 | | |
|-------------|-------|---|---|--|--|
| | Α. | 核对 PCB 的 gerber 资料,板厂必须保证射频馈线的阻抗匹配。 | 3 | | |
| | В. | 板厂根据制板要求,采用1盎司铜箔,板子焊盘应力达1.43KG。 | 3 | | |
| | С. | PCB 板来料翘曲检查,大片拼板不能超过翘曲 0.75%。 | 3 | | |
| | D. | 爬锡高度大于半孔高度 50% | | | |
| | Ε. | 半孔沉金足 1 微英寸,通常为 1.3-1.5M | 3 | | |
| | F. | PCB 板是否存在外形损坏问题。 | 3 | | |
| 二) | SMT 贴 | 片检查 | | | |
| | Α. | 锡膏质量检查:要求是无铅锡膏,搅拌解冻均匀。 | 3 | | |
| | В. | 钢网检查,是否存在生锈或者缺失。 | 3 | | |
| | С. | 避免翘曲, PCB 板必须放在平整的钢板或者夹具上过炉。 | 3 | | |
| 三) | 射频检测: | | | | |
| 四)模组软、硬件检测: | | | | | |
| | Α. | 模组的固件、MAC 地址检测。 | | | |
| | В. | 翘曲度检测: | 4 | | |
| | С. | 板厚采用 0.8mm 工艺,板材经过多轮筛选,可以承受三次过炉 | 5 | | |
| | D. | 批量交货标准为真空托盘包装。防潮等级为 2a 级别 | 5 | | |
| 五) | 底板贴 | i装工艺设计建议: | 5 | | |
| | Α. | 板载天线下方布局镂空,不要铺地 | 5 | | |
| | В. | 模组焊接钢网,在开口长度上增加30%,保证锡量。最好是开设阶梯钢网。 | 5 | | |
| | C. | 模组超过一个月不使用, 预先烘烤 2 小时以上。 | 5 | | |
| • | D. | 如果双面回流焊,先焊接模组情况下,二次焊接需要调低下层炉温 | 5 | | |
| | Е. | 最好在模组下方增加 1.0 尺寸的透气孔,以在焊接过程中释放热气 | 5 | | |
| | F. | 如果半孔爬锡量不足,请稍微垫高钢网 | 5 | | |
| | G. | 用户测试, 防止电源和 GND 的短路, 其他 I\0 无设计说明, 不能短接 | 5 | | |



一)制板资料确认,来料检查

- A. 核对 PCB 的 gerber 资料,确认射频馈线的阻抗匹配
- B. 板厂根据制板要求,采用1盎司铜箔,板子焊盘应力达1.43KG
- C. PCB 板来料翘曲检查,大片拼板不能超过 FR4 标准翘曲 0.75%
- D. 测试样品爬锡高度大于半孔高度 50%
- E. 半孔沉金足 1 微英寸,通常为 1.3-1.5M
- F. PCB 板是否存在外形损坏问题

二) SMT 贴片检查

- A. 锡膏质量检查: 无铅锡膏, 搅拌解冻均匀
- B. 钢网检查,是否存在生锈或者缺失
- C. 避免翘曲, PCB 板必须放在平整的钢板或者夹具上过炉
- D. 炉后目检——检查模组外观:
 - 1、确认模组屏蔽盖是否与板边的板孔短路
 - 2、确认模组屏蔽盖是否与板子完全贴合
 - 3、确认模块天线左端匹配元器件是否均上件,有无短路、有无虚焊

三) 射频检测:

九九物联Wi-Fi 模组采用耦合测试工艺。出厂全检并校准。仪器测试流程:

| 1 | WT_CONNECT_TESTER | 仪器联机 |
|---|-------------------|--------|
| 2 | WT_INSERT_DUT | 仪器开始抓卡 |
| 3 | WT_DELAY | 开始校准 |
| 4 | WT_CAL_FREQ | 校准频偏 |



| 5 | WT_CAL_END | 校准结束 |
|----|------------------------|--|
| 6 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11B 的 11M 速率下功率、频偏 |
| 7 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11G 的 54M 速率,功率、频偏 |
| 8 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11N 的 HT20 下 , MCS7 速率下 1 信道 EVM、功率、频偏 |
| 9 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11N 的 HT20 下, MCS7 速率下7 信道 EVM、功率、频偏 |
| 10 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11N 的 HT20 下, MCS7 速率下 13 信道 EVM、功率、频偏 |
| 11 | WT_VERIFY_TX_ALL | 校准 802.11N 的 HT40 下,MCS7 速率下, 7 通道的 EVM、功率、频偏 |
| 12 | WT_SHOW_VERIFY_SUMMARY | 打印所有测试数据 |
| 13 | WT_SET_MAC_ADDRESS | 仪器写 MAC 地址,回读 MAC 地址 |
| 14 | WT_SAVE_CAL_DATA | 仪器保存校准数据 |
| 15 | WT_WRITE_EFUSE | 仪器往模块写校准数据 |
| 16 | WT_USER_COMMAND | 发命令跳转到用户固件 |
| 17 | WT_REMOVE_DUT | 移除端口 |
| 18 | WT_DISCONNECT_TESTER | 断开仪器连接 |

四) 模组软、硬件检测:

确认分板采用分板机分板,避免外力接触以影响翘曲

- A. 模组的固件、MAC 地址检测
- B. 翘曲度检测:





- C. 板材可以承受三次过炉
- D. 批量交货标准为真空托盘包装。防潮等级为 2a 级别

五) 底板贴装工艺设计建议:

- A. 板载天线下方布局镂空, 不要铺地
- B. 模组焊接钢网,在开口长度上增加30%,保证锡量。最好是开设阶梯钢网。
- C. 模组超过一个月不使用, 预先烘烤 2 小时以上。
- D. 如果双面回流焊, 先焊接模组情况下, 二次焊接需要调低下层炉温
- E. 最好在模组下方增加 1.0 尺寸的透气孔,方便在焊接过程中释放热气
- F. 如果半孔爬锡量不足,请稍微垫高钢网
- G. 上电测试, 防止电源和 GND 的短路, 其他 I/O 无设计说明, 不能短接