根据所给出的"支架"的轴测图,了解机件的结构,采用**适当的表达方法**,完整、清晰的表达机件的结构形状,并标注尺寸。绘图要求如下:

- (1) 表达方法、尺寸标注符合国家标准规范。
- (2) 图名: 支架的表达方法。
- (3) 绘图比例 1:1, 图幅 A3。

