

# 内容

01 编码与调制的基本概念

02 常用编码方式


03 基本的带通调制方法和混合调制方法








01 编码与调制的基本概念






- 01
- 编码与调制的基本概念
- 码元

在使用时间域的波形表示信号时,代表不同离散数值的基本波形称为码元。









比特流

双极性不归零编码 (编码效率高,但存在同步问题)



需要给收发双方再添加一条时钟信号线。

发送方通过数据信号线给接收方发送数据的同时,还通过时钟信号线给 接收方发送时钟信号。

接收方按照接收到的时钟信号的节拍,对数据信号线上的信号进行采样。 对于计算机网络,宁愿利用这根传输线传输数据信号,而不是传输时钟 信号。

比特流

双极性不归零编码 (编码效率高,但存在同步问题)

> 双极性归零编码 (自同步, 但编码效率低)



在每个码元的中间时刻信号都会回归到零电平。

接收方只要在信号归零后采样即可。


归零编码相当于将时钟信号用"归零"方式编码在了数据之内,这称为 "自同步"信号。

然而,归零编码中大部分的数据带宽,都用来传输"归零"而浪费掉了。


双极性不归零编码(编码效率高,但存在同步问题)

双极性归零编码(自同步,但编码效率低)


曼彻斯特编码 (自同步, 10Mb/s传统以太网)




常用编码方式







02 常用编码方式




在传输大量连续1或连续0的情况下,差分曼彻斯特编码信号比曼彻斯特编码信号的变化少。 在噪声干扰环境下,检测有无跳变比检测跳变方向更不容易出错,因此差分曼彻斯特编码 信号比曼彻斯特编码信号更易于检测。


在传输介质接线错误导致高低电平翻转的情况下,差分曼彻斯特编码仍然有效。




【2013年 题34】若下图为10BaseT网卡接收到的信号波形,则该网卡收到的比特串是(A)。




- 1. 10BaseT以太网使用的是曼彻斯特编码。
- 2. 每个码元的中间时刻电平发生跳变: 正跳变表示1还是0, 负跳变表示0还是1, 可以自行定义。






【2021年 题34】若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是 (▲)。




- 1. 码元中间时刻的电平跳变仅表示时钟信号,而不表示数据。
- 2. 数据的表示在于每一个码元开始处是否有电平跳变: 无跳变表示1, 有跳变表示0。






【2021年 题34】若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是(A)。




- 1. 码元中间时刻的电平跳变仅表示时钟信号,而不表示数据。
- 2. 数据的表示在于每一个码元开始处是否有电平跳变: 无跳变表示1, 有跳变表示0。





03

#### 基本的带通调制方法和混合调制方法



使用基本调制 方法,1个码元只能 包含1个比特信息。 如何才能使1个 码元包含更多个比 特信息呢?



基本的带通调制方法和混合调制方法

# 频率

相位

因为载波的频率和相位是相关的,即频率 是相位随时间的变化率,所以载波的频率和相 位不能进行混合调制。 振幅



基本的带通调制方法和混合调制方法

频率

相位

振幅


通常情况下,载波的相位和振幅可以结合起来一起调制,例如正交振幅调制QAM。





## 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选





03

#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元(波形),每种码元可以对应表示4个比特(log<sub>2</sub>16=4)







## 03

#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

#### 混合调制方法举例——正交振幅调制QAM-16

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)

#### 类比举例:

两种手势 (码元)






0

1

手势 (码元) 数量为2,则每种手势 (码元) 可表示的比特数量为log<sub>2</sub>2=1。





### 03

### 基本的带通调制方法和混合调制方法

#### 混合调制方法举例——正交振幅调制QAM-16

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)

#### 类比举例:

四种手势 (码元)










00

01

10

11

手势 (码元) 数量为4,则每种手势 (码元) 可表示的比特数量为log<sub>2</sub>4=2。





#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)






#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)








#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)








#### 03

## 基本的带通调制方法和混合调制方法

#### 混合调制方法举例——正交振幅调制QAM-16

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)

码元A、B、C都可以被解调为0000 (正确)。



QAM-16的星座图



#### 03


#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

混合调制方法举例——正交振幅调制QAM-16

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元(波形),每种码元可以对应表示4个比特(log<sub>2</sub>16=4)

码元A、B、C都可以被解调为0000 (正确)。

码元D被解调为0001 (1位错误)。



QAM-16的星座图



#### 03

#### 基本的带通调制方法和混合调制方法


混合调制方法举例——正交振幅调制QAM-16

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元 (波形), 每种码元可以对应表示4个比特 (log<sub>2</sub>16=4)

码元A、B、C都可以被解调为0000 (正确)。

码元D被解调为0001 (1位错误)。

码元E被解调为1111 (4位全错)。




QAM-16的星座图




#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元(波形),每种码元可以对应表示4个比特(log<sub>2</sub>16=4)
- 每个码元与4个比特的对应关系采用<mark>格雷码</mark>,即任意两个相邻码元只有1个比特不同










比特流

双极性不归零编码 (编码效率高,但存在同步问题)

双极性归零编码 (自同步, 但编码效率低)

曼彻斯特编码 (自同步, 10Mb/s传统以太网)


差分曼彻斯特编码





03

#### 基本的带通调制方法和混合调制方法




使用基本调制 方法,1个码元只能 包含1个比特信息。 如何才能使1个 码元包含更多的比 特呢?



#### 基本的带通调制方法和混合调制方法

- 12种相位
- 每种相位有1或2种振幅可选
- 可以调制出16种码元(波形),每种码元可以对应表示4个比特(log<sub>2</sub>16=4)
- 每个码元与4个比特的对应关系采用<mark>格雷码</mark>,即任意两个相邻码元只有1个比特不同





御有科技と学 Hunan University of Science and Technology 電楽惟新 至誠致志

