# DC-DC 转换器电路设计实验报告

姓名: 杨鹏宇 班级: 计科 2002 班 学号: 202004061409

### 一.实验目的

- 1. 认识电路板设计中的要素:元器件的类型(芯片、电阻、电容、电感、接插件等)、封装、安装方式,以及 PCB 设计、生产、验证等过程。
- 2. 认识原理图 schematic 中的元件符号、符号库、线、网络标签等;电路布板 PCB Layout 中的元件封装、封装库、布线、过孔、覆铜、层。
- 3. 掌握 KiCad 下载、安装和工作流程。
- 4.完成 DC-DC 转换电路的 PCB layout。
- 5.掌握 KiCad 的第三方插件安装, 能输出 BOM 文件。
- 6.掌握输出制造工艺要求的 Gerber 光绘文件。


# 二.实验资源

PC 机、KiCad5.1.10 软件(含 Eeschema 和 Pcbnew 工具)


#### 三.实验步骤

#### 1.PIC 单片机电路


(1) 根据 KiCad 指导书中的步骤绘制 PIC 单片机原理图




(2) 进行连线、覆铜等操作



#### (3) 三维视图及物料表







## 2.sim 卡座封装绘制

阅读 getting started in KiCad.pdf 中第 8 章, KiCad 的元件封装库,参照 9.2 数据手册中相关资料,完成元件 7P 自弹 MICROSIM 卡座的封装绘制。


#### 绘制结果如下:






3.DC-DC 转换电路

(1)原理图绘制,使用给定的封装设置





```
符号: 封装分配
        01 -
                    10uF 25V : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
        C2 -
                   0.1uF 25V : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
        C3 -
                       0.1uF : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
3
        C4 -
                       100pF : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
        C5 -
                    22uF 10V : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder
        J1 = Conn_01x01_Female : Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x01_P2.54mm_Vertical
        JZ = Conn_01x01_Female : Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x01_P2.54mm_Vertical
8
        J3 = Conn_01x01_Female : Connector_FinSocket_2.54mm:PinSocket_1x01_P2.54mm_Vertical
        J4 = Conn_01x01_Female : Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x01_P2.54mm_Vertical
        L1 -
                      4.7uH : Inductor_SMD:L_Bourns=SRN4018
10
11
        R1 -
                       20K : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
12
        R2 -
                      68.1K : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
13
        R3 -
                       13K : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder
        V1 -
                      RY8122 : Package_TO_SOT_SMD:SOT=23=6_Handsoldering
14
```

### 物料表:



(2) 按照 DC-DC 电源 PCB 布局要点及布局板框和接口图,完成 PCB 布局布线





- (3) 生成 Gerber 文件,上传至嘉立创进行打样(文件见工程压缩包) 四.实验总结
- 1.通过实验熟悉了 KidCad 的使用,原理图的绘制,PCB 布板的方法,物料表的生成,Gerber 文件的生成,覆铜的方法等相关知识。
- 2.通过实验完整的体验了电路设计及布板的流程,并学习了相关的方法和步骤
- 3.认识了 KidCad 的元件库, 封装库, 和绘制元件符号的方法。
- 4.完成了 DC-DC 原理图的绘制,了解了其电路工作原理。并完成了 Gerber 文件的生成以及通过嘉立创得到了样板,体会了自行设计电路的过程,解决了绘图和布线过程中的问题。
- 5.布线需要清楚电路原理,并有耐心的进行覆铜,绘制等操作,才能完成合理,可用的电路布板。