


第9章 串行接口和8251

教师: 苏曙光 华中科技大学软件学院

●内容


- 第1节 串行通信的相关概念
- 第2节 串行通信接口标准RS232C
- 第3节 串行通信接口芯片8251A
- ■第4节 8251A的操作和命令



第1节 串行通信的概念


- ●串行传送的特点
- 异步通信和同步通信
- 信号的调制和解调
- ●信息的检错与纠错
- 波特率与发送/接收时钟

●串行接口的特点



●串行传送

- ■在一根传输线上逐位传送,既作数据线又作联络线。
- ■① 数据格式有固定的要求: 异步通信和同步通信
- ■②传送速率需要控制:波特率。
- ■③ 既适合近距离传输又适合远距离传输(MODEM支持)。
- ④ 容易出现差错




- ●串行通信方式
 - ■异步通信
 - ■同步通信

异步串行通信

●概念


■ 以字符为单位传送。字符作为一帧数据<mark>随机</mark>出现。





■一旦传送开始,双方以约定速率,逐个传送**字符**中的每一位。


●特点

- (1) 字符随机出现: 异步
- (2) 位与位之间严格定时: 同步
- (3) 发和收双方不需严格同步和同频,允许相对延迟和频差。










- 在典型的串行通信系统中,不存在同步信号线!
- 要实现有效的串行通信,通信双方遵从软硬件约定
 - ■波特率
 - ■波特率因子
 - ■通信格式


异步通信双方的约定

- (1) 波特率(BAUD RATE)
 - 指单位时间内传送二进制数据的位数,以位/秒为单位。
 - ■例: 假如每秒传送120个字符,每字符含10bit。
 - ■则波特率 = ? 波特率 = 10 × 120 = 1200bit/s
 - 每位数据的传送时间Td = 1/1200 = 0.833ms




(2)波特率因子

- 发送端/接收端: 发送时钟、接收时钟
- 传输线上每位数据持续长度对时钟周期的倍数:波特率因子
 - ■波特率因子 = 每位长度/时钟周期
 - ■1或16或32或64等




- (3) 字符格式 (起止式异步通信格式)
 - ■每个数据都由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。




起止式异步通信格式

- 字符格式
 - ■起始位
 - ◆1位
 - ◆低电平(逻辑值0)
 - ■数据位
 - ◆5-8位:紧跟在起始位后面,传送的有效信息;
 - ■奇偶校验位
 - ◆1位,可有可无
 - ■停止位
 - ◆1位,1.5位,2位
 - ◆高电平(逻辑值1)
 - ■空闲位:紧跟停止位,个数不定,高电平。



起止式异步通信格式


- ●串行传送的过程
 - ■首先约定通信格式和波特率
 - ■传输开始后接收方检测传输线是否有起始位(电平下跳沿)
 - ■起始位后接着是已协商好的若干数据位、校验位、停止位
 - ■当出现停止位时表示一个字符传输的结束
 - ■去掉停止位,进行奇偶校验,确认接收正确
 - ■继续开始监视下一个数据传输的起始位。
- 起止位的作用
 - 起始位和停止位作为联络信号被附加到传输过程中。
 - ■一定程度消除了收发双方时钟带来的传输误差;
 - ■缺点:降低了传输效率。



- ●串行通信的传送方向
 - ■単工
 - ■全双工
 - ■半双工


● 単工Simplex

■通信双方中,一方固定当<mark>发送方</mark>发送数据,另一方固定当<mark>接</mark> 收方接收数据。



● 全双工Full Duplex

■数据可以在两个方向上同时传送。




■特点:

- ◆使用二根传输线
- ◆双方都具有发送器和接收器,能同时收发数据。
- ◆适合实时的交互式的数据传送。


● 半双工Half Duplex

■数据可以在两个方向上传送,但是不同同时进行。



■特点

- ◆一根传输线
- ◆双方都具有发送器和接收器,但不可同时发送和接收。
- ◆通过"收/发开关"切换发送和接收的功能



第2节 串行通信接口标准——RS232C


调制和解调(Modulate与Demodulate)

●调制和解调

■传送前:数字变为模拟信号(调制:调制器, Modulate)


■接收时:模拟还原数字信号(解调:解调器,Demodulate)

■调制解调器(MODEM): 同时具有调制和解调两种作用



RS-232C接口标准

- EIA-RS-232C, EIA与BELL于1969年提出
- 适合于传输速率0-20Kb/s的通信
- 数据终端设备(DTE)与数据通信设备(DCE)之间的接口。
 - DTE: 处理二进制信号的设备(计算机)。
 - DCE: 信号匹配器,管理通信连接(MODEM)。




• RS232C

- ■① 接口的机械性能
- ■② 接口的电气特性
- ■③ 接口的信号功能
- ■④ 接口的连接方式

● 机械特性——连接器类型和电缆长度

- DB-25针
- DB-9针
 - ◆2个数据线
 - ◆6个控制线
 - ◆1个地线
- ■电缆长度
 - ◆ (20Kb/S) 直连<15M
 - ◆零MODEM



	1	$\overline{\wedge}$	
	$1\overline{4}$	٧,`	1
TxD	2	Ř	
	1 <u>5</u>		
<u>RxD</u>	1 14 2 15 3 16 4 17 5	5	
	1 <u>6</u>	<u> </u>	
RTS	4	~ ĭ	
	1 <u>7</u>	ہ	
CTS	5	Lo Ŭ	
	1 <u>8</u> 6 1 <u>9</u> 7		
DSR	б	آ ما	
	19		
SG	<u> 7</u>	-o -	
SG DTR DCD	20 8		
DCD	8	-0	
	21	— о	
DI	<u> </u>	-0	
RI	10	—o	
	10	•	
	2 <u>3</u>	-	
	74	•	
	10	-	
	1 <u>4</u> 25	⊸	
	21 9 22 10 23 11 24 12 25 13	— •	
	1	\vdash	DB25
	'		רצטת


● 电气特性——EIA逻辑

■信号的逻辑定义


♦1 : -5V~-15V

 $lacktriangle 0: +5V \sim +15V$

- ◆负逻辑
- ■电平特点
 - ◆范围宽,电压高
 - ◆抑制噪声
 - ◆增加距离
- ■与TTL电平(0-5V)的转换
 - ◆TTL → EIA: MC1488
 - **♦**EIA → TTL: MC1489
 - **♦**TTL←→ EIA: MAX232 (0-5V ←→ 10V- -10V)



MAX3232芯片和应用



● 信号功能定义

■ TxD: 发送线

■ RxD:接收线

■ DTR: 数据终端就绪

■DSR:数据设备就绪

■RTS: 请求发送

■CTS:清除发送

■RI: 振铃指示


■ DCD: 载波检出

■SG: 信号地

DCD	1	
DSR	6	
RxD	2	
RTS	7	Γ
TxD	3	الم
CTS	8	Γ^{\prime}
DTR	4	
RI	9	Γ _\
SG	5	رکت
		T./
		DB9

串行通信的信号线的连接


- 1. 近距离连接(<15m),不使用MODEM。
 - ■仅使用3条线(发送线TXD,接收线RXD,信号地线)
 - ■注意: RXD和TXD的交叉连接




● 2.远距离连接(>15m)使用MODEM,交换电话线


■ RI:表示MODEM收到交换台的呼叫

■ DTR: MODEM收到呼叫后给对方应答,从而建立通信链路




- 3. 远距离连接(>15m)使用MODEM,专用传输线
 - ■不使用DTR(4号)和RI(9号)进行联络与控制






第3节 串行接口芯片8251A

● 8251A芯片



8251A与CPU和外设(MODEM)的典型连接




- 8251A的主要功能
 - ■串行数据←→并行数据
 - ■接收外设送来的**串行数据→并行数据**送给CPU;
 - ■接收CPU送来的并行数据→串行数据送给外设
 - ◆串行数据←→并行数据
 - ◆格式化数据
 - ◆错误检测和纠正
 - ◆提供符合RS232C标准的信号线
 - ■缺乏:
 - ◆电平适配: EIA 电平←→ TTL电平
 - ◆传输速率控制

8251A的特点


- ① 支持异步通信和同步通信。
- ② (异步通信)可设定停止位为1位、1位半或2位。
- ③ (同步通信)可设定同步方式: 单同步、双同步或外同步。 同步字符可由用户自己设定。
- ④ 可设定<mark>奇偶校验方式</mark>或不校验。校验位的插入、检出及检错 都由芯片本身完成。
- ⑤ (异步通信)可设定时钟频率:波特率的1倍、16倍或64倍。
- ⑥ 可设定波特率: 0~19.2K (异步通信), 0~64K (同步通信)。
- ⑦接收数据、发送数据有分开的缓冲器,可进行全双工通信。
- ⑧提供与外设(MODEM)的联络信号,便于和通信线路相连接。

● I/O缓冲器

- 接收缓冲器
 - ◆串口收到的数据变成并行数据后,存这里供CPU读取。
- 发送数据/命令缓冲器
 - ◆CPU送来的并行数据存放 在这里,准备向外发送
 - ◆ CPU命令存放在这里
- ■状态缓冲器
 - ◆存放8251A状态供CPU查询




- 读/写控制逻辑
 - 接收CPU的控制信号,控制 数据的传送方向。
- 调制解调器控制
 - 提供和调制解调器的联络信号。
- 接收器及接收控制
 - 从R_XD接收串行数据,按字符 格式装配成并行数据。



接收器的工作过程

● 从RxD逐位接收串行码,转为并行码送到DB上。




接收器的工作过程

- ①串口允许接收后…
- ●②接收控制电路监视RxD的电平,一旦出现低电平····
- ③开始<mark>采样数据位</mark>,并逐位移入接收移位寄存器中。采 样重复进行,直至采样规定的停止位为止•••
- ④将有效数据并行送入接收数据寄存器,并由奇偶检测逻辑对输入数据进行奇偶校验,并根据校验结果置状态寄存器相应标志位…
- ●⑤CPU读取数据。


● 发送器及发送控制

■ 从CPU接收并行数据,自动加上 适当的控制信息并转换成串行数 据后从T_xD引脚发送出去。



发送器的工作过程

● 发送器接收CPU送来的并行数据,加上起始位、奇偶校验位和停止位,转换为串行码,逐位送到TxD发送。




发送器的工作过程


- ①CPU把要输出的数据写入发送数据寄存器
- ②发送控制逻辑对数据格式化,即加上起始位、奇偶校验位和停止位等信息。
- ③格式化后的数据由发送移位寄存器按选定的传输速率 逐位移出,由TxD逐位输出。

8251A的外部引脚和特性

- 提供与CPU、外设(或MODEM)的引脚
 - ■面向CPU的信号
 - ■面向外设(MODEM)的信号
 - ■时钟信号




8251A与CPU和外设(MODEM)的典型连接



● 面向CPU的信号(通用信号)

- **■** D0~D7
 - ◆双向三态数据总线
- WR, RD
 - ◆读,写控制信号
- CS
 - ◆片选信号:
- RESET
 - ◆芯片复位。
- $\blacksquare C/\overline{D}$
 - ◆区分命令(含状态)或数据。
 - ◆与A0连接,区分两个端口




● 8251A的端口和读写操作

CE	C∕ D	RD	WR	功 能
0	0	0	1	CPU从USART读数据
0	1	0	1	CPU从USART读状态
0	0	1	0	CPU写数据到USART
0	1	1	0	CPU写命令到USART
1	×	×	×	USART总线浮空(无操作)

● 面向CPU的信号(和发送相关)

- TxRDY (Transmiter Ready)
 - ◆输出,发送准备好,高电平有效。
 - ◆发送寄存器空闲,以通知CPU可送来新的数据。当CPU写入新的据后,变低电平。
 - ◆用法:产生中断请求信号或查询: 态寄存器D₀位
- TxE (Transmitter Empty)
 - ◆输出,发送器空,高电平有效。
 - ◆表示发送器的<mark>发送移位寄存器</mark>的 据发送完毕。
 - ◆用法:产生中断请求信号或查询: 态寄存器D₂位




面向CPU的信号(和发送相关)


TxRDY (Transmiter Ready)

- 输出,发送准备好,高电平有效。
- 发送寄存器空闲,以通知CPU可以送来 新的数据。
- 当CPU写入新的数据后,变低。
- 用法: 产生中断或查询状态寄存器D₀位


• TxE (Transmitter Empty)


- 输出,发送器空,高电平有效。
- 表示发送器的<mark>发送移位寄存器</mark>的数据发送完毕。
- 用法: 产生中断或查询状态寄存器D₂位






- 发送过程
 - ■TxRDY有效 →
 - CPU写数据到8251 →
 - 8251发数据 →
 - 发送完毕,TxE有效






面向CPU的引脚(和接收相关)


- RxRDY (Receiver Ready)
- 接收器准备好,高电平有效。
 - 已从RxD收到字符准备送CPU。
 - CPU取走数据后, RxRDY变低
 - 用法: 产生中断或查询状态寄存器D₁位
- SYNDET/BD
- 同步检测信号
 - 同步方式: 同步检测(内同步输出,外同步输入)
 - 异步方式: 间断检测(输出: 检测到间断码输出高电平)






面向外设的引脚(发送相关)

- 发送数据线和相关联络信号
 - $\blacksquare T_XD$
 - ◆发送数据的输出线
 - ◆外设/Modem发来CTS=0开始发送。
 - RTS: 请求发送,输出,低电平有效。
 - ◆通知外设/Modem: DTE准备发送。
 - ◆通过工作命令的D₅位置1实现。
 - CTS: 发送允许,输入信号,低电平有效。
 - ◆外设/MODEM对RTS的响应:允许8251A发送数据。




面向外设的引脚(接收相关)

- 接收数据线和相关的联络信号
 - RxD
 - ◆串行数据接收线。
 - DTR: DTE准备好,输出,低有效。
 - ◆通知外设:已准备好接收新数据。
 - ◆通过工作命令D1位置1实现
 - DSR: DCE准备好,输入,低有效。
 - ◆DCE对DTR的响应,表示DEC已经准 备好给DTR发送一个新数据。
 - ◆查询状态字D7位获得DSR状态。




时钟线

- RxC (Receiver Clock):接收器时钟
 - ■由外部提供,控制接收数据的速率。
 - ■异步方式: RxC 频率可以波特率的1倍或16倍或64倍。
 - ■同步方式: RxC的频率与波特率相同。
- TxC (Transmitter Clock): 发送器时钟
 - ■由外部提供,其频率的选择和RxC相同。实际应用中把TxC和RxC连接同一个时钟源。
 - ■数据在TxC的下降沿由发送器移位输出。
- CLK: 工作时钟
 - ■由外部时钟源提供。为芯片内部电路提供定时。
 - ■异步方式时CLK频率要大于RxC或TxC频率的30倍。



如果波特率为1200,波特率因子为16,问计数初值?




第4节 8251A操作和命令

● 8251A的命令字和状态字

- ■方式命令字(复位命令字)
- ■工作命令字
- ■状态字

方式命令字

- 确定8251A通信方式(同步/异步)、校验方式(奇校验/偶校验/不校验)、停止位位数、数据位位数及波特率因子等。
- 在复位后写入,且只需写入一次。




●方式命令

- D1 D0:确定8251A是工作于同步方式还是异步方式。
 - ◆D1D0 = 00,为同步方式。
- D3 D2
 - ◆确定1个数据(字符)包含的数据位数。
- D5 D4
 - ◆确定要不要校验以及奇偶校验的性质。
- D7 D6:
 - ◆异步时用以指定停止位的位数;
 - ◆同步时确定是内同步还是外同步,以及同步字符的个数。

●方式命令例子

- ■方式命令字?: 1101 1110 B = DEH。



工作命令

- 指定8251A进行某种操作(如发送、接收、内部复位和检测同步字符等)或处于某种状态(如DTR),以便接收或发送数据。
- 格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EH	IR	RTS	ER	SBRK	RxE	DTR	TxEN
进入 搜索 方式	内部 复位	发送 请求	错误 标志 复位	发 中止 字符	接收允许	数据 终端 准备好	发送 允许

● D0:允许发送TxEN

■ D0=1,允许通过TxD线发送;

■ D0=0,禁止发送。

■ 可作为发送中断屏蔽位。

● D1:数据终端准备就绪DTR

■ D1=1,强置DTR有效(低电平),表示终端设备已准备好。

D7

■ D1=0,强置DTR无效。

● D2:允许接收RxE

■ D2=1,允许通过RxD线接收。

■可作接收中断屏蔽位。

● D3:发中止字符SBRK

■ D3=1,强迫TxD为低电平,输出连续的空号。

■ D3=0,正常操作。

D3 D2 D1 D0

SBRK	RxE	DTR	TxEN
发 中止 字符	接 收 允许	数据 终端 准备好	发送 允许

D4

EH	IR	RTS	ER
进入 搜索 方式	内部 复位	发送 请求	错误 标志 复位

D5

D6

- D4:错误标志复位ER
 - D4=1,使状态字中的错误标志位(PE/OE/FE)复位。
 - D4=0,错误标志不复位
- D5:请求发送RTS
 - D5=1,强迫RTS有效(低电平)。
 - D5=0,置RTS无效
- D6:内部复位IR
 - D6=1,内部复位。【忽略其他位】
 - D6=0,不进行内部复位。
 - 发布方式命令前,要先内部复位,即方式命令紧跟复位命令
- D7:进入搜索方式EH(该位只对同步方式起作用)
 - D7=1,启动搜索同步字符。
 - D7=0,不搜索同步字符。

_				
	EH	IR	RTS	ER
	进入	内部	发送	错误
١	搜索	复位	请求	标志
١	方式			复位

D5

D6

D7

● 例:实现8251A复位

MOV DX, 309H ; 8251A命令口

MOV AL, 01000000B ; 置D6=1.使内部复位

OUT DX, AL

● 例: 异步通信时,允许接收,同时允许发送

MOV DX, 309H ; 8251A命令口

MOV AL, 00000101B ; 置D₂=1.D₀=1,允许接收和发送

OUT DX, AL

EH	IR	RTS	ER	SBRK	RxE	DTR	TxEN
进入 搜索 方式	内部 复位	发送 请求	错误 标志 复位	发 中止 字符	接收允许	数据 终端 准备好	发送 允许

状态字

- 作用
 - ■报告8251能否开始发送或接收,以及接收的数据有无错误。
- ●格式

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

DSR	SYNDET	FE	OE	PE	TxE	RxRDY	TxRDY
数传机就绪	同步检出	格式错	溢 出 错	奇 偶 错	发送器 空	接收准备好	发送 准备好

■状态字是8251A在执行命令过程中自动产生的,状态寄存器的某状态位置1,表示有效。

- 出错状态位: D3~D5
 - D3: 奇偶错PE,接收器检测出奇偶错时,PE置"1"。
 - ◆PE有效并不禁止8251A工作。
 - D4: 溢出错OE。
 - ◆前一字符未被CPU取走,单新字符又来了,则OE置"1"。
 - ◆OE有效并不禁止8251A工作,但溢出字符丢掉了。
 - D5: 帧出错FE (只用于异步方式)
 - ◆接收器在字符后面没有检测到停止位,则FE置"1"
 - ■以上三个错误状态位,均由工作命令字的ER位复位。

● 例: 串行通信发送数据之前需检查是否可以开始发送。

; 检查状态字D0位是否置1, 即查TxRDY = 1 ?

L: MOV DX, 309H ; 8251A状态口

IN AL, DX

AND AL,**01H** ; 查发送器是否就绪

JZ L ;未就绪,则等待

DSR	SYNDET	FE	OE
数传机 就绪	同步 检出	格式错	溢出错

● 例:串行通信接收数据之前先检查是否可以开始接收。

; 查状态字的D1位是否置1,即查 RxRDY = 1?

L: MOV DX, 309H ; 8251A状态口

IN AL, DX

AND AL, 02H ; 查接收器是否就绪

JZ L ;未就绪,则等待

PE	TxE	RxRDY	TxRDY
奇 偶 错	发送器 空	接收准备好	发送 准备好

● 例:接收程序,检查出错信息

MOV DX, 309H ; 8251A状态口

IN AL, DX

TEST AL, 38H ; 0011 1000 检查D5,D4,D3三位

JNZ ERROR : 若其中有一位为1,则出错,并

转入错误处理程序


DSR	SYNDET	FE	OE	PE	TxE	RxRDY	TxRDY
数传机 就绪	同步 检出	格 式 错	溢 出 错	奇 偶 错	发送器 空	接收准备好	发送 准备好

8251A初始化和操作流程

- 方式命令、工作命令、状态字的关系
 - ■方式命令约定通信方式和数据格式
 - ■工作命令数据开始发送或接收
 - 状态字: 提供可发送或接收的条件

● 注意

- 传送数据前先初始化,确定发送方 与接收方的通信格式。
- 由于三个字没有特征位,且方式命令字和工作命令字放入同一个端口, 因而要求按一定顺序写入控制字, 不能颠倒。
- ■方式命令字必须跟在复位命令之后。
 - ◆即复位后的命令认为是方式命令。



例子1:接收数据

● 采用查询式接收数据。异步传送,波特率因子为64,7位数据位

,偶校验,1停止位。8251A端口地址208。

MOV DX,209H;控制端口地址

;波特率因子64,7数据位,偶校验,1停止位

MOV AL, 7BH; 01111011B:方式命令

OUT DX, AL

;接收数据、正常工作、清除错误标志

MOV AL, 14H; 00010100B,工作命令

OUT DX, AL

WAIT: IN AL, DX; 读状态字

AND AL, 02H;

JZ WAIT; 检查RxRDY是否为1

MOV DX, 208H;数据端口地址

IN AL, DX ;输入数据

7 / 7 -	 	<u> </u>	<u> </u>
EH	IR	RTS	ER
进入 搜索 方式	内部 复位	发送 请求	错误 标志 复位

SBRK	RxE	DTR	TxEN
发 中止 字符	接收允许	数据 终端 准备好	发送 允许

DSR	SYNDET	FE	OE
数传机 就绪	同步 检出	格 式 错	溢 出 错

PE	TxE	RxRDY	TxRDY
奇 偶 错	发送器 空	接收准备好	发送 准备好

例子2: 发送数据(DATA=88H)

● 异步传送,波特率因子64,7位数据,偶校验,1位停止位。8251 与外设有握手信号,查询方式发送数据。端口地址208H.

MOV DX, 209H ;8251A控制端口地址(奇地址是8251控制端口)

;异步×64、7位数据位、偶校验、1位停止位

MOV AL, 7BH ;01111011写方式命令

OUT DX, AL

 EH
 IR
 RTS
 ER

 进入
 内部
 发送
 错误

 搜索
 复位
 请求
 标志

 方式
 复位

RxE

接收

允许

DTR

数据

终端

准备好

TxEN

发送

允许

;发送数据、正常工作、清除错误标志、请求发送

MOV AL, 31H ; 00110001B,工作命令

OUT DX, AL

WAIT: IN AL, DX

TEST AL, 01H ;检查TxRDY是否为1

JZ WAIT ; (=0转WAIT)

MOV DX, 208H ;8251A数据端口地址

MOV AL,88H ;输出的数据送AL

OUT DX, AL

DSR	SYNDET	FE	OE
数传机 就绪	同步 检出	格式错	溢 出 错

SBRK

发

中止

字符

PE	TxE	RxRDY	TxRDY
奇 偶 错	发送器 空	接收准备好	发送 准备好