Anleitung 3D-Stift

- Zweck dieser Anleitung
 - Diese Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktion und die Handhabung des 3D-Stifts.
- Zielgruppe dieser Anleitung
 - Diese Anleitung richtet sich an Personen, die den 3D-Stift an Dritte vermitteln wollen, sowie an Privatpersonen für den persönlichen Gebrauch.
- Sicherheitshinweise, Tipps und Informationen
 - Wichtige Informationen und technische Hinweise sind besonders hervorgehoben, um eine größtmögliche Sicherheit bei der Bedienung zu gewährleisten.



Der 3D-Stift wurde mit dem Ziel der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt und hergestellt. Dennoch können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Sachschäden entstehen.

1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Beachten Sie alle Hinweise in dieser Betriebsanleitung. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie den 3D-Stift erst, wenn sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Stiftes auf.

↑ VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch sehr heiße Spitze!


- Bei Umgang mit dem 3D-Stift stets die Spitze vom Körper entfernt halten!
- Greifen sie NICHT an die Spitzte des 3D-Stifts
- Im fall einer Verbrennung halten sie die betroffene Stelle unter kaltes fließendes Wasser



2 Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem 3D-Stift

- Verwenden Sie den 3D-Stift nur für den vorgesehenen Zweck und nicht zweckentfremdet.
- Benutzen Sie den 3D-Stift nicht als Werkzeug für andere Zwecke, wie z.B. Schlagen oder Brechen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie jeden spielerischen Umgang mit dem 3D-Stift...
- Richten Sie den 3D-Stift während der Handhabung nicht auf Personen.
- Bei der Übergabe oder Übernahme sollte der 3D-Stift ausgeschaltet und die Spitze gekühlt sein.
- Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen des Herstellers, insbesondere hinsichtlich Zubehör und Verwendung von Filamenten.

3 Gerätebeschreibung



4 Lieferumfang



3D-Stift



Standard-AC-USB-Adapter




Ständer für den 3D-Stift



unterschiedliche Probefilamente

5 Filament-Schnitt





Stellen Sie immer sicher, dass das Filament die richtige Form an der Spitze hat, die Sie in den 3D-Stift einführen.

6 Vorbereitung

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Lieferumgang (siehe 4) vollständig enhalten ist
- 2. Außerdem benötigen Sie:





Schere

Brennfeste Unterlage

- 3. Wählen Sie einen gut beleuchteten Arbeitsplatz mit einer stabilen Unterlage.
- 4. Schützen Sie die Oberfläche vor möglicher Hitzeeinwirkung durch den Stift.
- 5. Stecken Sie den 3D-Stift in eine geeignete Stromquelle
 - a. Lassen Sie dem 3D-Stift ausreichend Zeit, um sich aufzuwärmen.
 - b. Beachten Sie dabei die Aufheiztemperatur (210 Grad) und fassen sie die Düse (Nummer 3.11) während des Betriebs nicht an.
- 6. Stellen sie sicher das die Spitzte des Filaments gerade abgeschnitten ist (siehe 5)
- 7. Falls dies nicht der Fall ist schneiden sie das Filament so ab wie Dargestellt (siehe 5)

7 3D-Stift in Betrieb nehmen

- 1. Um den 3D-Stift in Betrieb zu nehmen, stellen sie eine Stromversorgung mittels des AC-USB-Adapter her.
 - a. stecken sie dafür das eine Ende in den 5V-AC-Adapter (Nummer 3.1)
- 2. Legen Sie das gewünschte Filament in die Filamenteinführung (Nummer 3.2)
- 3. Wählen Sie die gewünschte Temperatur für das Filament aus (Nummer 3.5 & 3.6).
 - a. Warten Sie, bis der Stift die gewählte Temperatur erreicht hat, bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen (Nummer 3.4).
- 4. Testen Sie den Stift auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert, bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen.

Tipp: Stellen Sie die Geschwindigkeit, mit der das Filament ausgeworfen wird, mit dem Schieberegler ein, um Ihre Ideen präzise umzusetzen.

8 Aufräumen nach dem Betrieb

- 1. Drücken Sie den Filamenteinzug (Nummer 3.8), der Stift wird nun das Filament wieder einziehen.
 - a. Warten Sie bis dieser Vorgang abgeschlossen ist
- 2. Schalten Sie den 3D-Stift aus, indem Sie das Kabel aus dem AC-USB-Adapter (Nummer 3.1) abziehen.
 - a. Warten Sie, bis der 3D-Stift abgekühlt ist.
- 3. Überprüfen der Düse auf Rückstände und Reinigen der Düse, falls erforderlich.
- 4. Arbeitsplatz aufräumen und Stift sicher aufbewahren