

V(istator)*1A/1V
44A
40A
36A
32A
28A
24A
20A
16A
12A
8A
4A
0A
Short circuit line of the generator
IE0(kc=1)
IE0(Kc=0.5)
0A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
Ix(U1:F1)