
对于之前的 VRRP 高可用性方案,其实只是提供了一个能够自由切换的地址,但是备用上面一个客户端的关联信息,另外也没有 AP 注册的信息,这样会导致当主用失效后,AP 切换到备用,但是隧道没有建立的情况,导致重新建立隧道,这个会出现短暂的业务流量中单,这对于客户来说,是不好的体验,这时候可以引入 HSB 技术,它不仅仅能够同步客户端的信息,而且能把 AP 的 CAPWAP 隧道等信息也同步给备用,这时候可以实现双链路 1+1 主备的效果。

演示效果

- 1、没有 HSB 下的 VRRP 组网的问题 (Open+WPA2 测试)
- 2、使用 HSB 功能后的改变 (OPEN+WPA2 测试)
- 3、查看状态


拓扑介绍



该拓扑很简单,在 AC1 与 AC2 之间建立一个 VRRP,它虚拟的 IP 地址主要用来与 AP 建立 CAPWAP 隧道用,这里为旁挂直接转发模式,所以不需要创建业务 VLAN 以及接口,其他的与平时配置一样。

这个是上次配置 VRRP 的拓扑。第 27 篇,可以参考该内容,就是在这个的配置上面增加 HSB 的配置。关于网络初始化以及 WLAN 的基本业务这里就不重复了,直接参考之前帖子。

1、没有 HSB 下的 VRRP 组网的问题 (Open+WPA2 测试)



```
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-wlan-view]display ap all AP information(Normal-2,UnNormal-0):
        AP
 AΡ
                                      AP
                                                            Profile
                                                                         AΡ
                                                                                              AP
                                                            /Region
                                      MAC
         Type
                                                            ΙD
                                                                         State
                                                                                              Sysname
         AP6010DN-AGN
                                      00e0-fcb4-0e10
00e0-fce9-41f0
                                                              0/0
0/0
                                                                         normal
                                                                                              ap-0
         AP6010DN-AGN
                                                                         normal
                                                                                              ap-1
 Total number: 2
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-wlan-view]
```

```
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2-wlan-view]display
All AP information(Normal-0,UnNormal-2):
                                                         ap all
 ΑP
                                     ΑP
         AP
                                                         Profile
                                                                      AP
                                                                                          AP
                                                          /Region
 ΙD
                                     MAC
                                                         ΙD
         Type
                                                                      State
                                                                                           Sysname
                                                            0/0
0/0
         AP6010DN-AGN
                                     00e0-fcb4-0e10
                                                                      fault
                                                                                           ap-0
         AP6010DN-AGN
                                     00e0-fce9-41f0
                                                                      fault
                                                                                           ap-1
 Total number: 2
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2-wlan-view]
```

这个时候 AP 都是注册在 AC-1 上面,而 AC-2 都是 Fault 的。

```
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1]display vrrp

Vlanif100 | Virtual Router 100

State : Master

Virtual IP : 192.168.100.251

Master IP : 253.100.168.192

PriorityRun : 105

PriorityConfig : 105

MasterPriority : 105

Preempt : YES Delay Time : 0 s

TimerRun : 1 s

TimerConfig : 1 s

Auth type : NONE

Virtual MAC : 0000-5e00-0164

Check TTL : YES


Config type : normal-vrrp

Backup-forward : disabled


Create time : 2015-01-15 17:33:15 UTC-05:13

Last change time : 2015-01-15 17:33:23 UTC-05:13
```

现在 AC-1 是 Master, 而 AC-2 是 backup。



现在已经关联上了,一个是 Open 认证,一个是 WPA2



```
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2]display acc
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2]display access-user
Info: No online user
```


这时候是没有用户信息的,没有定义 HSB。

```
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1]int
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1]interface vlan 100
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]shut
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]
```


这时候把 VLAN 100 的接口 shutdown,模拟故障。

```
Total number: 2
ccieh3c.gzone.qq.com-AC-2>display ap all
 All AP information(Normal-2,UnNormal-0):
 AΡ
        AΡ
                                                      Profile
                                                                  AP
                                                                                     ΑP
                                  AP
                                                      /Region
                                                      ĪΒ
                                  MAC
 ΙD
        Type
                                                                  State
                                                                                     Sysname
                                  00e0-fcb4-0e10
00e0-fce9-41f0
 0
        AP6010DN-AGN
                                                        0/0
                                                                  normal
                                                                                     ap-0
                                                        0/0
        AP6010DN-AGN
                                                                  normal
                                                                                     ap-1
Total number: 2
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2>
```

等待 CAPWAP 隧道超时后,已经与 AC2 重新建立 CAPWAP 隧道。



这时候 Client2 断开了,是采用 WPA2 的认证



这个时候一边通 一边不通,因为 WPA2 的认证信息 AC-2 并不知道,所以当 AP 切换到 AC-2 后,会把 Client-2 踢掉。

2、使用 HSB 功能后的改变(OPEN+WPA2 测试)

[Huawei-AC-1]hsb-group 0

[Huawei-AC-1-hsb-group-0]bind-service 0

[Huawei-AC-1-hsb-group-0]track vrrp vrid 100 interface Vlanif 100

[Huawei-AC-1]hsb-service-type access-user hsb-group 0

[Huawei-AC-1]hsb-service-type ap hsb-group 0
[Huawei-AC-1]hsb-group 0
[Huawei-AC-1-hsb-group-0]hsb enable

[Huawei-AC-2]hsb-service 0

[Huawei-AC-2-hsb-service-0]service-ip-port local-ip 192.168.100.252 peer-ip 192.168.100.253 local-data-port 10240 peer-data-port 10240

[Huawei-AC-2]hsb-group 0

[Huawei-AC-2-hsb-group-0]bind-service 0

[Huawei-AC-2-hsb-group-0]track vrrp vrid 100 interface Vlanif 100

[Huawei-AC-2]hsb-service-type access-user hsb-group 0

[Huawei-AC-2]hsb-service-type ap hsb-group 0

[Huawei-AC-2]hsb-group 0

[Huawei-AC-2-hsb-group-0]hsb enable

```
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-hsb-group-0]display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:

HSB-group ID : 0
Vrrp Group ID : 100
Vrrp Interface : Vlanif100
Service Index : 0
Group Vrrp Status : Master
Group Status : Active
Group Backup Process : Realtime
Peer Group Device Name : AC6005
Peer Group Software Version : V200R003C00
Group Backup Modules : Access-user
AP

[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-hsb-group-0]
```

这时候 AC-1 为 Active, AC-2 为 inactive

```
ccieh3c.gzone.qq.com-AC-2-hsb-group-0]display hsb-group
Hot Standby Group Information:
 HSB-group ID
Vrrp Group ID
Vrrp Interface
                                         0
                                         100
                                         vlanif100
 Service Index
                                         0
 Group Vrrp Status
Group Status
                                          Backup
                                         Inactive
  Group Backup Process
                                         Realtime
 Peer Group Device Name
Peer Group Software Version
Group Backup Modules
                                         AC6005
V200R003C00
                                         Access-user
                                          AΡ
 ccieh3c.gzone.gg.com-AC-2-hsb-group-0]
```


这时候我们来看一下不同点

可以看到用户信息已经同步过来了


```
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2-hsb-group-0]dis
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2-hsb-group-0]display
All AP information(Normal-0,UnNormal-2):
                                                                       ap all
 AΡ
          ΑP
                                            AΡ
                                                                    Profile
                                                                                   AP
                                                                                                           AΡ
                                                                    /Region
                                                                    ΙD
                                                                                                           Sysname
 ΙD
          Туре
                                           MAC
                                                                                   State
                                           00e0-fcb4-0e10
00e0-fce9-41f0
                                                                       0/0
0/0
 0
          AP6010DN-AGN
                                                                                   standby
                                                                                                           ap-0
          AP6010DN-AGN
                                                                                   standby
                                                                                                           ap-1
 Total number: 2
ccieh3c.gzone.gg.com-AC-2-hsb-group-0]
```

AC-2 的状态发生了变化,也跟双链路特性一样成为 standby 了。

测试



都关联上去,然后开 Ping



一直开着

刚刚用户信息已经可以看到同步了,所以两边是同步的,而且 AP 的状态信息也同步了


```
[ccien3c.qzone.qq.com-AC-1-nsb-group-0]
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-hsb-group-0]int vlan 100
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]shut
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]shutdown
[ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1-vlanif100]
```

```
Total number: 2
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1>display ap all AP information(Normal-2,UnNormal-0):
 ΑP
                                      AP
                                                            Profile
                                                                         AΡ
                                                                                            AP
                                                            /Region
                                                            ΙD
 ΙD
         Туре
                                      MAC
                                                                         State
                                                                                               Sysname
                                      00e0-fcb4-0e10
00e0-fce9-41f0
                                                               0/0
0/0
 0
         AP6010DN-AGN
                                                                                               ap-0
                                                                         normal
         AP6010DN-AGN
                                                                         normal
                                                                                               ap-1
 Total number: 2
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-1
```


```
Total number: 2
<ccieh3c.gzone.qq.com-AC-2>display ap_all
 All AP information(Normal-2,UnNormal-0):
                                                    Profile
 AΡ
        AΡ
                                  AΡ
                                                                                  AΡ
                                                    /Region
                                                    ΙD
 ΙD
        Type
                                 MAC
                                                                State
                                                                                  Sysname
 0
                                 00e0-fcb4-0e10
00e0-fce9-41f0
                                                      0/0
                                                                                  ap-0
        AP6010DN-AGN
                                                                normal
                                                      0/0
                                                                                  ap-1
        AP6010DN-AGN
 1
                                                                normal
 Total number: 2
```

这时候可以看到 2 个都 Normal 了,但是由于 VLAN 100 的已经 down 了 AC1 的,所以现在 VRRP 的状态 AC-2 是 Master,这样响应包是 AC-2 回复的。

```
ccieh3c.qzone.qq.com-AC-2>display
                                        hsb-group
ot Standby Group Information:
HSB-group ID
                                   0
Vrrp Group ID
Vrrp Interface
Service Index
                                   100
                                    vlanif100
                                   0
Group Vrrp Status
                                   Master
                                   Independent
Independent
Group Status
Group Backup Process
Peer Group Device Name
Peer Group Software Version
Group Backup Modules
                                    Access-user
                                    AP
cieh3c.qzone.qq.com-AC-2>
```



切换过来后,没有断开的。



Ping 一直都在,没有断开过,这就是 HSB 同步的效果。

总结:关于 VRRP 的话 还是得配合 HSB 来实现业务与 CAPWAP 隧道的冗余性,给客户提供更加可靠的网络,如果 AP 过多的话,建议采用双链路负载分担的方式,这样的话可以把两台设备有效的利用起来,特别是在隧道转发的情况下,特别有用。

博主也只是业余时间写写技术文档,请大家见谅,大家觉得不错的话,可以推荐给朋友哦,博主会努力推出更好的系列文档的。如果大家有任何疑问或者文中有错误跟疏忽的地方,欢迎大家留言指出,博主看到后会第一时间修改,谢谢大家的支持,更多技术文章尽在网络之路博客,http://ccieh3c.com。