
第一章习题

- 1、简述电力传动系统的基本组成,并说明系统中传动装置的作用。
- 2、写出电力传动系统的运动方程,解释方程中各个变量的物理意义,并根据方程分析电力传动系统的状态。
 - 3、什么是负载的机械特性? 典型的机械特性有哪几种?
 - 4、双线圈励磁铁心如图 1 所示,据此回答以下问题
 - (1) 什么是线圈的励磁电感、漏电感、自感和互感?它们的大小与哪些因素有关?
 - (2) 当双线圈同时励磁时,写出线圈 A 和线圈 B 的全磁链方程。
 - (3) 忽略铁心磁压降,推导下列公式

$$W_{m} = W_{m}' = \frac{1}{2} L_{A} i_{A}^{2} + L_{AB} i_{A} i_{B} + \frac{1}{2} L_{B} i_{B}^{2}$$



5、图 2 为无损耗机电转换系统图,由此说明机电能量转换过程中的能量平衡关系,并解释感应电动势 e 和电磁转矩 Te 在机电能量转换中的重要作用。






图 2

- 6、图 3 为具有定、转子和气隙的机电能量转换装置。据此回答以下问题
- (1) 轴线 s、r 位置如何确定?与各自绕组产生的磁动势的空间位置有何关系?

- (2) 若 A、B 线圈匝数相等,试证明在转子旋转过程中恒有 $L_{mA}=L_{mB}=M_{AB}$
- (3) 推导该装置磁场能和磁共能的全微分,并说明其物理意义。
- (4) 从磁场能量变化的角度说明满足什么条件装置才能产生电磁转矩?
- (5) 分别利用磁场能和磁共能推导电磁转矩公式,并说明电磁转矩方向的意义。



- 7、什么是直流电机的换向器绕组,它有什么特征?为什么又称为"伪静止"绕组?
- 8、从转矩生成的角度分析直流电机、同步电机和异步电机的基本原理,它们的共性是什么?满足什么条件才能产生稳定的电磁转矩?
 - 9、图 4 (a) 和 (b) 分别为隐极同步电机的结构图和等效物理模型。据此回答以下问题
 - (1)从(a)到(b)电机的绕组进行了哪些等效?
 - (2) 绕组间等效的原则是什么?
 - (3) 图(b) 中定、转子等效单线圈的轴线 s、r 分别如何确定?



10、什么是空间矢量? 电流空间矢量的定义是什么? 它与合成磁动势空间矢量有什么关系? 为什么说控制三相定子电流 i_A 、 i_B 、 i_C ,就能够控制空间矢量 i_S (f_S) 的运动轨迹?