

# NI 板卡通讯失败处理方式

打开软件出现如下报错提示，通常是 NI 模块没连上，处理方式如下



打开 NI MAX 软件


文件
主页
139 433 838
办公
计算机
新建 Microsoft ...
回收站
EV录屏
用户手册
EVCapture...
Internet Explorer
SunloginCl...
NI MAX
INT-V16V...
快速访问
下载
Documents
快速回复
长期文件
志普
总结
OneDrive
此电脑
3D 对象
Documents
视频
图片
下载
音乐
桌面
E (C:)
网络
8 个项目
选中 1
1.1.15常规定子
1.3.0.Release常规A8程
1.10常规定子
2.0.8.7.12

1】我的系统~设备和接口~网络设备~（NI Cdaq-9185-200505E）

2】点“自检”

3】显示“自检成功完成”后关闭即可，打开测试软件试试

