


工控机重启后时间复原处理方式

1. 电脑开机时反复摁 Delete 键，会进入 BIOS 界面






2. 进入后按 F9 然后选择 Yes 进行最优化设置



3. 按 F10 后选择 Yes 保存并自动重启



如果进行上述操作后仍无效，看看是不是主板上纽扣电池没电了，或工控机主板故障，这种情况与系统的关系不大，无需重装系统。