1、什么是电弧

电弧是一个物理现象，我们经过统计和客户测试数据的反馈，将此物理现象进行了量化，使之成为可以量测的物理量，一般高阻抗电弧与电晕产生的高频脉冲，其频率可在低于 30 千赫至高于 1 兆赫范围内变动，而且持续时间可能很短。这些脉冲常常持续不足 10 微秒，这些短时脉冲或尖峰信号不一定会立即导致击穿放电所以可以被忽略，但是它们的存在实际对产品的质量是有影响的，需要用仪器进行测量。

2、电弧侦测功能说明

耐压测试项目中有一个专门的电弧侦测功能，它通过一个对于 10KHz 以上频率响应的高通滤波器将大于 10KHz 以上的高频脉冲信号输入比较器（我们发现 10KHz 以上的电弧脉冲对于被测物品质带来直接影响的机率最高），然后和仪器内部的一个灵敏度调节器所产生的资料作比对。仪器内部灵敏度分为 0～9 个级别，灵敏度设置 0 代表关闭电弧侦测功能，1 到 9 级灵敏度逐级提高。

3、如何设置灵敏度

建议电弧灵敏度设置为 5，是因为我们经过统计，而且一些客户也经过长时间的使用后统计的结果，认为 5 是比较可以接受的一个数字，灵敏度太高可能造成不良率高，不符合成本平衡，太低又可能对产品的品质留下长远的忧患。不过如何选择灵敏度级别，应该由用户自己根据产品特性经过一段时间的统计，充分考虑了不良率高低的情况等各种因子，来决定灵敏度。