

# PENAMBAHAN FITUR AUTO BED LEVELING dan AUTO CONTINUE PRINTING pada 3D PRINTER REPRAP MENDEL

# **SKRIPSI**

# YOSUA TRESNO SUROJO 1206237416

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S1 FISIKA DEPOK JUNI 2016



# PENAMBAHAN FITUR AUTO BED LEVELING dan AUTO CONTINUE PRINTING pada 3D PRINTER REPRAP MENDEL

# **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains

# YOSUA TRESNO SUROJO 1206237416

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S1 FISIKA DEPOK JUNI 2016

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yosua Tresno Surojo

NPM : 1206237416

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Juni 2016

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama

: Yosua Tresno Surojo

NPM

: 1206237416

Program Studi

: Fisika

Judul Skripsi

: Penambahan Fitur Auto Bed Leveling dan Auto Continue

Printing pada 3D Printer Reprap Mendel

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Fisika Instrumentasi dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia

#### **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing 1 : Surya Darma S.Si., M.Si

Pembimbing 2: Dr. Prawito

Penguji I : Drs. Sastra Kusuma Wijaya Ph.D. (

Penguji II : Dr. Arief Sudarmaji M.T.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 10 Juni 2016

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, penulis tidak akan menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal menghadapi segala kesulitan dan tantangan yang ada.

Penyusunan laporan tugas akhir dan pembuatan sebuah alat yang berjudul "Penambahan Fitur *Auto Bed Leveling* dan *Auto Continue Printing* pada 3D Printer Reprap Mendel" dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Fisika, Peminatan Sistem dan Instrumentasi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan moril maupun materi dari berbagai pihak, baik selama masa perkuliahan maupun masa penelitian tugas akhir, laporan tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia nyata pada bidang akademis maupun professional. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Tuhan YME yang telah memberikan rahmat, kemudahan serta berkat yang melimpah selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini.
- 2. Kedua orang tua yang saya cintai.
- 3. Surya Darma S.Si., M. Si. Sebagai pembimbing 1 tugas akhir ini dimana beliau membimbing saya dengan sabar, memberi masukan, kritik, dan saran selama penyusunan laporan tugas akhir.
- 4. Dr. Prawito Sebagai pembimbing 1 tugas akhir ini dimana beliau membimbing saya dengan sabar, memberi masukan, kritik, dan saran selama penyusunan laporan tugas akhir.
- 5. Tim Robotika Universitas Indonesia dan seluruh civitas TRUI sebagai wadah belajar bersama yang telah memperkenalkan penulis teknologi bernama 3D

Printer serta ilmu-ilmu lainnya yang aplikatif dan menunjang perkuliahan serta penyusunan laporan tugas akhir ini.

- Tim Autonomous Unmanned Aerial Vehicle Universitas Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam bentuk materi maupun moril selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
- Rekan-rekan sepeminatan Sistem dan Instrumentasi Fisika Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam bentuk kritik dan saran selama penyusunan laporan tugas akhir.
- PT. Carita Boat Indonesia yang telah memberikan tempat tinggal sementara serta tempat pengerjaan laporan tugas akhir ini selama penulis berada di BSD City.
- Dosen-dosen instrumentasi yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dasar instrumentasi sehingga dapat berguna saat mengerjakan penelitian.
- 10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk mencapai hasil yang lebih baik. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Depok, 10 Juni 2016

Penulis

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

#### AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Yosua Tresno Surojo

NPM

: 1206237416

Program Studi: S-1 Reguler

Departemen

: Fisika

Fakultas

: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jenis Karya

: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Non-eksklusif (NON-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Penambahan Fitur Auto Bed Leveling dan Auto Continue Printing pada 3D Printer Reprap Mendel"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada Tanggal: 10 Juni 2016

Yang menyatakan,

Yosua Tresno Surojo

#### **ABSTRAK**

Nama : Yosua Tresno Surojo

Program Studi : Fisika

Judul : Penambahan Fitur Auto Bed Leveling dan Auto Continue

Printing pada 3D Printer Reprap Mendel

Pembuatan objek tiga dimensi menggunakan 3D printer membutuhkan suatu mikrokontroler yang dapat bekerja dengan optimal untuk mengatur pergerakan peleleh filamen agar objek yang dibentuk memiliki kualitas terbaik. Proses pembentukan suatu objek sering kali membutuhkan waktu berjam-jam sehingga jika terjadi pemutusan listrik secara mendadak maka 3D printer harus melakukan pengulangan proses pembentukan objek dari awal. Peleleh filamen juga perlu dijaga agar suhu peleleh selalu terjaga di nilai yang sudah ditentukan sesuai karakteristik filamen yang digunakan tetapi seringkali suhu peleleh filamen tidak terjaga dengan baik. Selain itu, pengukuran kedataran *heating bed* 3D sprinter yang masih menggunakan waterpas memiliki akurasi pengukuran yang tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya fitur *auto continue printing* berdasarkan nomor *line command* terakhir yang dijalankan oleh 3D printer, *hot end* PID *tuning* untuk mencari konstanta PID optimal dan *auto bed leveling*. Ketiga fitur diatas berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560 dipadu dengan *single board computer* Raspberry Pi 3 menggunakan bahasa pemrograman C++.

Kata Kunci: 3D printer, filamen, *hot end*, level, mikrokontroler, *single board computer*, C++.

#### **ABSTRACT**

Name : Yosua Tresno Surojo

Study Program : Physics, Undergraduate program

Topic : Features Addition Auto Bed Leveling and Auto Continue

Printing on 3D Printer Reprap Mendel

Creating a three dimensional object using 3D printer basically need a microcontroller which could work optimal to control the movement of hot end to build a 3D object with best quality. Object creation process usually took hours, furthermore if there is sudden electricity supply cut, 3D printer must start the process from zero again. Hot end temperature need to be controlled at setpoint value based on filament characteristic that used altough sometimes hot end temperature did not controlled carefully indicate from temperature deviation from set point around 20-30 Celcius degree. Following that, level measurement on 3D printer heating bed which still use waterpass has small measurement accuracy. 3D printer need to be add some features such as auto continue printing based on latest line command that run by 3D printer, hot end PID tuning to get optimum PID constant, and auto bed levelling. All of that features are based on microcontroller Arduino Mega 2560 and Raspberry Pi 3 single board computer using C++ and programming language.

Keywords: 3D printer, filament, hot end, level microcontroller, single board computer, C++.

# **DAFTAR ISI**

HAl	ALAMAN PERNYATAAN ORISINALITA	.Sii
HAl	ALAMAN PENGESAHAN	iii
UC	CAPAN TERIMA KASIH	iv
HAl	ALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUA	N PUBLIKASIvi
ABS	STRAK	vii
ABS	STRACT	viii
DAl	AFTAR ISI	ix
DAI	AFTAR GAMBAR	xi
DAl	AFTAR TABEL	xiii
BAI	AB 1 PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Tujuan Penelitian	3
1.3	Batasan Masalah	3
1.4	Metodologi Penelitian	4
1.5	Sistematika Penulisan	7
BAI	AB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1	3D Printer	8
	2.1.1 Proses Pembuatan Objek mengg	unakan 3D Printer 8
	2.1.2 3D Printer Robori Mendel	12
	2.1.3 Material Filamen 3D Printer	21
2.2	3D Printer Acuan	30
2.3	Electric Capacitive Type Proximity Ser	nsor
2.4	Pengendalian Sistem	35
2.5	Pengendalian PID	36

BA	B 3 PER	ANCANGAN SISTEM	39
3.1	Perar	ncangan Mekanik	39
	3.1.1	Struktur Frame 3D Printer	39
	3.1.2	Aktuator 3D Printer	40
3.2	Perar	ncangan Elektronik	41
	3.2.1 A	uto Bed Levelling	41
	3.2.2 H	Not End PID Tuning	42
	3.2.3 A	uto Continue Printing	42
3.3	Perar	ncangan Perangkat Lunak	43
	3.3.1 A	uto Bed Levelling	43
	3.3.2 H	Not End PID Tuning	46
	3.3.3 A	uto Continue Printing	49
	3.3.4 V	irtual Network Computing	51
BA	B 4 PEM	MBAHASAN	52
4.1.	Auto Be	ed Levelling	52
4.2.	Hot End	d PID Tuning	54
4.3.	Auto Co	ontinue Printing	58
BA	B V KES	SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1.	Kesimp	oulan	65
5.2.	Saran		65
DA	FTAR A	ACUAN	66
ΙΔΊ	MPIRAN	N	67

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Alur Penelitian	6
Gambar 2.2. Pegas untuk <i>heat bed</i> (a), <i>extruder</i> (b), sumbu Z (c)	. 13
Gambar 2.3. Diagram Bowden Extruder	. 13
Gambar 2.4. Timing Belt GT2	. 14
Gambar 2.6. PTFE <i>Tube</i>	. 15
Gambar 2.7. Hot End.	. 15
Gambar 2.8. Nozzle	. 16
Gambar 2.9. Power Resistor	. 16
Gambar 2.10. PCB Heat Bed	. 17
Gambar 2.11. Microswitch	. 17
Gambar 2.13. Motor Stepper NEMA 14 (a) dan NEMA 17 (b)	. 19
Gambar 2.14. LCD Display.	. 19
Gambar 2.16. SainSmart RAMPS 1.4.	. 20
Gambar 2.18. 3D Printer Robori Mendel	. 21
Gambar 2.20. CubePro 3D Printer	. 33
Gambar 2.21. Prinsip kerja dari sensor kapasitif A-posisi seimbang; B-posisi tid	dak
seimbang	. 34
Gambar 2.22. Shield yang membungkus elektroda pada sensor kapasitif	. 35
Gambar 2.23. Blok diagram sistem kendali	. 35
Gambar 2.24. Blok diagram proses penentuan penguatan dan periode ultimate	. 37
Gambar 2.25. Ilustrasi <i>output</i> dari <i>control loop</i> yang stabil	. 38
Gambar 3.1. Rangka 3D Printer	. 40
Gambar 3.2. Penempatan Aktuator 3D Printer	. 41
Gambar 3.4. Blok Diagram Hot End PID Tuning	. 42
Gambar 3.5. Blok Diagram Auto Continue Printing	. 43
Gambar 3.6. Komponen Elektrik 3D Printer	. 43
Gambar 3.7. Ketinggian aman Z-Probe	. 44
Gambar 3.8. Flowchart Proses Auto Bed Levelling	. 45
Gambar 3.9. Flowchart Proses Akuisi Data Temperatur Hot End	. 47
Gambar 3.10. Flowchart Proses Fine Tuning	. 48

Gambar 3.11. Flowchart Proses Auto Continue Printing
Gambar 3.12. Tampilan VNC Viewer dari Raspberry Pi 3
Gambar 4.1. Objek 3D kubus hasil pengujian fitur Auto Bed Leveling 54
Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur Hot End variasi
1
Gambar 4.3. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur Hot End variasi
2
Gambar 4.4. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur Hot End variasi
356
Gambar 4.5. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur $Hot\ End$ untuk $K_P$ ,
K <sub>I</sub> , dan K <sub>D</sub> rata-rata
Gambar 4.6. Hasil cetak objek 3D kubus dari pengujian fitur auto continue printing
Gambar 4.7. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres
mencapai 20%
Gambar 4.8. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres
mencapai 37%
Gambar 4.10. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres
mencapai 82%
Gambar 4.11. Proses pencetakan objek 3D piramida selesai 100%
Gambar 4.12. Objek 3D piramida 3.5x3.5x3.5 cm
Gambar 4.13. Objek 3D piramida 3.5x3.5x3.5 cm

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Material Filamen 3D Printer	28
Tabel 4.1. Hasil Uji Coba Auto Bed Levelling	53
Tabel 4. 2. Nilai K <sub>U</sub> yang Diuji	54
Tabel 4.2. Tabel Hasil Perhitungan $K_P,\ K_I,\ K_D$ berdasarkan formu	ula <i>Ultimate</i>
Sensitivity Method	57
Tabel 4.3. Tabel Pengukuran Dimensi Objek 3D Kubus Hasil Au	ıto Continue
Printing	59
Tabel 4.4. Tabel Pengukuran Dimensi Objek 3D Piramida Hasil An	uto Continue
Printing	61

#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia industri kreatif ataupun pemodelan suatu objek saat ini tengah diramaikan dengan mesin 3D printer. Mesin 3D printer adalah sebuah pencetak benda tiga dimensi dari proses pelelehan filamen berbahan dasar PLA (Polylactic acid) atau ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) yang dipanaskan oleh extruder dan digerakkan oleh motor stepper untuk ditata sesuai pola penyusunan yang diatur. Dengan menggunakan empat buah motor stepper, mesin 3D printer dapat memiliki tiga buah sumbu gerak untuk melakukan penataan filamen dalam proses pembuatan pola pembentukan objek yang dicetak. Ketiga sumbu gerak tersebut adalah sumbu gerak X untuk menggeser extruder kanan-kiri, sumbu gerak Y untuk memaju-mundurkan bed atau plat penampang objek yang dicetak, serta sumbu gerak Z untuk menaik turunkan extruder ketika membentuk tinggi objek. Filamen yang digunakan berbentuk gulungan dengan diameter standar filamen yang dapat dimasukkan ke lubang masukan extruder sebesar 1.75 mm atau 3 mm. Metode pembuatan objek pada mesin 3D printer dinamakan fused deposition modelling yaitu metode dimana extruder melelehkan filamen lalu menuangkannya di bed dengan alur pergerakan extruder membentuk garis tipis yang nanti akan membentuk lapisan-lapisan penyusun objek. Untuk mencetak objek sesuai desain yang diinginkan, pengguna perlu mengunggah file 3D model dengan ekstensi STL atau OBJ ke perangkat lunak 3D printer lalu perangkat lunak tersebut akan mengkonversi file 3D model tersebut menjadi sebuah file GCODE berisi bahasa komputer yang biasa digunakan di mesin CNC. Pada file GCODE tersebut terdapat informasi penting seperti temperatur extruder agar filamen dapat dicairkan dengan optimal, temperatur bed agar sisi bawah objek masih tetap hangat sehingga tidak terdapat perbedaan temperatur yang mencolok antara sisi bawah yang sudah selesai dicetak dan sisi atas yang masih dalam proses pencetakan, kecepatan geser extruder

ketika membentuk pola pembentukan objek, serta koordinat X,Y,Z *extruder* harus mengeluarkan filamen yang sudah dicairkan dan informasi lainnya. File GCODE berisi pengaturan mesin 3D printer tersebut akan dibaca oleh mikrokontroler untuk diterjemahkan menjadi pergerakan *extruder*, *bed* dan pengendalian temperatur *extruder* serta pengendalian-pengendalian lainnya agar objek yang dicetak sesuai dengan desain pada file 3D model.

Dibalik sejumlah kecanggihan mesin 3D printer yang disebutkan di atas, masih ada beberapa masalah yang menggangu proses pencetakan objek yaitu :

- Ketika suplai listrik ke mesin 3D printer terputus pada saat proses pencetakan berjalan maka ketika mesin 3D printer tersebut mendapat suplai listrik kembali. Proses pencetakan objek harus dimulai dari awal kembali, tidak dari posisi terakhir *extruder* menuangkan filamen yang sudah dipanaskan.
- *Bed* yang tidak benar-benar datar sehingga sisi bawah objek yang dicetak tidak datar atau miring ke salah satu sisi.
- Pengendalian temperatur extruder dan bed agar filamen dapat dilelehkan dengan optimal serta menempel dengan cukup kuat di bed karena temperatur yang dijaga sesuai dengan pengaturan yang diberikan. Namun, pengendalian temperatur tersebut masih memiliki toleransi yang terlalu besar sehingga kadangkala extruder tidak melelehkan filamen dengan lancar ataupun objek 3D yang sisi bawahnya mengerut karena terlalu cepat mendingin dibanding sisi atasnya.

Jika posisi terakhir *extruder* yang sedang menuangkan lelehan filamen dapat disimpan ke dalam suatu memori seperti kartu *micro* SD maka proses pencetakan dapat dilanjutkan walau suplai listrik ke mesin 3D printer terputus untuk sementara waktu. Plat penampang objek yang tidak benarbenar datar dapat diukur kedatarannya menggunakan akselerometer yang ditempatkan pada keempat sudut plat penampang objek berbentuk persegi dan terhubung ke mikrokontroler sehingga dapat menunjukkan apakah plat

sudah datar atau belum dari indikator berupa empat buah LED yang menunjukkan tingkat kedataran keempat sudut plat penampang objek. Selain itu, temperatur *extruder* dan *bed* yang dijaga masih perlu dioptimalkan performanya agar toleransi perubahannya tidak terlalu besar untuk mendapatkan hasil cetak 3D printer yang terbaik.

Untuk mengendalikan mesin 3D printer beserta perangkat-perangkat yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah pada 3D printer yang telah disebutkan di atas maka diperlukan suatu mikrokontroler yang diprogram sedemikian rupa untuk mendapatkan pengaturan 3D printer yang diinginkan. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Mega 2560 disertai *driver* motor stepper yaitu RAMPS 1.4 serta Arduino Uno untuk indikator kedataran plat penampang objek. Perangkat lunak yang digunakan adalah Repetier Host.

# 1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan fitur-fitur tambahan pada sebuah sistem pengendalian 3D printer otomatis berbasis mikrokontroler sehingga menjadi instrumen penunjang untuk pengembangan kontroler 3D printer yaitu fitur *auto continue printing*, *Hot End* PID *Tuning*, *Auto Bed Leveling*.

#### 1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah pembuatan sistem pengendalian 3D printer otomatis berbasis mikrokontroler dengan detail sebagai berikut :

- 1. Material filamen yang digunakan adalah PLA (Polylactic acid).
- 2. Diameter filamen yang digunakan sebesar 1.75 mm.
- 3. Extruder yang digunakan berjenis Bowden.
- 4. Lapisan pelindung alumunium *bed* menggunakan selotip kertas yang dilapisi dengan *double tape*.

- 5. Gulungan filamen tidak ada yang saling menyilang sehingga memiliki kemungkinan kusut ketika proses penguluran dijalankan.
- 6. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Mega 2560.
- 7. Perangkat lunak yang digunakan adalah Repetier Host dan Arduino IDE.
- 8. 3D Printer yang digunakan adalah Robori Mendel Full Kit
- 9. 3D Printer kontroler dapat melanjutkan proses pengeprintan yang belum selesai akibat putusnya suplai listrik ditengah proses pengeprintan.
- 10. 3D Printer kontroler dapat melakukan pengendalian temperatur *extruder* dan *bed* agar tetap berada di *set point* temperatur yang diatur.
- 11. 3D Printer *bed* dapat diketahui apakah datar atau tidak dilihat dari indikator berupa empat buah LED yang menandai kedataran keempat sudut *bed*.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan terdiri dari beberapa tahap berikut ini :

#### 1. Studi Literatur

Hal yang pertama kali dilakukan pada tiap penelitian adalah studi literatur. Studi literatur yang dibutuhkan antara lain terkait mekanisme gerak motor stepper, mekanisme pemanasan *extruder*, mekanisme kerja akselerometer, mekanisme pengukuran temperatur pada *extruder* dan *bed* menggunakan termistor serta pemrograman mikrokontroler Arduino.

# 2. Diskusi

Diskusi yang dilakukan terkait arahan tiap tahap penelitian mulai dari perancangan sistem kontrol 3D printer hingga mendapatkan kesimpulan. Diskusi ini berguna untuk menambahkan teori baru dan memecahkan masalah-masalah yang nantinya muncul saat penelitian. Diskusi ini dilakukan dengan pembimbing dari akademisi Instrumentasi Elektronika Fisika UI dan para profesional 3D printer yang terdapat di Indonesia maupun di luar negeri.

#### 3. Pemrograman Kontroler 3D Printer

Pemrograman kontroler 3D printer dilakukan untuk mengendalikan temperatur *extruder* dan *bed* dan juga pengukuran kedataran *bed*. Pemrograman kontroler 3D printer tersebut menggunakan perangkat lunak Repetier Host, Arduino IDE, dengan bahasa C/C++ dan Python.

#### 4. Sinkronisasi program dengan *hardware* dan uji kalibrasi

Perakitan mekanik dan elektrik 3D printer mulai dari pemasangan rangka 3D printer, pemasangan komponen elektrik, pengukuran kedataran *bed* lalu dilanjutkan dengan uji kalibrasi 3D Printer. Uji kalibrasi 3D printer didahului dengan penginputan file GCODE yang berisi bahasa komputer dari desain sebuah kubus berukuran 3x3x3 cm. Setelah file tersebut disimpan di memori kontroler 3D Printer, langkah selanjutnya adalah menekan tombol pengaktifan uji kalibrasi 3D Printer untuk melakukan pengeprintan objek tersebut. Kualitas objek berbentuk kubus tersebut menentukan apakah 3D printer sudah terkalibrasi secara mekanik dengan cukup baik atau masih harus dikalibrasi kembali.

# 5. Pengujian alat dan pengambilan data

Pengujian dan pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :


- Pengeprintan objek berbentuk kubus, piramida, dan bola. Seluruh objek dibuat dalam keadaan berongga untuk mengetahui kualitas pengeprintan baik di sisi luar maupun dalam objek. Dari ketiga objek tersebut, masingmasing di print sebanyak 7 kali lalu pada setiap pengeprintan seluruh dimensi objek seperti panjang, lebar, dan tinggi diukur untuk dibandingkan dengan dimensi objek yang tertera di file CAD.
- Pengukuran suhu *extruder* dan *bed* selama proses pengeprintan berjalan dalam rangka pengecekan apakah temperatur *extruder* dan *bed* terjaga atau tidak pada *set point* yang sudah diatur.

• Pengukuran kedataran *bed* menggunakan akselerometer dengan indikator apakah *bed* sudah rata atau belum menggunakan LED. Jika LED menyala maka *bed* sudah datar tetapi jika LED tidak menyala maka *bed* belum datar. Jumlah LED yang digunakan sebanyak empat buah yang dipasang di keempat sudut *bed* maka jumlah LED yang menyala harus berjumlah empat buah untuk menunjukkan bahwa *bed* sudah benar-benar datar.

#### 6. Analisis

Analisa pada penelitian ini dibedakan per proses pengambilan data yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu :

- Untuk data pengukuran dimensi objek yang diprint dengan objek yang didesain dan disimpan dalam bentuk CAD maka perlu dilakukan komparasi dalam bentuk tabel
- Untuk data temperatur, dengan menggunakan perangkat lunak Repetier-Host maka dapat langsung diplot grafik perubahan temperatur *extruder* dan *bed* terhadap waktu selama pengeprintan berlangsung. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan:



Gambar 1.1 Alur Penelitian

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini berpedoman pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2008 dan disesuaikan dengan kebutuhan di peminatan Sistem dan Instrumentasi Fisika Departemen Fisika FMIPA UI. Berikut ini adalah uraian singkat sistematika penulisan tugas akhir penulis.

- Bab I yang terdiri dari beberapa sub bab ini menguraikan pendahuluan dilakukannya penelitian ini. Pendahulan pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.
- Bab II yang berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori dasar untuk menunjang kegiatan penelitian ini. Bab II ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan teori- teori seperti mekanisme gerak motor stepper, mekanisme pemanasan extruder, mekanisme kerja akselerometer, mekanisme pengukuran temperatur pada extruder dan bed menggunakan termistor serta pemrograman mikrokontroler Arduino.
- Bab III berisi uraian perancangan sistem yang akan dibuat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai sistem dan proses kerja program mikrokontroler yang digunakan.
- Bab IV berisi hasil yang didapat dan pembahasannya yaitu hasil uji kalibrasi 3D printer, objek hasil cetakan 3D printer beserta data temperatur *extruder* dan *bed* selama proses pengeprintan berjalan termasuk pembahasan dari setiap data yang didapat.
- Bab V berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.

#### BAB 2

#### LANDASAN TEORI

#### 2.1 3D Printer

#### 2.1.1 Proses Pembuatan Objek menggunakan 3D Printer

3D *printing* atau *additive manufacturing* adalah sebuah proses pembentukan sebuah objek tiga dimensi dari sebuah *file* digital. Pembuatan objek pada 3D Printer menggunakan proses *additive* dimana sebuah objek terbentuk dari penempatan material filamen lapisan per lapisan dari sampai seluruh bangun objek terbentuk. Setiap lapisan terbentuk dari susunan benang-benang filamen tipis yang disusun dengan formasi saling menyilang satu sama lain.

Proses pembuatan objek bermula dari pembuatan desain virtual dari objek yang akan dicetak. Desain virtual ini dapat dibuat dalam bentuk file CAD (*Computer Aided Design*) yang dibuat menggunakan 3D *modelling* program seperti Autodesk Inventor atau menggunakan 3D *scanner*, yaitu sebuah pemindai yang dapat menghasilkan kopian digital 3D dari objek yang akan dibentuk. File CAD tersebut perlu dikonversi menjadi sebuah file STL (*STereoLithography*) yang dapat diolah oleh *Integrated Slicer and Print Program* seperti yang digunakan oleh penulis yaitu Repetier Host.<sup>[1]</sup>

Repetier Host akan menerima file STL tersebut untuk diolah menjadi sebuah file gcode dengan acuan berupa pengaturan yang dapat diatur oleh penulis menggunakan perangkat lunak tersebut. Pengaturan yang dapat dilakukan oleh penulis berupa pengaturan terhadap *Speed and Quality* yang berkaitan dengan waktu pembentukan objek beserta kualitas pembentukan, *Structures* berkaitan dengan struktur pembentuk objek, *Extrusion* berkaitan dengan pemuluran filamen dari gulungan filamen ke *extruder*, G-Codes berkaitan dengan pengaturan bahasa mesin yang digunakan untuk membentuk sutau objek 3D, dsb. Setelah pengaturan telah selesai dilakukan barulah penulis mendapatkan informasi mengenai estimasi waktu pembentukan, jumlah lapisan pembentuk objek, jumlah garis-garis filamen pembentuk objek, serta panjang filamen yang

dibutuhkan dan akhirnya penulis siap untuk melakukan pembentukan objek menggunakan 3D printer.

Sejak tahun 2010, Grup ASTM (*American Society for Testing and Materials*) F42 – *Additive Manufacturing* menyusun beberapa standar sebagai parameter klasifikasi beberapa jenis proses *Additive Manufacturing*<sup>[1]</sup>, yaitu:

#### 1. Vat Photopolymerisation

Proses pembentukan objek 3D menggunakan sebuah kontainer berisi resin *photopolymer* yang dikeraskan menggunakan sinar UV. Teknologi yang umumnya digunakan pada proses ini adalah Stereolithography (SLA).

## 2. Material Jetting

Proses yang meneteskan material filamen yang meleleh melalui sebuah nozzle dengan diameter lubang cukup kecil, proses ini serupa dengan proses pencetakan pada printer kertas inkjet. Akan tetapi, pengeprintan dilakukan lapisan demi lapisan untuk membentuk objek 3D dan selanjutnya perlu dikeraskan menggunakan sinar UV.

# 3. Binder Jetting

Proses ini membutuhkan dua jenis material yaitu bubuk dan cairan pengikat. Pada ruangan pembentukan objek, bubuk disebar merata disetiap lapisan pembentukan sembari direkat menggunakan cairan pengikat yang diberikan menggunakan sebuah *jet nozzles*. Cairan pengikat tersebut merekat material bubuk yang digunakan sesuai dengan bentuk dari desain objek 3D. Setelah proses pembentukan selesai, bubuk yang tersisa dapat digunakan pada proses pembentukan objek selanjutnya.

#### 4. Material Extrusion

Teknologi yang umumnya digunakan pada proses ini adalah FDM (Fused Deposition Modelling). FDM menggunakan filamen plastik atau benang metal yang tergulung pada suatu gulungan yang diulur

dan dihubungkan ke extrusion nozzle. Extrusion nozzle melelehkan material pembentukan objek 3D dan bergerak pada sumbu horizontal maupun vertikal berdasarkan mekanisme kontrol numerik yang secara langsung dikontrol oleh CAM (Computer-Aided Manufacturing) seperti Repetier Host. Objek 3D dibentuk dari lelehan material dari extrusion yang disusun membentuk lapisan demi lapisan pembentuk objek 3D dan mengeras setelah mendingin akibat temperatur ruangan yang lebih rendah dibanding temperatur lingkungan sekitar.

#### 5. Powder Bed Fusion

Teknologi pada proses ini adalah SLS (*Selective Laser Sintering*) yang menggunakan laser berkekuatan tinggi untuk melebur partikelpartikel kecil seperti bubuk plastik, metal, keramik, atau kaca menjadi sebuah objek tiga dimensi. Laser meleburkan material bubuk secara selektif dengan melakukan pemindaian setiap lapisan datar atau horizontal pada *bed* sesuai dengan desain dari program 3D *modelling*. Setelah setiap lapisan selesai dipindai, *bed* diturunkan setiap sebuah lapisan terbentuk sehingga material bubuk yang dilebur dapat mengisi lapisan diatas lapisan yang sudah terbentuk sampai seluruh objek 3D selesai terbentuk.


# 6. Sheet Lamination

Sheet Lamination menggunakan material berbentuk lembaran yang direkat menggunakan perekat. Lembaran tersebut dapat berupa lembaran metal, kertas ataupun polimer. Lembaran metal dapat direkat dengan dilas menggunakan pengelasan ultrasonik untuk membentuk sebuah lapisan pembentuk dan selanjutnya dibentuk sesuai desain CAD menggunakan mesin CNC. Lembaran kertas ataupun polimer dapat juga digunakan lalu direkat menggunakan lem perekat dan dipotong menggunakan pemotong yang memiliki presisi cukup tinggi.

#### 7. Directed Energy Deposition

Proses ini umumnya digunakan pada *high-tecnology metal industry* dan pada manufaktur masal. Peralatan 3D printer seperti *nozzle* yang mengeluarkan bubuk metal atau benang pada *bed* yang dilelehkan oleh sebuah sumber energi (laser, berkas elektron, atau plasma) umumnya dipasang pada lengan robot *multi-axis* sehingga dapat bergerak secara leluasa membentuk sebuah objek 3D sesuai dengan desain CAD.

Berdasarkan klasifikasi dari Grup ATSM F42-Additive Manufacturing maka 3D Printer Robori Mendel termasuk dalam kategori 3D printer yang menggunakan proses material extrusion FDM (Fused Deposition Modelling). Pertimbangan penulis menggunakan 3D printer dengan proses material extrusion adalah dari sisi kemudahan penggunaan, daya listrik yang digunakan lebih rendah, penyimpanan material pembentukan objek 3D yang digunakan lebih mudah dibanding proses lainnya dan mudah dicari di Indonesia.



Gambar 2.1. Flowchart pembentukan objek pada 3D printer

#### 2.1.2 3D Printer Robori Mendel

Dari sekian banya versi 3D printer yang ada di pasaran, penulis memilih menggunakan 3D printer versi Robori Mendel dengan basis desain RepRap Mendel. Rangka 3D printer didesain berbentuk segitiga untuk mendapatkan rangka yang kokoh pada ketiga sumbunya. Robori Mendel juga sudah dilengkapi heat bed untuk mengantisipasi printing yang gagal akibat warping atau objek terlepas dari permukaan bed. Dengan menggunakan bowden extruder maka pergerakan hot end 3D printer menjadi lebih leluasa dan lebih ringan karena hot end terpisah dengan motor stepper pengulur filamen yang umumnya digabung pada beberapa versi 3D printer dengan direct extruder sehingga mengurangi beban pada motor stepper penggerak hot end. Adanya LCD Controller dengan slot SD card mendukung penulis untuk melakukan standalone printing (pembentukan objek tanpa komputer). Untuk spesifikasi lengkap dari 3D Printer Robori Mendel terdapat di bagian lampiran. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan 3D Printer Robori Mendel yang terdiri dari beberapa bagian penyusun 3D printer tersebut yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu mekanik, elektrik, dan programming. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian mekanik 3D printer:

#### • Struktur penyangga

Struktur penyangga 3D printer terbuat dari batang alumunium berbentuk silinder yang dirangkai satu sama lain dengan sambungan yang terbuat dari bahan PLA. Bentuk dari struktur penyangga 3D Printer Robori Mendel berbentuk seperti segitiga jika dilihat dari sisi samping. Tujuan dari bentuk struktur penyangga seperti itu adalah untuk mendapatkan rangka yang kokoh pada ketiga sumbunya.

#### • Struktur sumbu gerak

Struktur sumbu gerak 3D printer merupakan sumbu tempat PCB *Heat Bed* dan *Hot End* bergerak. Berbentuk silinder dengan ulir dan terbuat dari alumunium membuat pergerakan kedua bagian 3D printer tersebut menjadi lebih halus dan stabil.

# Pegas


Pegas pada 3D printer ditempatkan pada *heat bed* sebagai peredam terhadap tekanan nozzle yang mengeluarkan lelehan filamen. Selain dipasang di *heat bed*, *extruder* dan sumbu Z juga memiliki pegas dengan fungsi untuk *filament adjuster* pada *extruder* dan sambungan sumbu Z pada 3D printer.



Gambar 2.2. Pegas untuk heat bed (a), extruder (b), sumbu Z (c)

#### Extruder

Dengan desain Bowden *Extruder* dimana *hot end* dan *extruder* terpisah sehingga pergerakan *hot end* menjadi lebih ringan dan cepat serta mendukung peningkatan kualitas cetak objek 3D maka 3D Printer Robori Mendel menggunakan *extruder drive gear* MK7 sebagai penggerak filamen.



Gambar 2.3. Diagram Bowden Extruder<sup>[2]</sup>

# • Timing Belt

Timing Belt berfungsi sebagai penggerak sumbu X dan sumbu Y 3D printer. Timing Belt adalah GT2 dengan desain khusus untuk gerakan linear dengan profil gigi bulat sehingga gigi-gigi pada belt dan pulley menyatu pas di kedua sisi pada saat beroperasi. Desain tersebut untuk mencegah terjadinya backlash saat belt bergerak berbalik arah yang pada akhirnya menghasilkan hasil cetak yang lebih presisi.



Gambar 2.4. Timing Belt GT2

### • Pulley

Pulley berfungsi sebagai media pergerakan timing belt dalam rangka memberikan pergerakan sumbu yang presisi untuk arah maju maupun mundur. Pulley yang digunakan memiliki diameter lubang as sebesar 5 mm dan sesuai untuk dipasang pada motor stepper NEMA 14 dan NEMA 17 yang umum digunakan pada 3D printer dengan basis desain RepRap.



Gambar 2.5. Pulley GT2

#### • PTFE Tube

PTFE atau Polytetrafluoroethylene merupakan bahan plastik sintetik yang tahan terhadap temperatur tinggi, non-reaktif, dan tidak melekat dengan bahan cair. PTFE *tube* dengan diameter luar sebesar 3 mm digunakan pada dua lokasi di 3D printer, yaitu :

- 1. Penyambung lintasan filamen dari *extruder* ke *hot end* untuk 3D printer yang menggunakan *extruder* dan *hot end* terpisah.
- 2. Tabung pelapis di dalam *nozzle hot end* yang berfungsi mencegah filamen melebur sebelum mencapai ujung *nozzle*.



Gambar 2.6. PTFE Tube

#### • Hot End

Hot End merupakan media pemanas filamen pada 3D printer sehingga pada pemasangannya disertai dengan power resistor sebagai media pembangkit panas hot end.



Gambar 2.7. Hot End

### • Nozzle

Nozzle sebagai media keluaran lelehan filamen memiliki lubang keluaran sebesar 0.3 mm dan terbuat dari bahan *stainless steel* sehingga cocok untuk filamen berdiameter 1.75 mm.



Gambar 2.8. Nozzle

Selanjutnya akan dijelaskan bagian-bagian elektrik dari 3D printer :

#### Power Resistor

Power resistor berfungsi sebagai pembangkit panas pada hot end untuk melelehkan filamen. Dengan menggunakan power resistor tipe wirewound maka proses pembangkitan panas dapat berlangsung cepat didukung dengan lapisan enamel di permukaan bodi resistor yang memberikan ketahanan material untuk beroperasi pada temperatur tinggi.



Gambar 2.9. Power Resistor

#### • PCB Heat Bed

Permukaan cetak objek 3D yang dilengkapi *heat bed* mengurangi kemungkinan hasil cetak yang gagal, baik karena *warping* (bagian dasar objek yang paling pinggir melengkung) maupun *curling* (bagian objek yang lapisan pembentuknya terlihat bergelombang) di lapisan pertama objek 3D. Dilengkapi degan thermistor maka *heat bed* dapat diatur temperaturnya sesuai dengan spesifikasi material filamen yang digunakan untuk mencegah *warping* dan *curling*.



Gambar 2.10. PCB Heat Bed

#### • Microswitch

*Microswitch* berfungsi sebagai *mechanical end stop* sumbu, X, Y, dan Z pada 3D printer sehingga motor stepper pada ketiga sumbu tersebut mendapatkan informasi bahwa posisi mereka telah mencapai titik nol pada sumbu masing-masing.




Gambar 2.11. Microswitch

#### Thermistor

Thermistor pada 3D Printer Robori Mendel digunakan pada dua lokasi yaitu :

1. Pada *hot end*, thermistor berfungsi sebagai sensor temperatur *hot end* dimana data pengukuran tersebut dijadikan sebagai masukan bagi kontroler 3D printer dalam menjaga *hot end* pada temperatur yang telah ditentukan. Thermistor yang digunakan pada *hot end* adalah tipe NTC *axial lead* 100 kilo ohm untuk menyesuaikan dengan pemasangan pada *heater block* yang merupakan bagian dari *hot end*.

2. Pada *heat bed*, thermistor yang digunakan adalah tipe NTC *glass bead* 10 kilo ohm dengan sensitivitas tinggi sehingga dapat menjadi solusi yang tepat untuk sensor temperatur *heat bed* 3D printer. Bentuk fisik yang kecil dan kaki yang fleksibel menjadikan thermistor ini cocok dipasang pada bagian bawah *heat bed* dengan mudah.



Gambar 2.12. Thermistor NTC untuk *Hot End* (a) dan *Heat Bed* (b)

### Motor Stepper


Stepper motor sebagai aktuator pada 3D printer terbagi menjadi dua jenis yang digunakan pada 3D Printer Robori Mendel, yaitu :

#### 1. NEMA 14

Motor Stepper NEMA 14 digunakan pada *extruder* untuk mendorong filamen ke *hot end*. Putaran motor stepper yang dapat diprogram dengan ketelitian tinggi mengakomodasi konfigurasi cetak pada berbagai kecepatan sesuai kompleksitas objek. *Holding Torque* pada motor stepper ini adalah sebesar 1.6 kg cm.

#### 2. NEMA 17

Motor Stepper NEMA 17 digunakan sebagai penggerak sumbu X, Y, dan Z untuk dapat memberikan torsi tinggi tanpa membebani kerja motor secara berlebihan. Putaran motor stepper yang dapat diprogram dengan ketelitian tinggi mengakomodasi pengguna untuk membuat konfigurasi cetak pada berbagai kecepatan sesuai kompleksitas objek. *Holding Torque* pada motor stepper ini adalah sebesar 4 kg cm.



Gambar 2.13. Motor Stepper NEMA 14 (a) dan NEMA 17 (b)

# • LCD Display


LCD Display berfungsi sebagai *interface* bagi pengguna 3D printer untuk menyeleksi file gcode mana yang ingin digunakan dalam rangka mencetak objek 3D sehingga proses pencetakan dapat dilakukan secara *standalone* tanpa menggunakan laptop dengan syarat sudah ada file gcode objek 3D yang akan dicetak pada SD Card yang terpasang di 3D printer.



Gambar 2.14. LCD Display

# • Driver Motor Stepper

Driver Motor Stepper yang digunakan adalah A4988 atau Stepstick yang merupakan clone dari *stepper driver* Pololu dengan rancangan desain untuk mengontrol motor stepper bipolar dengan kebutuhan arus maksimum 1A per koil.



Gambar 2.15. Driver Motor Stepper

# • RAMPS

RAMPS merupakan singkatan dari RepRap Arduino Mega Pololu Shield didesain sebagai kontroler 3D printer modular. RAMPS dipasang pada kontroler utama yaitu Arduino Mega 2560 untuk mengontrol X, Y, Z dan *extruder* 3D printer. Desain yang modular menjamin perawatan dan penggantian komponen yang mudah serta kemampuan upgrade yang luas. *Board* ekspansi Arduino lainnya dapat ditambahkan ke sistem sepanjang *board* RAMPS ditempatkan pada posisi paling atas. *Board* RAMPS 1.4 yang digunakan merupakan produksi dari SainSmart.



Gambar 2.16. SainSmart RAMPS 1.4

Terakhir adalah bagian programming dari 3D printer:


#### Kontroler 3D Printer

Kontroler utama 3D Printer Robori Mendel adalah *board* Arduino Mega 2560 yang merupakan sebuah *board* mikrokontroler dengan prosesor ATmega2560 yang berjalan pada kecepatan 16 Mhz. Memori flash sebesar 256 KB menjamin ruang yang cukup untuk menampung semua firmware yang umum digunakan di 3D printer.



Gambar 2.17. SainSmart Mega 2560 R3

Jika seluruh komponen di atas dirakti menjadi satu kesatuan maka akan terbentuk sebuah 3D Printer seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.18. 3D Printer Robori Mendel

#### 2.1.3 Material Filamen 3D Printer

Material filamen 3D printer terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan material pembuatannya dan karakteristik filamennya<sup>[2]</sup>, yaitu :

#### Filamen Standar

# 1. PLA (Polylactic Acid)

PLA (Polylactic Acid) adalah salah satu dari dua jenis filamen yang umum digunakan pada 3D printer karena keuntungannya yaitu bau yang kurang menyengat, kecil kemungkinan untuk terjadinya pelengkungan pada sisi pinggir objek 3D, dan tidak terlalu signifikan membutuhkan heat bed. Plastik PLA adalah salah satu dari sekian banyak

material filamen yang ramah lingkungan karena terbuat dari sumber energi terbarukan (tepung pati jagung) dan memerlukan energi lebih kecil dibanding energi yang dibutuhkan untuk memproduksi plastik tradisional (petroleum-based plastics). Plastik PLA umumnya digunakan pada tempat penyimpanan makanan seperti bungkus permen dan biodegradable medical implants.

#### 2. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) adalah salah satu dari dua jenis filamen yang umum digunakan pada 3D printer selain PLA. Material ini sangat cocok digunakan untuk membuat sebuah objek yang dapat bertahan terhadap temperatur tinggi. Dibanding PLA, plastik ABS tidak segetas PLA. Material ini juga dapat dilapisi aseton untuk mendapatkan hasil yang mengkilat. Namun, material ini menuntut adanya heat bed pada 3D printer karena plastik ABS akan berkontraksi ketika mengalami penurunan temperatur.

#### 3. PRO Series PLA

PRO Series PLA adalah filamen PLA yang dibuat untuk produksi objek 3D dengan level produksi profesional dan berkualitas tinggi. Material ini dapat dibedakan dengan mudah warnanya, warna lebih cerah, pewarnaan yang tembus cahaya dibanding PLA biasa.

#### 4. PRO Series ABS

PRO Series ABS dibuat untuk menghasilkan objek 3D dengan hasil lebih cantik, memiliki warna yang tembus cahaya. Material ini sangat cocok digunakan untuk pencetakan objek yang menuntut kualitas kepresisian yang tinggi. Sama seperti filamen ABS biasa, objek 3D PRO

Series ABS dapat bertahan terhadap temperatur tinggi dibanding PLA.

# 5. Nylon (Polyamide)

Nylon adalah material yang sangat kuat, berdaya tahan tinggii, dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Fleksibel walau tipis tetapi dengan perekat yang sangat kuat untuk daerah antar lapisan. Hasil cetak filamen nylon memiliki warna secerah cahaya natural pada warna putih dengan permukaan yang dapat melewatkan cahaya. Filamen nylon sangat sensitif terhadap kelembaban maka dibutuhkan tempat penyimpanan kering selama penyimpanan dan juga pada saat setelah selesai melakukan pencetakan.

### 6. PET (*Polyethylene Terephthalate*)

PET (*Polyethylene Terephthalate*) adalah filamen dengan kekuatan skala industri dengan beberapa kelebihan. Kekuatannya lebih tinggi dibanding PLA, dan sudah disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) Amerika Serikat sebagai bahan untuk pembuatan tempat makan dan peralatan makan. Material ini tidak melengkung dan tidak memproduksi bau menyengat ketika proses pencetakan sedang berlangsung. Filamen PET memang tidak dapat terbiodegradasi tetapi 100% dapat didaur ulang. Filamen PET terkenal sebagai filamen yang bersih warnanya dan sangat bagus untuk *bridging* pada objek cetak 3D printer.

## • Filamen Fleksibel

### 1. TPE

Filamen TPE adalah salah satu material cetak 3D printer yang memiliki karakteristik fleksibel seperti karet. TPE dapat digunakan untuk membuat objek 3D yang dapat melengkung atau menuntut adanya fleksibilitas untuk ditempatkan di lingkungannya seperti sabuk, pegas, *phone case*, dll. Objek 3D yang terbuat dari material TPE akan memiliki karakteristik seperti karet yang lebih fleksibel dan elastis dibanding menggunakan material filamen *Soft* PLA.

## 2. *Soft* PLA (*Polylactic Acid*)

Filamen *Soft* PLA dikenal juga sebagai PLA fleksibel sangat berguna untuk mencetak suatu objek 3D yang dapat melengkung atau fleksibel.

# 3. TPU (Thermoplastic Polyurethane)

Filamen TPU memiliki karakteristik elastis, tahan terhadap minyak, dan *abrasion resistance* jika dibuat dengan metode Shore Hardness 95A. Aplikasi filamen TPU adalah panel instrumen di otomotif, roda *caster*, peralatan olahraga, peralatan medis, sabuk mengemudi, *phone case*, dll.

### • Filamen Komposit

### 1. LAYBRICK

Filamen LAYBRICK dapat memberikan objek 3D warna dan tampilan seperti batu berwarna abu-abu tetapi memiliki sifat seperti plastik sehingga cocok digunakan untuk mendesain suatu model arsitektur. Pada area bawah dari *range* temperatur di 165°C – 190°C maka hasil cetakan akan lunak, sedangkan pada area atas dari *range* tersebut maka objek 3D akan memiliki permukaan kasar seperti tekstur berpasir.

#### 2. LAYWOO-D3

LAYWOO-D3 adalah filamen yang memiliki tampilan seperti kayu sehingga memiliki karakteristik dapat dipotong dan dicat. LAYWOO-D3 terbuat dari kombinasi kayu dengan perekat polimer yang membuat material ini dapat dilelehkan oleh 3D printer. Selain itu, dimungkinkan juga agar objek 3D dengan filamen LAYWOO-D3 memiliki

warna kayu yang terang ataupun gelap dengan memvariasikan temperatur *hot end* selama proses pencetakan berlangsung.

#### 3. Conductive ABS

Conductive ABS adalah modifikasi dari filamen ABS sehingga memiliki tahanan 1200 ohm/cm.

## 4. LayCeramic

LayCeramic dapat digunakan untuk membuat objek keramik. Karakteristik filamen ini adalah dapat dibakar untuk memberikan efek *glossy* dan meningkatkan kekuatan. Akan tetapi, 3D printer perlu dilengkapi *full metal hot end* untuk menggunakan filamen ini.

### 5. Carbon Fiber Reinforced PLA

Carbon Fiber Reinforced PLA memberikan kekuatan struktur yang mengagumkan dan kerekatan antar lapisan yang sangat baik. Dengan adanya carbon fiber yang terkandung didalam filamen maka objek 3D yang dibuat memiliki sifat kaku yang lebih dibanding menggunakan filamen PLA. Filamen ini biasa di aplikasikan pada objek 3D yang tidak membutuhkan fleksibilitas seperti rangka, balingbaling, dan beberapa bagian *drone*. Carbon fiber di filamen didesain sekecil mungkin agar muat melewati *nozzle* tetapi cukup panjang untuk menyediakan sifat kaku pada objek 3D.

# 6. Steel PLA

Steel PLA merupakan filamen yang memiliki campuran steel fiber dengan plastik sehingga proses pencetakan menjadi lebih berat namun autentik. Objek 3D yang dibuat dapat di polish untuk menciptakan objek 3D yang unik. Jika tidak di polish maka objek 3D akan terlihat seperti terbuat dari metal yang dibentuk menggunakan cetakan. Steel PLA digunakan

untuk membuat perhiasan, kostum, action figures, dan bagian dari robot.

# 7. Magnetic Iron PLA

Magnetic Iron PLA dapat digunakan untuk membuat objek 3D yang memiliki sifat magnet. Untuk mencetak menggunakan filamen ini maka temperatur *hot end* perlu di atur agar 10-20 derajat lebih rendah dibanding temperatur pada saat mencetak menggunakan filamen PLA. Untuk mendapatkan tampilan karat maka objek 3D dapat dipolish lalu digosok dengan sikat untuk melepaskan partikel besi sebelum direndam di larutan garam selama 2-3 hari.

#### 8. Fill Series

Fill Series (BronzeFill, BrassFill, CopperFill, WoodFill, BambooFill, dll) adalah material organik atau materia mentah yang dijadikan filamen dengan komposisi 80% PLA dan 20% material. *Metal based fill* seperti BrassFill dapat di polish agar terlihat seperti metal pada umumnya.

### 9. Lay-Felt

Lay-Felt adalah filamen dengan sejumlah pori-pori. Material ini terbuat dari *rubber-elastomeric polymer* dan PVA. Filamen ini dapat larut di air sehingga ketika dicelupkan ke air maka PVA akan menghilang dan *rubber polymer* akan terbentuk sebagai objek mikro pori. Lay-Felt sangat tepat digunakan unuk membuat saringan, membran 3D, membran semipermiable, dll.

## 10. Gel-Lay

Gel-Lay adalah material yang berbentuk seperti jelly tetapi memiliki pori-pori. Material ini terbuat dari *rubber-elastomeric polymer* dan PVA sehingga dapat larut di air. Jika filamen ini dicelupkan di air maka material PVA akan hilang sehingga menyisakan sisa *rubber polymer* sebagai

objek mikro pori. Gel-Lay sangat cocok digunakan untuk membuat bagian tubuh manusia artifisial atau buatan, binatang laut buatan seperti gurita, dll.

#### 11. LAY-FOMM 60

LAY-FOMM 60 terbuat dari *rubber-elastomeric polymer* dan PVA sehingga dapat larut di dalam air. Filamen ini sangat lunak dan memiliki *shore hardness* A60. LAY-FOMM 60 memiliki karakter seperti busa yang berpori-pori. Aplikasi dari filamen ini adalah objek berbentuk busa, tempat penyimpanan tinta, bio sel, *micro-foam*, dll.

### 12. LAY-FOMM 40

LAY-FOMM 40 memiliki karakteristik dan aplikasi yang sama dengan LAY-FOMM 60. Perbedaannya hanya terletak di *shore hardness* yang digunakan yaitu A40.

## • Filamen Spesial

## 1. Polycarbonate

Polycarbonate (PC) adalah material yang kuat dan tahan terhadap benturan sehingga digunakan untuk membuat kaca anti peluru. Polycarbonate memiliki kekuatan sangat tinggi merupakan thermoplastic material yang tahan terhadap pengaruh temperatur lingkungan. Material ini dapat dibengkokkan atau di *press* tanpa menimbulkan retakan.

## 2. Bendlay

Bendlay adalah filamen dengan tingkat melewatkan cahaya sebesar 91% dan juga fleksibel. Bendlay adalah hasil modifikasi dari Butadiene sehingga aman digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga dan alat makan. BendLay menyerap lebih sedikit uap air dibanding ABS sehingga secara signifikan mengurangi kemungkinan *warping*.

## 3. Moldlay

MoldLay adalah material khusus untuk membuat suatu cetakan. MoldLay dapat meleleh dengan mudah dengan sedikit residu. Secara struktur, MoldLay tidak akan memiliki kemungkinan untuk *warping* sehingga penggunanya akan mendapatkan cetakans sesuai dengan desain yang diinginkan.

# • Filamen Support

### 1. PVA (Polyvinyl Acetate)

Filamen PVA memiliki sifat dapat melewatkan cahaya dan sedikit berwarna kuning serta biasanya digunakan sebagai material *support* karena dapat larut dalam air. PVA digunakan pada 3D printer yang memiliki 2 *extruder* dimana satu *extruder* mengeluarkan filamen yang berperan sebagai material cetak utama seperti PLA atau ABS dan *extruder* kedua berperan mengeluarkan PVA sebagai *support structure* dari objek 3D yang akan dibentuk.

## 2. High Impact Polystyrene

High Impact Polystyrene (HIPS) memiliki kemiripan dengan ABS. Perbedaannya terletak pada HIPS menggunakan Limonene sebagai pelarut. HIPS merupakan salah satu pilihan pengguna 3D printer yang memiliki dua *extruder* dan ingin membuat objek 3D dengan dukungan *support structure*.

Tabel 2.1. Material Filamen 3D Printer

		Printer Settings				
		Extruder	Bed Temperature	Bed		
Kategori	Material Filamen	Temperature (°C)	(°C)	Adhesion		
Standar	PLA	180-220	20-55	Blue Painters Tape		

	ABS	220-235	80-110	Kapton Tape
PRO Series PLA		185-210	20-55	Blue Painters Tape
	PRO Series ABS	230-240	60-80	Kapton Tape
	Nylon	235-270	60-80	PVA Based Glue
	PET	210-255	55	Blue Painters Tape
	TPE	210-225	20-55	Blue Painters Tape
Fleksibel	Soft PLA	220-235	20-55	Blue Painters Tape
	TPU	240-260	40-60	Blue Painters Tape
	LAYBRICK	180-200	20-55	Blue Painters Tape
	LAYWOO-D3	175-250	30	Blue Painters Tape
	Conductive ABS	225-260	90-110	Kapton Tape
	LayCeramic	260-275	20-55	Blue Painters Tape
Komposit	Carbon Fiber Reinforced PLA	195-220	50	Blue Painters Tape
	Steel PLA	195-220	50	Blue Painters Tape
	Magnetic Iron PLA	185	20-55	Blue Painters Tape
	Fill Series	190-210	20-55	Blue Painters Tape

	Lay-Felt	225-235	20-55	Blue Painters Tape
	Gel-Lay	225-235	20-55	Blue Painters Tape
	LAY-FOMM 60	220-230	40-60	Blue Painters Tape
	LAY-FOMM 40	220-230	40-60	Blue Painters Tape
	Polycarbonate	270-310	90-105	Glue Stick
Spesial	BendLay	210-240	20-55	Blue Painters Tape
	MoldLay	170-180	20-55	Blue Painters Tape
Support	PVA	170-190	45	Blue Painters Tape
	High Impact Polystyrene	220-230	50-60	Kapton Tape

# 2.2 3D Printer Acuan

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis meneliti beberapa 3D printer baik yang merupakan produk pabrikan atau perseorangan sebagai bahan acuan dalam pembuatan 3D printer untuk penelitian. Berikut adalah beberapa 3D printer yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, yaitu :

## 1. MakerBot Z18

MakerBot Z18 adalah 3D printer untuk kelas profesional dengan dimensi bangun objek 3D mencapai 30x40x45.7 cm dengan resolusi lapisan 100-200 mikron. MakerBot Z18 menggunakan teknologi pencetakan objek *Fused Deposition Modelling*. Dengan adanya Smart Extruder+, MakerBot Z18 dapat lebih mudah mengganti *extruder* dengan mudah. Fitur lainnya adalah *extruder* mampu mendeteksi ketiadaan filamen pada PTFE *tube* sehingga secara otomatis


menghentikan sementara proses pencetakan dan mengirim peringatan ke software MakerBot Desktop dan MakerBot Mobile. Pada MakerBot Z18, yang bergerak adalah heat bed yang naik turun menyesuaikan tinggi objek yang dibentuk sedangkan extruder hanya bergerak pada sumbu X dan Y. Fitur "Set Pause Height" memungkinkan pengguna untuk menghentikan sementara proses pencetakan pada ketinggian objek tertentu yang telah ditentukan. Fitur tersebut sangat berguna terutama ketika pengguna ingin mencetak objek 3D dengan warna yang berbeda pada ketinggian tertentu. Ditambah dengan keberadaan On-Board Camera dengan resolusi 320x240 maka pengguna 3D printer ini dapat memantau secara langsung jalannya proses pengeprintan via jaringan internet dalam bentuk foto melalui software MakerBot Desktop atau aplikasi MakerBot Mobile selama 3D printer MakerBot Z18 terhubung dengan jaringan internet. Proses kalibrasi kedataran heat bed juga masih dilakukan secara manual dengan memutar keempat kenop heat bed ketika extruder tepat berada di atas kenop tersebut selama proses "Leveling the Build Plate" sedang dijalankan. Walaupun dilakukan secara manual tetapi pemutaran kenop untuk mendatarkan heat bed dibantu dengan adanya indikator LED yang akan menyala kelap-kelip menunjukkan bahwa kenop tersebut tidak perlu lagi diputar karena heat bed sudah datar pada titik tersebut. 3D Printer ini mampu melakukan pencetakan secara standalone menggunakan SD Card ataupun dengan terhubung komputer pengguna.



Gambar 2.19. MakerBot Z18<sup>[3]</sup>

## 2. Aurora Z605

Aurora Z605 adalah 3D printer untuk pemula, produksi Shenzen Aurora Technology. 3D Printer ini menggerakkan *heat bed* pada sumbu Y dan *extruder* pada sumbu X dan Z. Dimensi objek 3D yang dapat dicetak adalah 20x20x18 cm. 3D printer ini mampu mencetak objek dengan ketebalan lapisan berkisar antara 0.1-0.4 mm. Dengan adanya slot SD Card maka 3D printer ini mampu melakukan pencetakan objek secara *standalone* tetapi masih perlu menggunakan komputer untuk memilih file gcode objek apa yang akan dicetak mengingat bahwa 3D printer ini tidak memiliki layar LCD. Tidak adanya fitur "pause" menyebabkan 3D Printer ini tidak dapat menghentikan sementara proses pencetakan objek 3D nya jika sudah dijalankan.



Gambar 2.20. Aurora Z605 3D Printer<sup>[4]</sup>

### 3. CubePro

CubePro adalah 3D printer dari 3DSystems yang dibuat untuk kelas profesional. Ukuran objek 3D yang dapat dicetak mencapai 28.5x23x27 cm. Dengan desain *heat bed* yang bergerak pada sumbu Z dan *extruder* bergerak pada sumbu X dan Y saja maka proses pencetakan -dapat dilakukan dengan resolusi lapisan 70-300 mikron dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jumlah *extruder* yang digunakan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan mulai dari satu sampai tiga buah *extruder* dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya *built in wifi*, pengguna dapat langsung memperbaharui *firmware* 3D printer ketika 3D printer terhubung dengan jaringan wifi secara langsung tanpa menggunakan komputer. Selain itu, dengan adanya wifi pada 3D printer maka komputer dapat terhubung secara nirkabel dengan 3D printer menggunakan koneksi jaringan ad hoc.




Gambar 2.20. CubePro 3D Printer<sup>[4]</sup>

# 2.3 Electric Capacitive Type Proximity Sensor

Electric Capacitive Type Proximity Sensor adalah salah satu aplikasi dari sensor kapasitif yang dipergunakan untuk mengukur jarak. Prinsip kerja dari sensor ini adalah mengukur kapasitansi yang terdapat di antara dua buah lempengan kapasitor dimana kapasitansi tersebut berbanding terbalik dengan jarak antara lempengan<sup>[6]</sup>. Dengan memanfaatkan perubahan jarak antar lempengan ataupun adanya material konduktif atau dielektrik yang

menyebabkan adanya perubahan kapasitansi antar lempengan maka perubahan tersebut dapat dikonversi menjadi variabel sinyal listrik.



Gambar 2.21. Prinsip kerja dari sensor kapasitif A-posisi seimbang; B-posisi tidak seimbang<sup>[7]</sup>

Pada gambar 2.21. terdapat tiga plat dengan plat tengah yang diapit oleh dua buah kapasitor. Plat bawah dan tengah diberikan sinyal sinus dengan fase 180°. Dalam posisi seimbang, arus listrik yang melewati C1 dan C2 meniadakan tegangan satu sama lain. Jika di asumsikan plat tengah bergerak turun ke bawah sejauh x maka :


$$C_1 = \frac{\varepsilon A}{x_0 + x}$$
 dan  $C_2 = \frac{\varepsilon A}{x_0 - x}$  (2.1)

dan sinyal dari plat tengah meningkat berbanding lurus dengan pergeserannya dan fase dari sinyalnya menunjukkan arah pergeseran plat tengah, ke bawah atau ke atas. Amplitudo dari sinyal keluaran plat tengah adalah:

$$V_{\text{out}} = V_0 \left( -\frac{x}{x_0 + x} + \frac{\Delta C}{C} \right)$$
(2.2)

Untuk meningkatkan sensitivitas dan mengurangi fringing effect, sensor kapasitif dapat dipasangkan shield. Shield tersebut membungkus sisi yang


tidak bekerja dari elektroda. *Shield* diberikan tegangan sebesar tegangan yang terdapat di elektroda. Karena *shield* dan elektroda memiliki tegangan yang sefase dan memiliki besaran yang sama maka tidak akan ada medan listrik diantara *shield* dan elektroda dan seluruh komponen yang terbungkus oleh *shield*.



Gambar 2.22. Shield yang membungkus elektroda pada sensor kapasitif<sup>[7]</sup>

# 2.4 Pengendalian Sistem

Pengendalian sistem terdiri atas beberapa bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.23. Blok diagram sistem kendali<sup>[8]</sup>

Berdasarkan blok diagram tersebut, diketahui bahwa dibutuhkan adanya suatu masukan berupa *Set point* yang merupakan target yang diinginkan untuk tercapai. Untuk mencapai *set point* maka dibutuhkan *controller* yang berisi kecerdasan elektronik buatan dimana *controller* akan mengendalikan aktuator atau dapat disebut sebagai *final control element* yang mengubah sinyal dari *controller* menjadi suatu aksi fisik. Bagian *process* akan bertugas untuk menjaga agar *set point* yang telah tercapai terjaga dari gangguan luar sehingga sistem tetap stabil. Pada bagian

controlled variable, terukurlah hasil yang tercapai oleh sistem dan dapat dibandingkan dengan set point untuk mengetahui seberapa besar error pada sistem pengendali tersebut.

Sistem kendali dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *open loop* dan *closed loop*. Perbedaan dari kedua jenis sistem kendali tersebut terletak pada bagian *output*. Pada sistem kendali *closed loop*, *output* yang dihasilkan oleh sistem kendali terbaca oleh sensor. Hasil pembacaan tersebut dijadikan semacam *feedback* untuk *controller*. Dengan mengetahui *output* yang diasilkan oleh sistem, *controller* dapat mengatur sistem agar dapat menjaga *output* sama ataupun mendekati *set point*. Selain itu, selisih antara *output* dengan *set point* dapat dijaikan acuan untuk menentukan seberapa besar nilai kesalahan dari suatu sistem kendali. Nilai kesalahan tersebut dapat dijaikan acuan untuk melakukan pengaturan ulang pada bagian *controller* agar sistem kendali hanya memiliki nilai kesalahan paling kecil yang dapat dihasilkan.<sup>[7]</sup>

## 2.5 Pengendalian PID

Sistem kendali pada umumnya menggunakan kombinasi dari tiga jenis *feedback* yaitu *Proportional, Integral, dan Derivative Control.* Fondasi dari sistem tersebut adalah *proportional control. Integral control* berfungsi untuk menghilangkan *steady-state error* tetapi dapat meningkatkan tingkat *overshoot. Derivative control* dapat membuat sistem yang lamban bekerja lebih cepat dan mengurangi kecenderungan untuk *overshoot.* Sistem PID terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan persamaan responnya yaitu Seri, Paralel, dan *Mixed.* Respon dari sistem PID paralel<sup>[8]</sup> dapat ditulis dalam bentuk persamaan seperti dibawah ini:

$$D(s) = K \left[ 1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S \right]$$
 (2.3)

$$K_I = \frac{1}{T_I} \tag{2.4}$$

$$K_D = T_D \tag{2.5}$$

dimana,

D(s) = Output dari PID Controller

K = Proportional control gain

 $K_I$  = Integral control gain (seringkali ditulis  $1/T_I$ )


 $K_D$  = Derivative control gain (seringkali ditulis  $T_D$ )

 $T_I$  = Integral time constant

 $T_D$  = Derivative time constant

 $S = Time\ domain$ 

Salah satu proses penting pada sistem kendali yang menggunakan PID *Control* adalah proses *tuning*. *Tuning* adalah proses iteratif dalam rangka mengatur ketiga konstanta yaitu *proportional, integral, derivative constant* berdasarkan aturan tertentu hingga tercapainya sistem kontrol dengan karakteristik yang diinginkan. Salah satu metode *PID Tuning* yang dikembangkan oleh Zieler dan Nichols adalah *ultimate sensitivity method*.<sup>[8]</sup>



Gambar 2.24. Blok diagram proses penentuan penguatan dan periode *ultimate*<sup>[9]</sup>

Ultimate Sensitivity Method adalah salah satu metode untuk menentukan pengaturan awal dari parameter PID suatu sistem kendali. Kriteria untuk menentukan besaran dari masing-masing parameter PID pada metode ini didasarkan pada hasil evaluasi sistem pada batas stabilitas. Penguatan proporsional ditingkatkan hingga osilasi pada sistem mencapai kondisi stabil.  $P_U$  atau periode *ultimate* harus diukur pada saat ampiltudo osilasi memiliki besaran yang cukup kecil. [10]

Langkah-langkah untuk menentukan parameter PID menggunakan metode *Ultimate Sensitivity*<sup>[8]</sup> adalah sebagai berikut :

1. Nilai parameter I (*integral*) dan D (*derivative*) *gain* diubah besarannya menjadi nol.

- 2. P (*proportional*) gain ditingkatkan nilainya (dari nol) hingga mencapai *ultimate gain* atau K<sub>U</sub> dimana *output* dari *control loop* stabil dan memiliki osilasi yang konsisten.
- 3. *Ultimate period* atau P<sub>U</sub> diukur ketika amplitudo osilasi cukup kecil.
- 4. Mengkalkulasi besaran P (proportional), I (integral), dan D (derivative) gain yaitu K<sub>P</sub>, K<sub>I</sub>, K<sub>D</sub> dengan formula sebagai berikut :

$$K = 0.6K_U \tag{2.6}$$


$$T_I = \frac{1}{2} P_U \tag{2.7}$$

$$T_D = \frac{1}{8} P_U \tag{2.8}$$

$$K_P = K \tag{2.9}$$

$$K_I = \frac{1}{T_I} {(2.10)}$$

$$K_D = T_D (2.11)$$



Gambar 2.25. Ilustrasi *output* dari *control loop* yang stabil<sup>[11]</sup>

### **BAB 3**


#### PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Perancangan Mekanik

#### 3.1.1 Struktur Frame 3D Printer

Frame 3D printer yang digunakan adalah frame berbasis desain dari 3D Printer Prusa Mendel. Ciri khas dari model frame 3D printer ini adalah adanya dua rangka berbentuk segitiga yang saling menopang sisi kanan dan kiri dari 3D printer agar mampu menahan beban di ujung segitiga tersebut dimana terdapat rangka horizontal yang melintang untuk menahan motor stepper sumbu Z, filament extruder dan gulungan filamen. Posisi gulungan filamen yang berada cukup sejajar dengan lubang menuju filament extruder mengurangi resiko filamen putus ditengah proses pencetakan suatu objek 3D akibat dari kondisi melengkung dari filamen yang terlalu ekstrem. Selain itu, di dasar dari rangka segitiga tersebut ditempatkan kontroler 3D printer beserta LCD Screen dengan bantuan rangka penjepit ke batang rangka utama dari 3D printer sehingga dapat diatur kemiringan dari penempatan komponen elektronik tersebut.


Terpisahnya extruder dan hot end meningkatkan keleluasaan hot end dalam bergerak menuangkan lelehan filamen, desain ekstruder ini disebut bowden extruder. Ditempatkan pada batang penyangga yang berfungsi sebagai rel tempat bergerak motor stepper penggerak hot end membantu hot end untuk bergerak lebih cepat dan ringan serta dapat ditempatkan bersebelahan dengan komponen elektronik Z-probe untuk fitur auto bed levelling. Penempatan Z-probe yang bersebelahan dengan hot end bertujuan untuk meningkatkan akurasi perhitungan kemiringan bed karena mengurangi offset jarak untuk sumbu X,Y, dan Z antara hot end dengan Z-probe. Desain penempatan hot end seperti itu juga dibantu dengan filament tube yang menjaga kelenturan filamen pada saat hot end bergerak di sepanjang permukaan bed 3D printer sehingga tidak mudah patah akibat pergerakan hot end yang sangat bebas pada ketiga sumbu gerak yang ada.



Gambar 3.1. Rangka 3D Printer

### 3.1.2 Aktuator 3D Printer

Aktuator 3D printer yang digunakan mencakup motor stepper NEMA 14 dan NEMA 17. NEMA 14 digunakan untuk menggerakkan filamen yang melewati extruder dan NEMA 17 digunakan untuk menggerakkan hot end pada sumbu Z dan bed pada sumbu X dan Y. Pada sumbu Z, kedua motor stepper NEMA 17 akan bergerak lebih aktif dibanding motor stepper NEMA 17 pada kedua sumbu gerak lainnya karena bertugas menjalankan fitur auto bed levelling sehingga kedua motor stepper akan menggerakkan hot end naik dan turun menyesuaikan kemiringan bed 3D printer. Motor NEMA 14 yang digunakan untuk menggerakan filamen yang melewati extruder memiliki dua fungsi yaitu untuk mendorong filamen agar masuk ke filament tube dimana diujung selang tersebut terdapat hot end yang siap melelehkan filamen atau menarik keluar potongan filamen yang terputus dari gulungan agar tidak menjadi penghalang pada *filament tube*. Koordinasi aktif dan apik antara keempat motor stepper NEMA 17 dan satu buah motor stepper NEMA 14 sangat menentukan kualitas akhir dari suatu objek cetak 3D dari 3D printer tersebut.



Gambar 3.2. Penempatan Aktuator 3D Printer

## 3.2 Perancangan Elektronik

## 3.2.1 Auto Bed Levelling

Perangkat elektronik yang menjadi ujung tombak untuk fitur *Auto Bed Levelling* adalah *Z-probe*. Pada 3D printer yang digunakan, *Z-probe* yang terpasang adalah *Z-probe* yang menggunakan prinsip kerja *proximity sensor*. Prinsip kerja dari *Z-probe* memanfaatkan kapasitansi yang dapat dikonversi menjadi jarak antara *Z-probe* dengan *bed* sehingga dapat diasumsikan menjadi jarak antara *hot end* dengan *bed*. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencetakan suatu objek *Z-probe* akan melaksanakan pengukuran jarak dengan *bed* 3D printer pada 3 titik yang berbeda dalam rangka pemetaan kemiringan *bed* 3D printer. Setelah pengukuran jarak antara *Z-probe* dengan *bed* dilakukan barulah proses pencetakan dijalankan pada *bed* 3D printer.



Gambar 3.3. Blok Diagram Auto Bed Levelling

## 3.2.2 Hot End PID Tuning

Untuk fitur PID *Tuning* pada komponen *Hot End* 3D Printer maka komponen elektronik yang digunakan adalah resistor *wirewound* yang berfungsi sebagai pemanas *hot end*. Resistor tersebut diatur hambatannya secara tidak langsung dengan menentukan kombinasi nilai dari konstanta P, I, dan D yang dimasukkan pada memori kontroler 3D printer yaitu Arduino Mega 2560. Konstanta P, I, dan D tersebut dijadikan acuan oleh kontroler 3D printer untuk mengalirkan sinyal PWM menuju resistor wirewound agar hambatan yang dihasilkan sesuai untuk mencapai target temperatur yang diinginkan.



Gambar 3.4. Blok Diagram Hot End PID Tuning

## 3.2.3 Auto Continue Printing


Fitur *Auto Continue Printing* dirancang agar 3D printer dapat melanjutkan pencetakan objek 3D setelah mengalami pemutusan suplai listrik yang terjadi secara mendadak. Pada saat proses pencetakan objek 3D berlangsung, *single board computer* yang terhubung dengan kontroler 3D printer mencatat secara terus-menerus nomor *command line* terakhir yang dijalankan oleh 3D printer. Jika terjadi pemutusan listrik dan akhirnya 3D printer baru mendapatkan suplai listrik kembali setelah menunggu sekian waktu maka kontroler 3D printer sudah menerima file gcode terbaru yang dibuat oleh *single board computer* dengan acuan nomor *command line* terakhir yang dijalankan 3D printer. Oleh karena itu, walau terjadi pemutusan listrik, 3D printer masih dapat melanjutkan proses pencetakan objek 3D di waktu yang akan datang.

Kontroler 3D printer dan *Single Board Computer* dialiri arus listrik dari power supply yang sama agar kedua komponen tersebut dapat berkomunikasi dengan *ground* yang sama. Untuk komunikasi antara

Kontroler 3D printer yang menggunakan Arduino Mega 2560 dengan *Single Board Computer* yang menggunakan Raspberry Pi 3 dibutuhkan suatu komponen tambahan yaitu FTDI FT232RL agar Arduino Mega 2560 dapat mengirimkan informasi yaitu nomor *command line* terakhir yang dijalankan oleh Arduino Mega 2560 sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat *gcode* terbaru agar 3D printer dapat melanjutkan pencetakan objek 3D setelah mendapat suplai listrik kembali.



Gambar 3.5. Blok Diagram Auto Continue Printing




Gambar 3.6. Komponen Elektrik 3D Printer

# 3.3 Perancangan Perangkat Lunak


### 3.3.1 Auto Bed Levelling

Auto Bed Levelling merupakan salah satu fitur yang ditambahkan pada 3D printer agar dapat melakukan pencetakan objek 3D pada kondisi bed yang miring sekalipun. Kondisi bed yang miring dapat menyebabkan objek yang dicetak memiliki dasar yang tidak datar ataupun mengalami gagal cetak karena hot end yang tidak benar-benar cukup dekat dengan bed.

Dengan adanya fitur Auto Bed Levelling, hot end akan bergerak menyusuri bed dengan ketinggian serendah mungkin sehingga sedikit menyentuh bed. Untuk menjamin fitur tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merusak bed karena kesalahan pembacaan ketinggian, perlu dilakukan kalibrasi ketinggian aman Z-probe. Diawali dengan kalibrasi secara manual dengan menentukan ketinggian aman yang diinginkan oleh pengguna 3D printer dengan cara mendekatkan hot end sampai ke ketinggian yang diinginkan oleh pengguna 3D printer lalu memutar knob pada Z-probe sampai lampu penanda ketinggian terendah maksimal menyala. Setelah itu, dilakukan kalibrasi secara automatis yaitu kalibrasi kemiringan bed dengan mengambil sampel ketinggian aman Z-probe di tiga titik yang berbeda di bed. Jika kedua kalibrasi tersebut sudah dilakukan dan pada saat proses pencetakan dijalankan oleh pengguna 3D printer tetapi hasil pengaturan ketinggian aman Z-probe terlalu tinggi maka dapat dilakukan perubahan parameter Z-Probe Height melalui EEPROM Settings Configuration di perangkat lunak Repetier-Host. Dengan adanya fitur ini, pengguna 3D printer tidak perlu melakukan pengaturan kedataran bed secara manual dengan merenggang atau mengencangkan pegas penahan bed. Z-Probe telah melakukan kompensasi ketinggian atau sumbu-Z setiap kali suatu lapisan objek 3D dicetak.



Gambar 3.7. Ketinggian aman *Z-Probe* 




Gambar 3.8. Flowchart Proses Auto Bed Levelling


# 3.3.2 Hot End PID Tuning

Tuning PID perlu dilakukan untuk mencapai suatu kondisi sistem kendali yang mendekati ideal pada resistor wirewound yang bertugas memanaskan hot end. Untuk melakukan tuning PID maka sistem kendali PID pada 3D printer perlu diatur agar konstanta P memiliki nilai yang dapat menghasilkan grafik respon yang berosilasi dengan stabil dan konstan sedangkan konstanta I dan D dibuat bernilai nol. Proses pengaturan tersebut dilakukan dengan mengubah konstanta PID via EEPROM Configuration di perangkat lunak Repetier-Host ataupun via LCD 3D Printer.

Setelah proses analisa grafik respon dan kalkulasi dilakukan maka proses selanjutnya adalah proses uji coba nilai konstanta PID yang didapat dari perhitungan. Jika konstanta PID yang didapat dari hasil perhitungan dirasa kurang optimal oleh pengguna 3D printer maka pengguna dapat menjalankan proses fine tuning PID. Proses fine tuning PID adalah proses trial dan error dengan mengubah-ubah konstanta PID yang didapat dari hasil perhitungan sampai grafik respon yang didapat dirasa cukup optimal oleh pengguna 3D printer. Proses *fine tuning* PID dapat membuat 3D printer akan melelehkan filamen dengan waktu pemanasan awal yang lebih cepat dan lebih stabil sehingga tidak merusak pemanas hot end. Waktu pemanasan yang lebih cepat dapat mengurangi jumlah endapan material filamen yang meleleh akibat pemanasan hot end sebelum proses pencetakan objek 3D dijalankan. Endapan filamen tersebut dapat berdampak dari tidak lancarnya pengeluaran lelehan filamen pada lapisan objek 3D sehingga akan tercipta lapisan yang tidak rata ataupun berlubang. Temperatur hot end yang stabil juga dapat menjaga agar kualitas lelehan filamen yang keluar dari hot end tetap optimal sehingga kualitas objek 3D yang dicetak pun juga optimal.



Gambar 3.9. Flowchart Proses Akuisi Data Temperatur Hot End




Gambar 3.10. Flowchart Proses Fine Tuning

# 3.3.3 Auto Continue Printing

Fitur *Auto Continue Printing* dapat membuat 3D printer melanjutkan proses pencetakan objek 3D sekalipun sempat mengalami penutusan suplai listrik. Dengan menggunakan *single board computer* yang mengakuisisi data dari kontroler 3D printer berupa data nomor urut *command line* terakhir yang dijalankan oleh kontroler 3D printer maka dapat dihasilkan suatu file *gcode* terbaru yang dapat dijalankan oleh 3D printer tersebut untuk melanjutkan proses pencetakan objek. Protokol komunikasi yang digunakan agar *single board computer* dan kontroler 3D printer adalah komunikasi serial. Setelah 3D printer mendapatkan suplai listrik kembali maka pengguna 3D printer dapat memilih untuk melanjutkan pencetakan objek 3D yang belum tuntas atau mulai melakukan pencetakan objek 3D sedari awal kembali.


Kunci utama dari fitur ini adalah serial read dan serial write pada Raspberry Pi 3. Kemampuan membaca serial dari board Raspberry Pi 3 sangat berperan dalam membuat suatu catatan yaitu line.txt yang berisi informasi nomor urut dari line command terakhir yang dijalankan oleh 3D printer. Proses tersebut dijalankan oleh command line yang terdapat pada void serialRead dan void serialWrite yang bertugas untuk membaca nomor line gcode yang sedang dijalankan pada buffer atau RAM mikrokontroler 3D printer. Nomor urut tersebut dijadikan acuan untuk menghapus line command di file gcode objek 3D yang sedang dicetak yang sudah dijalankan oleh 3D printer menggunakan program gcode generator. Dengan memperbaharui file gcode objek 3D yang sedang dicetak maka proses pencetakan suatu objek 3D tidak akan terganggu karena dapat dilanjutkan walau mengalami pemutusan suplai listrik sekalipun yang menyebabkan seluruh sistem 3D printer mati. Gcode yang sudah dibuat dapat dipindahkan dari memori Raspberry Pi 3 ke SD Card yang terhubung ke kontroler 3D printer yaitu Arduino Mega 2560 untuk diproses agar proses pencetakan dapat dilanjutkan.



Gambar 3.11. Flowchart Proses Auto Continue Printing

# 3.3.4 Virtual Network Computing

Virtual Network Computing atau VNC adalah sistem Graphical Desktop Sharing yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan sebuah komputer yang dapat mengendalikan desktop interface komputer yang lain. Sistem ini mentransmisikan ketikan keyboard, klik mouse dari komputer kontroler dan perubahan yang dilakukan terhadap komputer yang dikontrol via jaringan internet. Dengan menggunakan VNC maka pengguna 3D printer dapat mengakses interface dari Raspberry Pi 3 sehingga dapat mengosongkan isi dari line.txt sewaktu ingin melakukan pencetakan suatu objek dari awal. Tujuan dari pengosongan isi file line.txt adalah untuk memastikan agar pencatatan nomor urut line command terakhir yang dikerjakan oleh 3D printer dimulai dari angka 0 sehingga dapat dicocokkan dengan file gcode yang digunakan oleh 3D printer untuk mencetak objek 3D.



Gambar 3.12. Tampilan VNC Viewer dari Raspberry Pi 3

#### **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**


### 4.1. Auto Bed Levelling

Fitur *Auto Bed Levelling* diuji cobakan pada lima variasi kemiringan *bed* dengan mengatur ketinggian pegas atau *spring clearance* penyangga *bed* 3D printer. Uji coba pencetakan objek pada *bed* yang miring dilakukan dengan mencetak sebuah kubus berukuran 20x20x20 mm. Setelah dilakukan pencetakan suatu objek maka dilanjutkan dengan proses pengukuran dimensi objek menggunakan jangka sorong digital CHIC014. Setiap sumbu geometri objek 3D diukur sebanyak tujuh kali. Jika meninjau data pada tabel dapat dilihat bahwa semakin besar ataupun semakin kecil sudut kemiringan *bed* tidak terlalu mempengaruhi hasil cetak objek 3D. Dapat dilihat bahwa deviasi dimensi terbesar pada objek 3D yang dicetak hanya sebesar 1,25 %.

Data dibawah membuktikan bahwa fitur *Auto Bed Levelling* berjalan dengan baik. Adanya deviasi dimensi pada sumbu-Z dapat disebabkan dari pengaturan ketinggian Z-*Probe* yang terlalu rendah sehingga terlalu menekan *bed* 3D printer. Untuk sumbu X dan Y, deviasi dimensi terjadi akibat pembuatan lapisan objek 3D dengan metode menumpuk yang tidak sejajar antara lapisan atas dan lapisan dibawahnya. Akan tetapi, jika dilihat dari kualitas cetak, kelima objek 3D tersebut dihasilkan dengan kualitas pencetakan yang cukup optimal ditandai dengan tidak adanya sisi yang tidak rata ataupun bergelombang akibat *hot end* bergesekan atau bertabrakan dengan sisi atas objek 3D selama proses pencetakan berlangsung.

Tabel 4.1. Hasil Uji Coba Auto Bed Levelling

Dagrag	Spring	Corina	Z-	Cube Dimension								
Degree of	Clearance	Spring Clearance	Probe	Measurement Average		<b>;</b>	Deviation		n			
Elevation	Deviation	(mm)	Height	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
Zie vanon	(mm)	(11111)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(%)	(%)
				19,90	19,97	19,97						
				19,88	19,98	19,98						
				19,91	19,98	19,97						
-0,020	-4,84	17,47	1,35	19,94	19,99	19,96	19,90	19,98	19,97	0,51	0,10	0,16
				19,90	19,98	20,00						
				19,90	20,01	19,95						
				19,86	19,95	19,95						
				19,82	20,05	20,05						
				19,79	20,05	20,03					0,10 0	
				19,80	20,05	20,03		20,06		1,01		0,12
-0,012	-2,81	19,50	2,60	19,79	20,10	20,00	19,80		20,02			
				19,81	20,05	20,01						
				19,80	20,06	20,02						
				19,78	20,05	20,03						
		22,31	4,50	20,02	19,99	20,02	20,05	20,00	20,00	0,23	0,23 0,02 (	0,01
				20,04	20,00	20,00						
				20,05	19,98	20,00						
0,000	0			20,05	20,01	19,99						
				20,06	20,00	20,00						
				20,05	19,97	20,01						
				20,05	20,02	20,00						
				19,92	19,78	19,72				0,21		1,25
		24,50		19,90	19,76	19,71	19,96	19,81	19,75		0,94	
				19,95	19,77	19,76						
0,009	2,19		6,10	20,00		19,77						
				19,98	19,89	19,75						
				20,02	19,79	19,74						
				19,94	19,90	19,80						
0,021				20,00	19,94	19,86						
				19,99	19,92	19,85						
				19,97	19,95	19,87						
	5,16	27,47	8,00	19,96	19,86	19,83	19,98	19,92	19,87	0,09	0.39	0,39 0,66
0,021	5,10	21,41	0,00	19,97	19,92	19,97	17,70	17,72	19,8/	0,09	,09   0,39   0,0	
				20,02	19,99	19,86						
				19,95	19,94	19,86						
				19,99	19,86	19,84						



Gambar 4.1. Objek 3D kubus hasil pengujian fitur Auto Bed Leveling

Pada gambar di atas dapat diamati bahwa objek 3D yang dihasilkan memiliki bentuk kubus yang cukup sempurna walau terlihat adanya lengkungan pada hampir setiap sudut tajam dari objek 3D kubus yang dicetak. Lengkungan tersebut tercipta akibat adanya lelehan filamen yang lebih lama mengalami proses pendinginan dibanding lelehan filamen yang berada di lapisan dibawahnya.


# 4.2. Hot End PID Tuning

Pengambilan data untuk fitur *Hot End* PID *Tuning* dilakukan dengan mencari nilai konstanta P yang dapat membuat grafik *output* berosilasi dengan stabil dan konstan dengan konstanta I dan D dibuat bernilai nol. Terdapat tiga variasi K<sub>P</sub> sebagai *Ultimate Gain* atau K<sub>U</sub> yang diuji, yaitu :


Tabel 4. 2. Nilai K<sub>U</sub> yang Diuji

Variasi	$K_{\mathrm{U}}$	$P_{\mathrm{U}}$
1	11	36
2	11.6	26
3	12	35


 $\label{eq:masing-masing} \mbox{ nilai } \mbox{ } \mbox{ } \mbox{ menghasilkan } \mbox{ grafik } \mbox{ respon } \mbox{ sebagai } \mbox{ berikut:}$ 



Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur Hot End variasi 1



Gambar 4.3. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur Hot End variasi 2



Gambar 4.4. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur *Hot End* variasi 3

Ketiga variasi tersebut memiliki *Ultimate Period* atau P<sub>U</sub> sebesar 36, 26, 35 sekon. *Ultimate Period* dihitung dari waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menghasilkan sebuah periode yaitu selisih waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menghasilkan sebuah puncak dan sebuah lembah pada grafik respon. Dari ketiga variasi K<sub>U</sub> tersebut dilakukan perhitungan nilai K<sub>P</sub>, K<sub>I</sub>, dan K<sub>D</sub> berdasarkan formula *Ultimate Sensitivity Method*, yaitu :

## 1. Kalkulasi Variasi 1

$$K = 0.6K_U = 0.6 \times 11 = 6.6$$

$$T_I = \frac{1}{2} P_U = \frac{1}{2} \times 36 = 18$$

$$T_D = \frac{1}{8} P_U = \frac{1}{8} \times 36 = 4.5$$

$$K_P = K = 6.6$$

$$K_I = \frac{1}{T_I} = \frac{1}{18} = 0.05$$

$$K_D = T_D = 4.5$$

### 2. Kalkulasi Variasi 2

$$K = 0.6K_U = 0.6 \times 11.6 = 6.96$$
  
 $T_I = \frac{1}{2} P_U = \frac{1}{2} \times 26 = 13$ 

$$T_D = \frac{1}{8} P_U = \frac{1}{8} \times 26 = 3.25$$
  
 $K_P = K = 6.96$   
 $K_I = \frac{1}{T_I} = \frac{1}{13} = 0.08$   
 $K_D = T_D = 3.25$ 

### 3. Kalkulasi Variasi 3

$$K = 0.6K_U = 0.6 \times 12 = 7.2$$

$$T_I = \frac{1}{2} P_U = \frac{1}{2} \times 35 = 17.5$$

$$T_D = \frac{1}{8} P_U = \frac{1}{8} \times 35 = 4.37$$

$$K_P = K = 7.2$$


$$K_I = \frac{1}{T_I} = \frac{1}{17.5} = 0.06$$

$$K_D = T_D = 4.37$$

Tabel 4.2. Tabel Hasil Perhitungan K<sub>P</sub>, K<sub>I</sub>, K<sub>D</sub> berdasarkan formula *Ultimate Sensitivity Method* 

Konstanta	Variasi 1	Variasi 2	Variasi 3	Rata- rata
K <sub>P</sub>	6.6	6.96	7.2	6.92
K <sub>I</sub>	0.05	0.08	0.06	0.06
$K_D$	4.5	3.25	4.37	4.04

Nilai K<sub>P</sub>, K<sub>I</sub>, dan K<sub>D</sub> yang telah dirata-rata diuji coba pada sistem kendali 3D printer dengan *setpoint* pada 197 derajat celcius dan didapatkan grafik respon sebagai berikut :



Gambar 4.5. Grafik Perbandingan Waktu terhadap Temperatur *Hot End* untuk K<sub>P</sub>, K<sub>I</sub>, dan K<sub>D</sub> rata-rata

Dari grafik respon yang dihasilkan oleh sistem kendali *Hot End* 3D printer dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan karakteristik dari Ziegler-Nichols *Tuning* yaitu adanya osilasi yang teredam diawal pengaktifan sistem kendali. Setelah terjadi osilasi teredam, grafik respon menunjukkan respon yang stabil dan sesuai dengan *set point* sehingga *steady state error* bernilai 0 %. Nilai *steady state error* yang terlihat sempuran dikarenakan ketelitian pembacaan suhu yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 1 derajat celcius. Hasil yang cukup baik dari proses *Hot End* PID *Tuning* ini dapat mendukung proses pelelehan filamen berjalan lebih optimal sehingga mendukung dua fitur pada 3D printer Reprap Mendel yaitu *Auto Bed Leveling* dan *Auto Continue Printing*.

## 4.3. Auto Continue Printing

Fitur *Auto Continue Printing* diuji cobakan pada objek 3D berbentuk kubus dengan dimensi 20x20x20 mm. Uji coba yang dilakukan berbentuk pemutusan suplai listrik ke 3D printer secara acak lalu disambungkan kembali untuk melanjutkan pencetakan objek 3D yang sama namun dengan gcode yang telah diperbaharui. Lalu, kubus yang tercetak diukur dimensinya menggunakan jangka sorong digital CHIC014 Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3. Tabel Pengukuran Dimensi Objek 3D Kubus Hasil *Auto Continue Printing* 

Print stopped at (%)	Line Number	Cube Dimension								
		Measurement			Average			Deviation		
		Х	Υ	Z	Х	Υ	Z	Х	Υ	Z
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(%)	(%)
25.0	1891	19.72	19.90	20.19	19.81	19.91	20.20	0.94	0.45	0.99
		19.86	19.88	20.18						
		19.77	19.92	20.19						
		19.84	19.92	20.20						
		19.85	19.91	20.17						
		19.85	19.93	20.26						
		19.80	19.91	20.19						
42.4	3219	19.88	19.81	19.95	19.87	19.79	19.97	0.66	1.04	0.15
		19.86	19.82	19.97						
		19.89	19.81	19.97						
		19.91	19.73	19.98						
		19.87	19.72	19.97						
		19.84	19.79	19.99						
		19.82	19.86	19.96						
73.4	5568	19.89	19.98	20.14	19.94	19.97	20.12	0.30	0.14	0.59
		19.90	19.95	20.13						
		19.91	19.97	20.12						
		19.91	20.01	20.10						
		20.04	19.97	20.11						
		20.00	19.97	20.10						
		19.93	19.96	20.12						

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa deviasi terbesar yang tercatat hanya sebesar 1.04 % sehingga dari sisi dimensi objek 3D yang dihasilkan dari proses *Auto Continue Printing* tersebut cukup bagus karena mendekati dimensi objek yang didesain. Jika dilihat dari kualitas cetakan, terdapat sisi yang tidak rata akibat lelehan filamen yang sempat mendingin ketika *hot end* sedang meletakkan lelehan filamen dan suplai listrik terputus. *Hot end* yang posisinya sangat dekat dengan sisi atas objek 3D juga mengalami pemanasan sebelum melanjutkan proses pencetakan. Akibatnya lelehan filamen yang mendingin dan menggumpal tersebut sempat mencair sebentar

lalu terlepas dari *hot end* dan menumpuk di sisi atas objek 3D. Ketika *hot end* sedang meletakkan lelehan filamen di atas gumpalan filamen tersebut dan juga menekannya maka gumpalan lelehan filamen tersebut tergeser ke arah sisi luar objek 3D. Kondisi tersebut yang menyebabkan terdapatnya tumpukan filamen di salah satu sisi kubus sehingga permukaan kubus yang dicetak tidak benar-benar rata.



Gambar 4.6. Hasil cetak objek 3D kubus dari pengujian fitur *auto continue*printing


Uji coba kedua terhadap fitur *Auto Continue Printing* dilakukan dengan mencetak objek berbentuk piramida berukuran 3.5x3.5x3.5 cm dengan kondisi pencetakan mengalami mati listrik sebanyak empat kali. Bentuk piramida dipilih untuk menunjukkan fitur *auto continue printing* dapat berjalan dengan baik pada objek dengan bentuk yang lebih kompleks dibanding kubus. Terjadinya pemutusan suplai listrik ke 3D printer sebanyak empat kali menyebabkan *single board computer* membuat *gcode* terbaru sebanyak empat kali dan pengguna 3D printer perlu mengunggah ulang *gcode* terbaru tersebut ke mikrokontroler sebanyak empat kali untuk melanjutkan proses pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan objek 3D piramida maka dilanjutkan dengan proses pengukuran dimensi objek menggunakan jangka sorong digital CHIC014. Setiap sumbu geometri

objek 3D diukur sebanyak tujuh kali. Hasil pencetakan dan pengukuran adalah sebagai berikut :


Tabel 4.4. Tabel Pengukuran Dimensi Objek 3D Piramida Hasil *Auto Continue Printing* 

Pyramid Dimension										
Measurement				Average	Deviation					
Х	Υ	Z	Χ	Υ	Z	Χ	Υ	Z		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(%)	(%)		
34.96	34.95	35.00								
34.97	34.96	35.00								
34.94	34.97	35.00								
34.95	34.96	35.01	34.96	34.96	35.00	0.22	0.20	0.01		
34.96	34.95	35.01								
34.96	34.97	34.98								
34.95	34.96	34.99								


Proses pencetakan piramida mengalami pemutusan sumber listrik pada saat persentase progres pencetakan mencapai 20%, 37%, 63%, 82%. Berdasarkan hasil pengukuran, objek piramida yang dicetak hanya memiliki deviasi dimensi objek terbesar pada nilai 0.22%. Berdasarkan pengamatan secara visual, masih terdapat beberapa cacat pada objek piramida ditandai dengan puncak piramida yang tidak tegak lurus ke atas karena pondasi filamen dibawahnya yang tidak padat akibat terpengaruh oleh hot end yang terlalu panas dan sistem kipas pendingin yang kurang kuat. Selain itu, pada beberapa bagian piramida tempat hot end sempat terhenti pergerakannya akibat pemutusan sumber listrik terdapat bekas lelehan filamen karena temperatur hot end yang tidak dapat mendingin dengan cepat sehinnga masih terdapat filamen yang keluar dari hot end walau sumber listrik telah diputus. Gcode terbaru yang dihasilkan oleh single board computer dapat langsung digunakan oleh pengguna untuk diunggah ke mikrokontroler. Kualitas dari gcode terbaru yang dihasilkan oleh single board computer terbukti cukup baik ditandai dengan dimensi dan penampilan fisik objek 3D yang dicetak masih cukup baik dan tidak terlihat ada sejumlah command line gcode yang tidak dijalankan ataupun terhapus karena malfungsi program gcode generator di single board computer.




Gambar 4.7. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres mencapai 20%




Gambar 4.8. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres mencapai 37%



Gambar 4.9. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres mencapai 63%




Gambar 4.10. Proses pencetakan objek 3D piramida terhenti pada saat progres mencapai 82%



Gambar 4.11. Proses pencetakan objek 3D piramida selesai 100%



Gambar 4.12. Objek 3D piramida 3.5x3.5x3.5 cm



Gambar 4.13. Objek 3D piramida 3.5x3.5x3.5 cm

Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dan pengamatan secara visual, dapat dinyatakan bahwa fitur *auto continue printing* dapat berjalan dengan baik sehingga objek 3D dapat dicetak hingga selesai 100% dengan deviasi dimensi paling besar hanya 0.22% dan kecacatan secara visual yang sangat minim.

#### **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1. 3D Printer dapat menjalankan fitur *Auto Bed Levelling* dengan deviasi dimensi terbesar hanya 1,25 %.
- 2. Konstanta PID yang dihasilkan dari kalkulasi menggunakan Ziegler-Nichols *Ultimate Sensitivity Method* terhadap data temperatur *hot end* cukup optimal tanpa adanya proses *fine tuning*.
- 3. Auto Continue 3D Printing dapat dijalankan dengan baik secara random pada persentase progres manapun saat proses pencetakan objek 3D bentuk kubus maupun piramida terhenti akibat putusnya suplai listrik ke 3D printer.

### 5.2. Saran


Saran untuk penelitian selanjutnya dilakukan penelitian di parameter-parameter lainnya yang masih dalam lingkup teknologi 3D printer.

#### **DAFTAR ACUAN**


- [1] Evans, B. (2012). Practical 3D printers. New York: Apress.
- [2] Hood-Daniel, P., & Kelly, J. F. (2011). *Printing in plastic: Build your own 3D printer*. New York, NY: Apress.
- [3] Makerbot. Makerbot Replicator 2X Experimental 3D Printer user manual.
- [4] <a href="http://www.3d-printing-technologies.com/background.html">http://www.3d-printing-technologies.com/background.html</a> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016.
- [5] <a href="http://reprap.org/wiki/Mendel">http://reprap.org/wiki/Mendel</a> diakses pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016.
- [6] <a href="http://forums.reprap.org/read.php?52,106827,page=2">http://forums.reprap.org/read.php?52,106827,page=2</a> diakses pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016.
- [7] Fraden, J. (1993). AIP handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications. New York: American Institute of Physics.
- [8] Franklin, G. F., Emami-Naeini, A., & Powell, J. D. (2002). *Feedback control of dynamic systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- [9] Killian. Modern Control Technology: Components and Systems. Delmar
- [10] Seborg, D. E. (n.d.). Process dynamics and controls: From the text by Seborg, Mellichamp, Edgar & Doyle.
- [11] Lipták, B. G. (2006). *Process control and optimization* (Vol. II). Boca Raton, Fla.: CRC, Taylor & Francis.

# **LAMPIRAN**

# Raspbery Pi 3 Pinout




# Arduino Uno Pinout




# Digital Caliper CHIC014



# Arduino Mega 2560 Pinout



#### RAMPS 1.4 Shield



### Gcode\_generator.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
FILE *oldTodoFile;
oldTodoFile = fopen("cube20.gco", "r");
FILE *todoFile;
todoFile = fopen("todo2.txt", "w");
int lineNumber = 0;
int awal=10;
int akhir=readFile("line.txt");
if (akhir == 0) {
return 0;
int len;
char line[4096];
if (oldTodoFile != NULL) {
    while (fgets(line, sizeof line, oldTodoFile))
{
        len = strlen(line);
        if (len && (line[len - 1] != '\n')) {}
else {
            lineNumber++;
            if (lineNumber >= awal && lineNumber
<= akhir) {
                // Do nothing
            } else {
                fputs(line, todoFile);
            }
        }
    }
} else {
   printf("ERROR");
remove("cube20.gco");
rename("todo2.txt", "cube20.gco");
fclose(oldTodoFile);
fclose(todoFile);
return 0;
int readFile(const char * line){
```

```
FILE *fp;
  char buff[16];

fp = fopen(line, "r");
  fscanf(fp, "%s", buff);

fclose(fp);
return atoi(buff);
}
```

### Serial\_monitor.cpp

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <sys/time.h>
#include <string.h>
#define BUFFER SIZE 1024
#define READ SIZE 1024
using namespace std;
const char* portACM = "/dev/ttyUSB0";
               bufferRead[BUFFER SIZE];
char
char
               bufferWrite[BUFFER SIZE];
                fd; // File descriptor for
int
serial port
void clearIOQueue() {
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
usleep(10000);
int serialStart(const char* portname, speed t
baud) {
// Open the serial port as read/write, not as
controlling terminal, and
    don't block the CPU if it takes too long to
open the port.
fd = open(portname, O RDWR | O NOCTTY);
if (fd == -1) {
     return 0;
}
struct termios toptions; // struct to hold the
port settings
// Fetch the current port settings
tcgetattr(fd, &toptions);
// Set Input and Output BaudRate
cfsetispeed(&toptions, baud);
cfsetospeed(&toptions, baud);
// Set up the frame information.
```

```
toptions.c cflag &= ~PARENB; // no parity
toptions.c_cflag &= ~CSTOPB; // one stop bit
toptions.c cflag &= ~CSIZE;
                              // clear frame
size info
toptions.c cflag |= CS8; // 8 bit frames
// c cflag contains a few important things- CLOCAL
and CREAD, to prevent
// this program from "owning" the port and to
enable receipt of data.
// Also, it holds the settings for number of data
bits, parity, stop bits,
// and hardware flow control.
toptions.c cflag |= CREAD ;
toptions.c cflag |= CLOCAL;
 /* no hardware flow control */
 toptions.c cflag &= ~CRTSCTS;
 /* disable input/output flow control, disable
restart chars */
 toptions.c iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);
/*
ICRNL
: map CR to NL (otherwise a CR input on the other
computer
will not terminate input)
otherwise make device raw (no other input
processing)
*/
toptions.c iflag = ICRNL;
 /* disable canonical input, disable echo,
 disable visually erase chars,
 disable terminal-generated signals */
 toptions.c lflag = ICANON;
 /* disable output processing, output set to raw*/
 toptions.c oflag = ~OPOST;
// Now that we've populated our options structure,
let's push it back to the
    system.
tcsetattr(fd, TCSANOW, &toptions);
usleep(1000000);
```

```
// Flush the input and output buffer one more
time.
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
return 1;
void serialRead(int dataRead) {
// Now, let's wait for an input from the serial
port.
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
fcntl(fd, F SETFL, 0); // block until data comes
read(fd, bufferRead, dataRead);
void serialWrite(const char* data_out, int
data size) {
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
sprintf(bufferWrite, "%s\r\n", data out);
int n = write(fd, bufferWrite, data size+3);
if (n < 0)
     fputs("write() of 4 bytes failed!\n",
stderr);
}
int main(){
serialStart(portACM, B115200);
while(1){
     serialRead(8);
     FILE *fp;
     fp =
fopen("/home/pi/Desktop/skripsi/build/line.txt",
"w+");
     fprintf(fp, bufferRead);
     fclose(fp);
}
  close(fd);
```

#### Gcode List

G-commands

G0 & G1: Move

G2 & G3: Controlled Arc Move

G4: Dwell

G10: Tool Offset G10: Retract G11: Unretract

G17..19: Plane Selection (CNC specific)

G20: Set Units to Inches G21: Set Units to Millimeters

G22 & G23: Firmware controlled Retract/Precharge

G28: Move to Origin (Home)

G29: Detailed Z-Probe

G29.1: Set Z probe head offset

G29.2: Set Z probe head offset calculated from toolhead position

G30: Single Z-Probe

G31: Set or Report Current Probe status

G31: Dock Z Probe sled

G32: Probe Z and calculate Z plane

G32: Undock Z Probe sled

G33: Measure/List/Adjust Distortion Matrix

G38.x Straight Probe (CNC specific)

G38.2 probe toward workpiece, stop on contact, signal error if failure

G38.3 probe toward workpiece, stop on contact

G38.4 probe away from workpiece, stop on loss of contact, signal error if failure

G38.5 probe away from workpiece, stop on loss of contact

G40: Compensation Off (CNC specific)

G54..59: Coordinate System Select (CNC specific)

G80: Cancel Canned Cycle (CNC specific)

G90: Set to Absolute Positioning

G91: Set to Relative Positioning

G92: Set Position

G92.x: Reset Coordinate System Offsets (CNC specific)

G93: Feed Rate Mode (Inverse Time Mode) (CNC specific)

G94: Feed Rate Mode (Units per Minute) (CNC specific)

G100: Calibrate floor or rod radius

G130: Set digital potentiometer value

G131: Remove offset

G132: Calibrate endstop offsets

G133: Measure steps to top

G161: Home axes to minimum

G162: Home axes to maximum

M-commands

M0: Stop or Unconditional stop

M1: Sleep or Conditional stop

M2: Program End

M3: Spindle On, Clockwise (CNC specific)

M4: Spindle On, Counter-Clockwise (CNC specific)

M5: Spindle Off (CNC specific)

M6: Tool change

M7: Mist Coolant On (CNC specific)

M8: Flood Coolant On (CNC specific)

M9: Coolant Off (CNC specific)

M10: Vacuum On (CNC specific)

M11: Vacuum Off (CNC specific)

M17: Enable/Power all stepper motors

M18: Disable all stepper motors

M20: List SD card

M21: Initialize SD card

M22: Release SD card

M23: Select SD file

M24: Start/resume SD print

M25: Pause SD print

M26: Set SD position

M27: Report SD print status

M28: Begin write to SD card

M29: Stop writing to SD card

M30: Delete a file on the SD card

M30 in grbl

M31: Output time since last M109 or SD card start to serial

M32: Select file and start SD print

M33: Get the long name for an SD card file or folder

M34: Set SD file sorting options

M36: Return file information

M37: Simulation mode

M38 Compute SHA1 hash of target file

M40: Eject

M41: Loop

M42: Switch I/O pin

M43: Stand by on material exhausted

M48: Measure Z-Probe repeatability

M70: Display message

M72: Play a tone or song

M73: Set build percentage

M80: ATX Power On

M81: ATX Power Off

M82: Set extruder to absolute mode

M83: Set extruder to relative mode

M84: Stop idle hold

M85: Set inactivity shutdown timer

M92: Set axis\_steps\_per\_unit

M93: Send axis\_steps\_per\_unit

M98: Call Macro/Subprogram

M99: Return from Macro/Subprogram

M98: Get axis\_hysteresis\_mm

M99: Set axis\_hysteresis\_mm

M101: Turn extruder 1 on (Forward), Undo Retraction

M102: Turn extruder 1 on (Reverse)

M103: Turn all extruders off, Extruder Retraction

M104: Set Extruder Temperature

M104 in Teacup Firmware

M105: Get Extruder Temperature

M106: Fan On

M106 in RepRapFirmware

M106 in Teacup Firmware

M107: Fan Off

M108: Set Extruder Speed

M109: Set Extruder Temperature and Wait

M109 in Teacup

M109 in Marlin, Sprinter (ATmega port), RepRapFirmware

M109 in Sprinter (4pi port)

M109 in MakerBot

M110: Set Current Line Number

M111: Set Debug Level

M111 in RepRapFirmware

M111 in Repetier

M112: Emergency Stop

M113: Set Extruder PWM

M114: Get Current Position

M115: Get Firmware Version and Capabilities

M116: Wait

M117: Get Zero Position

M117: Display Message

M118: Negotiate Features

M119: Get Endstop Status

M120: Push

M121: Pop

M120: Enable endstop detection

M121: Disable endstop detection

M122: Diagnose

M123: Tachometer value

M124: Immediate motor stop

M126: Open Valve

M126 in MakerBot

M127: Close Valve

M127 in MakerBot

M128: Extruder Pressure PWM

M129: Extruder pressure off

M130: Set PID P value

M131: Set PID I value

M132: Set PID D value

M132 in MakerBot

M133: Set PID I limit value

M133 in MakerBot

M134: Write PID values to EEPROM

M134 in MakerBot

M135: Set PID sample interval

M135 in MakerBot

M136: Print PID settings to host

M140: Set Bed Temperature (Fast)

M141: Set Chamber Temperature (Fast)

M142: Holding Pressure

M143: Maximum hot-end temperature

M144: Stand By Your Bed

M146: Set Chamber Humidity

M149: Set temperature units

M150: Set display color

M160: Number of mixed materials

M163: Set weight of mixed material

M164: Store weights

M190: Wait for bed temperature to reach target temp

M191: Wait for chamber temperature to reach target temp

M200: Set filament diameter

M201: Set max printing acceleration

M202: Set max travel acceleration

M203: Set maximum feedrate

M203 Repetier

M204: Set default acceleration

M204 Repetier

M205: Advanced settings

M205 Repetier

M206:

M206 Marlin, Sprinter, Smoothie, RepRapFirmware - Set home offset

M206 Repetier - Set eeprom value

M207: Calibrate z axis by detecting z max length

M207: Set retract length

M208: Set axis max travel

M208: Set unretract length

M209: Enable automatic retract

M210: Set homing feedrates

M211: Disable/Enable software endstops

M212: Set Bed Level Sensor Offset

M218: Set Hotend Offset

M220: Set speed factor override percentage

M221: Set extrude factor override percentage

M220: Turn off AUX V1.0.5

M221: Turn on AUX V1.0.5

M222: Set speed of fast XY moves

M223: Set speed of fast Z moves

M224: Enable extruder during fast moves

M225: Disable on extruder during fast moves

M226: Gcode Initiated Pause

M226: Wait for pin state

M227: Enable Automatic Reverse and Prime

M228: Disable Automatic Reverse and Prime

M229: Enable Automatic Reverse and Prime

M230: Disable / Enable Wait for Temperature Change

M231: Set OPS parameter

M232: Read and reset max, advance values

M240: Trigger camera

M240: Start conveyor belt motor / Echo off

M241: Stop conveyor belt motor / echo on

M245: Start cooler

M246: Stop cooler

M250: Set LCD contrast

M251: Measure Z steps from homing stop (Delta printers)

M280: Set servo position

M300: Play beep sound

M301: Set PID parameters

Marlin

RepRapFirmware (v1.09 onwards)

Smoothie

Other implementations

Teacup

M302: Allow cold extrudes

M303: Run PID tuning

M304: Set PID parameters - Bed

M304 in RepRapPro version of Marlin: Set thermistor values

M305: Set thermistor and ADC parameters

M306: set home offset calculated from toolhead position

M320: Activate autolevel (Repetier)

M321: Deactivate autolevel (Repetier)

M322: Reset autolevel matrix (Repetier)

M323: Distortion correction on/off (Repetier)

M340: Control the servos

M350: Set microstepping mode

M351: Toggle MS1 MS2 pins directly

M355: Turn case lights on/off

M360: Report firmware configuration

SCARA calibration codes (Morgan)

M360: Move to Theta 0 degree position

M361: Move to Theta 90 degree position

M362: Move to Psi 0 degree position

M363: Move to Psi 90 degree position

M364: Move to Psi + Theta 90 degree position

M365: SCARA scaling factor

M366: SCARA convert trim

M370: Morgan manual bed level - clear map

M371: Move to next calibration position

M372: Record calibration value, and move to next position

M373: End bed level calibration mode

M374: Save calibration grid

M375: Display matrix / Load Matrix

M380: Activate solenoid

M381: Disable all solenoids

M400: Wait for current moves to finish

M401: Lower z-probe

M402: Raise z-probe

M404: Filament width and nozzle diameter

M405: Filament Sensor on

M406: Filament Sensor off

M407: Display filament diameter

M408: Report JSON-style response

M420: Set RGB Colors as PWM and is also Enable/Disable Mesh Bed Leveling

M421: Set a Mesh Bed Leveling Z coordinate

M450: Report Printer Mode

M451: Select FFF Printer Mode

M452: Select Laser Printer Mode

M453: Select CNC Printer Mode

M460: Define temperature range for thermistor controlled fan

M500: Store parameters in EEPROM

M501: Read parameters from EEPROM

M502: Revert to the default "factory settings."

- M503: Print settings
- M540: Enable/Disable "Stop SD Print on Endstop Hit"
- M540: Set MAC address
- M550: Set Name
- M551: Set Password
- M552: Set IP address
- M553: Set Netmask
- M554: Set Gateway
- M555: Set compatibility
- M556: Axis compensation
- M557: Set Z probe point
- M558: Set Z probe type
- M559: Upload configuration file
- M560: Upload web page file
- M561: Set Identity Transform
- M562: Reset temperature fault
- M563: Define or remove a tool
- M564: Limit axes
- M565: Set Z probe offset
- M566: Set allowable instantaneous speed change
- M567: Set tool mix ratios
- M568: Turn off/on tool mix ratios
- M569: Set axis direction and enable values
- M570: Set heater timeout
- M571: Set output on extrude
- M572: Set or report extruder pressure advance
- M573: Report heater PWM
- M574: Set endstop configuration
- M575: Set serial comms parameters
- M577: Wait until endstop is triggered
- M578: Fire inkjet bits
- M579: Scale Cartesian axes
- M580: Select Roland
- M581: Configure external trigger
- M582: Check external trigger
- M583: Wait for pin
- M600: Set line cross section
- M600: Filament change pause
- M605: Set dual x-carriage movement mode
- M665: Set delta configuration
- M666: Set delta endstop adjustment
- M667: Select CoreXY mode
- M668: Set Z-offset compensations polynomial
- M700: Level plate
- M701: Load filament
- M702: Unload filament
- M851: Set Z-Probe Offset
- M906: Set motor currents
- M907: Set digital trimpot motor
- M908: Control digital trimpot directly
- M909: Set microstepping
- M910: Set decay mode
- M911: Set power monitor threshold voltage

M928: Start SD logging M997: Perform in-application firmware update M998: Request resend of line M999: Restart after being stopped by error