ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic MONTAUBAN AD 2 LFDB ATT 01

01 MAR 18




ALT AD: 353 (13 hPa) LAT: 44 01 36 N LONG: 001 22 37 E

LFDB VAR : 0°E (15)

APP: TOULOUSE Approach: 125.175 - 129.3 (au-dessus de/above 3000)

TWR: NIL

A/A (120.6) FR seulement /only



(1) voir/see TXT 01

Aides lumineuses : NIL Lighting aids : NIL



MONTAUBAN

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

- AD réservé aux ACFT munis de radio.
- AD enclavé dans l'agglomération.

Rassemblement d'ACFT uniquement sur PPR PN 1 semaine exploitant.

- Mise en marche moteur interdite si parachutage en

TODA RWY 31 réduite cause présence d'obstacles dans la trouée d'envol 31.

Dangers à la navigation aérienne

ACFT : turbulence de sillage possible dans les zones et sur les axes fréquentés par les HEL lourds.

Procédures et consignes particulières

QFU 134° préférentiel cause environnement.

Tours de piste basse hauteur interdits.

Touch and go interdits au QFU 314°.

LDG QFU 134°: maintenir strictement le plan de descente de 7,1% jusqu'à la D 820.

Dans certaines conditions météorologiques, des départs de la Cie FB Aéro peuvent être amenés à décoller des le CPU 134° alors que la piste 31 est en service (lors de cette configuration, les trafics utilisant la piste en service restent prioritaires).

DEP QFU 314°: alignement impératif à l'extrémité de piste, maintenir l'axe jusqu'au bout de piste, puis RM 330° dès que possible.

- Roulage interdit hors RWY et TWY.
- Hélicoptères : translation jusqu'aux parkings CIV ou MIL.
- Roulage sur le TWY : HEL en translation prioritaire pour couper le TWY B et rejoindre le parking MIL.
- HEL CIV : translation jusqu'au parking HEL CIV, de préférence zone herbeuse au NW du parking CIV.

AD très sensible au bruit.

PPR obligatoire PN 24 HR OPS MIL pour les ACFT non basés à destination du 9ème BSAM (Bataillon de soutien aéromobile).

Activités diverses

Parachutage sur AD (N°315). SFC/FL085, LUN-VEN: SR-SS; activité réelle connue de TOULOUSE INFO 121,250.

AD operating conditions

- AD reserved for radio equipped ACFT.
- AD located into urban area.

ACFT meeting submit to PPR PN 1 week from AD operator.

- Start up engine prohibited when jumping activity in progress.

Reduced TODA RWY 31 due to presence of obstacles within the departure funnel 31.

Air navigation hazards

ACFT: possible wake turbulence in areas and tracks used by heavy HEL.

Procedures and special instructions

Preferred QFU: 134° due to environment.

Low traffic pattern prohibited.

Touch and go prohibited QFU 314°.

LDG QFU 134°: maintain strictly the descent slope of 7.1% till D 820.

In some weather conditions, some departures from FB Aéro company may be required to take off from QFU 134° while RWY 31 is in use (In this configuration, traffic using RWY in use remains a priority).

DEP QFU 314°: compulsory line up at the end of the RWY, maintain the axis till the end of the RWY, then turn MAG 330° as soon as possible.

- Taxiing prohibited except on RWY and TWY.
- Helicopters: translation to CIV or MIL aprons.
- Taxiing instruction: priority to HEL in translation to cross over TWY B and ioin MIL apron.
- CIV HEL: translation to HEL CIV apron, preferably over grass strip NW of CIV apron.

Noise-sensitive AD.

PPR PN 24 HR OPS MIL: mandatory for non based ACFT going to 9eme BSAM.

Special activities

PJE on AD (N°315). SFC/FL085, MON-FRI: SR-SS real activity known on TOULOUSE INFO 121.250.

MONTAUBAN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SUM SKED:-1HR

- 1 Situation / Location: 2 km NE Montauban (82 Tarn et Garonne).
- 2 ATS : NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR: Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : ACB Montalbanais.
- ← 5 CAA : DSAC Sud (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Borne internet à l'ACB Montalbanais/ Internet access at ACB Montalbanais

Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
- 10 AVT : Carburant / Fuel : 100 LL. Lubrifiant assuré en dépannage / Lubricant : emergency supply only (AERO DM 15W50) 0800-1100. 1300-1800.

CB, chèques, ou espèces / credit card, cheque or cash.

MIL: TRO - F34 uniquement / only.

PPR du / from 9ème BSAM - TEL : 05 63 91 37 03.

- ← 11 RFFS : Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.
 - 14 Réparations / Repairs : NIL.
- ← 15 ACB: Montalbanais 300, rue Maurice Delpouys 82000 MONTAUBAN

TEL: 05 63 66 47 44 - FAX: 09 55 52 47 44

E-mail: contact@aeroclubmontalbanais.com

Autres usagers: CQR TEL: 05 63 66 24 98 - FAX: 05 63 66 05 81.

- 16 Transports: Taxis, bus à proximité/ in vicinity.
- 17 Hotels, restaurants: Restaurants sur / at AD. Hôtels à proximité / in vicinity.
- ← 18 Divers / Miscellaneous : OPS MIL TEL PNIA : 821 821 37 03.
 STE FBAERO TEL : 06 11 54 13 83.