El proceso de preparación de kits de PTO, incluyendo la creación de los Overpacks / sobreembalajes, se realiza utilizando la funcionalidad de 'Packing Workbench' de Oracle.

El proceso ha sido diseñado para permitir a los usuarios escanear códigos de barras para todas las acciones que necesitan hacer para crear un Kit o un Overpack.
Dado que todo el proceso se realiza a través de escaneo, es necesario tener las computadoras habilitadas para esto. Antes de comenzar a preparar los kits, por favor asegúrese de que el archivo se muestra en su barra de tareas.



Si no es visible, por favor haga clic en el acceso directo en su escritorio para activarlo.

Las estaciones de trabajo de PTO en Heerenveen están configuradas de la siguiente manera:

Para utilizar las estaciones de empaque de PTO también necesitará las siguientes hojas:

- Hoja con códigos de barras para configurar el escáner USB para las actividades del Packing Workbench:
-

  Nota: Todos los códigos de barras en cada columna deben ser escaneados - de izquierda a derecha.

SYS

Restablecer valores predeterminados de fábrica

Prefijo de escaneo 7

1

Establecer Sufijo

<Prefijo> <de Datos><Sufijo> 5

0

Ingresar 3

Agregar tecla 'Enter' (Retorno de Carruaje / Avance de Línea)

Hoja con códigos de barras para todas las acciones de Oracle, por ejemplo:

1. Ir a PTO Kitting

2. Ir a Sobreembalaje / Sobreempaquetado

3. Unir

4. Validar, Cerrar, Etiqueta LPN

5. Unir-UP el LPN