

Easylink - RS Monitor + Alpine Telematics

EASY Link – RS Monitor + ALPINE TELEMATICS

1.Objectif de l'article

Cet article explique le fonctionnement de l'application RS Monitor et Alpine Telematics dans Easy Link/ CCS1, ainsi que les causes principales de non-fonctionnement et la procédure de résolution.

2.C'est quoi le RS Monitor

Le RS Monitor est un outil embarqué qui affiche en temps réel les données de performance et de conduite du véhicule sur l'écran multimédia.

Le RS Monitor affiche en temps réel, les données suivantes sur l'écran multimédia :

- Performance du moteur
- Températures
- Pressions
- Conduite
- Chronométrage

RS Monitor : côté ALPINE = Alpine Telematics

TATDB4 (à confirmer avec le code radio)

3.Etapes à suivre :

- Etape 1 : Vérification des prérequis
- Etape 2 : Vérification de l'éligibilité du véhicule
- Etape 3 : Factory reset
- Etape 4 : Resynchronisation des services

a. Vérification des Prérequis

- VIN
- Autorisation du VIN
- HUID / SW version
- Network Status

b. Vérifier l'éligibilité du véhicule

- Vérifier que le client a bien souscrit à l'achat du véhicule (pas possible après) et que le critère MTC soit présent dans BVM ou sur ICM

R.S Monitor eligibility criterias						
Criterias				Deployment		Description
				Initial order PBO (250€)	After Sale STORE (349€)	
AND	Family Code	-	BFB	x	x	Megane project
	MTC:013	OR	EAS	x	x	RS Line
			EAT	x	x	RS Trophy Line
	MTC:425	OR	NA407	x	x	A-IVI =>
			NA416	x	x	
			NA417	x	x	CORE NAV
			NA422	x	x	FULL NAV
			NA428	x	x	FULL NAV ETH
			NA429	x	x	
			NA42A	x	x	
			NA430	x	x	
			NA432	x	x	
			NA43A	x	x	
	MTC:E70	-	AIVCT	x	x	A-IVC
	MTC:D58	OR	TATDB1	x		R.S. Monitor
			TATDB2	x		
			TATDB3	x		
			SSTADB		x	

-- Aussi vérifier que le contrat **Sport Monitor** ou **Alpine Telemetrics** est bien disponible

Sport Monitor

Subscription id

9b29c09b-54d7-4103-a67b-83c59d96bab4

Subscription status

ACTIVE - Subscribed at: 26/06/2021 23:10

Generic offer id

13940

Subscription activation status

ACTIVATED - Last status update: 07/02/2025 19:36

Contextual offer id

59513

Channel

CNR

Offer version

1.0.9

Subscription channel

SSA

Subscription start date

18/08/2022 01:00

Country

GB

Subscription end date

18/08/2052 01:00

Service

Sport Monitor

Service ID

20000528

Service activation status

ACTIVATED - Last status update: 07/02/2025 19:36

Alpine Telemetrics

Subscription id	Generic offer id	Contextual offer id	Offer version	Subscription start date	Subscription end date
9eacf5d9-8fdf-4caf-8119-f4c9ac7506b0	14619	63962	1.0.46	30/01/2024 01:00	30/01/2054 01:00
Subscription status	Subscription activation status	Channel	Subscription channel	Country	
ACTIVE - Subscribed at: 26/01/2024 13:16	ACTIVATED - Last status update: 23/02/2026 09:11	CNR	SSA	ES	

Service

Sport Monitor

Service ID

20000528

Service activation status

ACTIVATED - Last status update: 23/02/2026 09:11

c. [Factory reset](#)

-- Si le client ne l'a pas déjà fait, il faut demander au client de faire un factory reset de son device afin de repartir sur un système propre et faciliter la resynchronisation des services.

Template

Hello L1 Team

Please ask the customer to perform factory reset.

On receiving the confirmation, Please escalate the ticket back so we can start a service synchronization

*Thanks & regards,
L2*

d. Resynchronisation des services

Une fois le ticket de retour chez nous, il faut se rendre sur VCPS et lancer une synchronisation des services sur ND. Cela permettra de faire redescendre l'application RS Monitor sur l'IVI du client.

Une fois la synchronisation lancée :

- Descendre le ticket au L1 en demandant le démarrage du véhicule
- Demander également une recherche de mise à jour, afin de forcer la reconnexion du véhicule à vNext / KMR

Template

Hello L1 team,

We have restarted a service synchronisation : Activation is in progress

Please ask user to do the following in a good network connectivity area within the 48h after the sync start

- Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at least 5 mins .
- Then turn OFF the vehicle and start again, so the activation of service is successful

*Once completed, can you also ask customer to perform a "check for update" through his onboard system screen ?
It will force the system to try and connect again to Renault's server to get back information*

If the issue persists, please revert back to us

*Thanks & regards
L2 team*

Une fois les services sont synchronisés, cela devrait résoudre le problème client.

e. Si l'application ne remonte toujours pas

Si la synchronisation ne fonctionne pas et que le ticket revient, vérifier que le L1 a bien confirmé la réalisation du factory reset. Ensuite, escalader le ticket avec les informations habituelles afin que l'équipe L3 SDSM puisse investiguer de son côté.

Template

Hello SDSM Team

Customer has lost RS Monitor app

>> Factory reset has been performed

Last ND Sync did not solve the issue, can you check from your end ?

In VCPS

Activation du Véhicule	: BOOTSTRAPPED
IVI Bootstrap	: activated
IVC Bootstrap	:activated
Activation de service PBO	: activated

*Contracts and services are available and synced
The customer agreed to let you use his VIN for tests*

Cst informations:

VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

SW: xxxxxxxxxxxxxxxxx

*Regards,
L2*