

Rlink : Preconditioning, HVAC et Charge

Prérequis :

==>VIN
==>SW Version
==>network status.
==>Autorisation du VIN pour test
==>Operating System (OS): Android or iOS
==>e-mail address

==>Date and time of incident:
==> Application version:
==>Problem frequency:
- Once
- Randomly
- Every time the application is used
==>Last time the application worked properly:
==>Phone used by customer: Brand
==>Steps to reproduce the problem
==>Screenshot/video to be provided with timestamp

Le client se plaint que les services ne fonctionnent pas :

Après vérification sur newdialogs :
Si le service est désactivé (Contrats qui devraient se terminer jusqu'à 2030)
Le véhicule est toujours éligible à la connectivité

=> Pas possible de réactiver le service => Demander au L1 de passer un geste commercial

Il ne faut pas oublier que :

====> Pour la programmation de charge ou HVAC, le contrat ZE Interactive doit être active.
====> Pour l'affichage des données de charge (charge level), le contrat ZE Connect doit être active.

 **NB:** Pour les problèmes de charge et climat, nous avons rassemblé les éléments. Étant donné que les sujets sont extrêmement similaires, il faut adapter les commentaires en fonction de la discussion : problème HVAC ou problème de charge.

Analyse à fournir:

==>Vérification des contrats : on part donc du principe que les contrats sont bien souscrits et que les services (ZE Connect et ZE Interactive) sont bien actifs (vérifier l'état des contrats sur CNR et New Dialogs).

==>Vérifier la version de l'application MyR du client :
Si pas à jour : Descendre le ticket au niveau 1 en demandant au client de mettre à jour sa version d'application.

==>Vérifier que le PBO est OK et que la SIM est bien en mode ACTIVE.

==>Vérifiez si le véhicule est connecté. Si le client indique que le réseau est déconnecté, demandez-lui de prendre rendez-vous chez le concessionnaire pour effectuer un diagnostic de la connectivité.

Template:

Hi L1

*From our tools, we can see there is a connectivity issue. There is no communication sent or received by the vehicle.
Please ask the customer to go to a dealership to do :*

- a connectivity test (AC002)*
- a TCU Reset*
- a TCU SW Update to the latest version (if not already the case)*
- please check too the ACTIS 46165 for SMS Management .*
- perform DTC/ECU reading at the end*

If the issue persists after that, please escalate the case back to us with a new picture of Network status after dealer intervention.

*Best Regards,
L2*

==>Vérifier le statut des communications de la TCU sur New Dialogys et s'assurer que les communications ne sont pas à 0 partout.
NB : si des 0 apparaissent régulièrement, les commandes à distance peuvent ne pas fonctionner comme prévu. À garder en tête ! Il se peut qu'un diagnostic de la connectivité soit nécessaire.

==>Vérifiez avec le client si le problème est ONBOARD (sur le dispositif) ou OFFBOARD (sur l'application MyR).

Demandez au client de suivre les étapes suivantes au niveau L1 pour effectuer les tests. L'objectif est de comprendre quelle fonction est en échec.

Dans un premier temps, testez le calendrier OnBoard (différent de celui Offboard, sur MyR app).

Une petite modification de 15 minutes qui démarre dans 5 à 10 minutes suffira souvent à débloquer le calendrier et/ou le bouton de sauvegarde de ce calendrier.

Il faut également tester le calendrier « test » sur l'application MyR, qui doit être différent de celui Onboard.

Le client doit sauvegarder ce calendrier sur l'application pour qu'il soit bien pris en compte par la TCU (il peut falloir quelques minutes, il est donc préférable d'éviter de démarrer un programme une minute avant l'heure prévue...).

Une petite modification de 15 minutes qui démarre dans 5 à 10 minutes suffira souvent à débloquer le calendrier et/ou le bouton de sauvegarde.

Une fois que le ticket remonte avec les résultats du test complet (ou du mieux possible).

==>Si le calendrier **ONBOARD** n'est pas pris en compte,Dirigez le ticket vers **L3_DEASMM** avec l'analyse effectuée.

==>Si le client n'arrive pas à lancer le pré-cond **OFFBOARD** (via l'application MyR), diriger le ticket vers **L3_GDC** avec l'analyse effectuée.