

Activation de services

Principe Général

Les contrats: Sont les offres donnant accès aux services connectés via l'application MyRenault.

- 3ans offertes à l'achat (CCS1)
- 5ans offertes à l'achat (CCS2)

=====> Puis renouvellement payant

Lors de l'activation du **PBO**, les contrats standards (offres gratuites) doivent normalement s'activer automatiquement.

Dans ce cas, trois situations de problème peuvent se présenter. Cependant, avant toute investigation, **veuillez d'abord effectuer les vérifications initiales** en vous référant aux articles suivants :

--Vérifications de base : [Connectivité du Véhicule](#)

--Verification de bootstrap / certificats

--Vérification part remplacement

★ CAS 1: Aucun contrat crée

1. Vérifier l'éligibilité du VIN dans CNR en sélectionnant SSA comme canal de distribution.

=====> Si le VIN n'est pas éligible

Renault Group	CNR
Accueil	Éligibilité au VIN
Souscriptions	
Éligibilité	
	VIN* VFIRCB00770250645 canaux de distribution* SSA tags de l'offre sélectionner le tag d... Rechercher Ce VIN n'a aucune offre éligible

⇒ Retourner vers le L1 en indiquant que le VIN du client n'est pas éligible aux offres.

=====> Si le VIN est éligible

Renault Group

Accueil

Souscriptions

Éligibilité

CNR

Éligibilité au VIN

VIN*
VF1AG000363181861

canaux de distribution*
SSA

tags de l'offre
sélectionner le tag d...

Rechercher

13591	Vehicle Odometer Status
13746	Firmware update over the Air
13780	Pack Smart Navigation EV
14269	Pack Remote Control

- Vérifier dans VCPS:

--->Date de livraison du véhicule

--->VIN Bootstrap

--->Partage de données ON

--->Cohérence des données



VFIAG000363181861 CCS1
RENAULT - ZOE - BIO - Electric

Eligible for commercial connected services

Lifecycle	Manufacturing date	Delivery date	Registration date	Delivery country	Usage country	Commercial brand	Quality status
	18/09/2019	06/05/2020	28/04/2020	FR	HU	RENAULT	VN
	Cross Badge No	Model Code BIO	Energy Electric				

Multimedia & telematics	Car Gateway	Region	IVC installed	IVI installed	Radio type	System type
	CVC	EMEA	Yes	Yes	NA418	FULL NAV DAB ETH - AUDI

Connectivity Core Processes

REFRESH

Vehicle Activation

●

BOOTSTRAPPED - 24/02/2024 00:18

PBO Request

●

Done - 05/03/2026 14:23

IVI Bootstrap

●

24/02/2024 00:18

IVC Bootstrap

●

24/02/2024 00:18

Commercial Activation Services

●

NOT_ACTIVATED

Pairing

●

OTP - 04/03/2026 12:37

Connectivity & Multimedia

IVI serial number

00000000MS006EV

IVI software version

283C37784R

IVC serial number

200701201935161541

IVC type/version

AIVCT

IVC software version

282776905R

ICCID

89883011949832355240

MSISDN

883130224839956

IMEI

352375092043751

Privacy mode

Legacy privacy

DATA_ON

Last update date

04/03/2026 12:33

Data consistency

REFRESH

	Vehicle referential (BVA)	Car Gateway	VCPS (VDIS)	Status
IVI serial number	00000000MS006EV	00000000MS006EV	00000000MS006EV - 24/02/2024, 00:18:42	✓
IVC serial number	200701201935161541	200701201935161541	200701201935161541 - 24/02/2024, 00:18:42	✓

- Vérifier dans CVC:

--->Communication Véhicule: Les communications doivent être récentes

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history Service execution history SPP Access Logs Connectivity status Campaigns

Vehicle inquiry

Connectivity status







Last IVI connection: 2026-03-05T15:17:02Z

Last SIM connection: 2026-03-05T15:15:17.268Z

Last MQTT message received IVI: 2026-03-05T15:17:02Z

Last IVC connection: 2026-03-05T15:17:01Z

Last MQTT message received IVC: 2026-03-05T15:17:01Z

--->Historique d'exécution du service: vérifier si des services sont IN_PROGRESS

Vehicles > VF1AG000066229931

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history **Service execution history** SPP Access Logs Connectivity status Campaigns history Map update Inventories

Vehicle inquiry

16 items

Service initiation	Service name	Service status	Event name	Latest execution	Execution description	Event status
> 2026-03-05 14:04:49.970	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 14:04:50.002	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 13:48:20.944	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 13:48:21.044	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 12:22:44.073	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 12:22:44.098	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 06:20:27.687	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 06:20:27.748	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 16:56:42.351	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 16:56:42.410	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 15:50:11.758	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 15:50:11.801	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 06:28:09.801	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 06:28:09.858	Forwarded result to reque...	SUCCESS

--->Historique des campagnes: vérifier les inventaires lancés, le nom des campagnes associées, leur statut, la dernière date de mise à jour et les éventuels codes d'erreur générés.

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history Service execution history SPP Access Logs Connectivity status **Campaigns history** Map update Inventories

Vehicle inquiry

81 items

Launch inventory campaign

Campaign creation	Campaign name	Type	Campaign status	Result code	Error code	Last state datetime	Event description
11:34:34		update				11:34:36	
> 2026-02-25 10:48:42	AUTO_INV_DTB_VF1AG000066229931-SIMU-1772016505296_1	Software inventory	Finished	-7004	track.status.is.timed.out	2026-03-04 10:48:39	Finished
> 2026-01-27 09:07:05	sm-sco-p1-Step0-X10-202601-978cbd15ba84-100000_8	Software update	Finished	-1405	report.error.install.failed	2026-03-01 00:21:11	Finished
> 2026-01-26 15:40:26	INVENTORY_VF1AG000066229931-1769438226128_1	Software inventory	Finished	0	report.successful	2026-01-26 19:32:54	Finished

• Vérifier dans ASAP:

--->Vérifier la passerelle (Car Gateway) dans état des véhicules

Renault Group

ASAP

Aya BARKA jp11895

< Retour

Détail des états du véhicule

Informations

NOTIFIER RAFRAÎCHIR

Vin	ID État véhicule	Dernière modification	Création
VF1AG000066229931	fc2b9844-7e2b-4e64-a1c2-01a64c5a0e43	28 janv. 2026, 10:23:03	21 oct. 2022, 07:48:03

Région	Pays d'utilisation	Marque commerciale	Marque du fabricant	Code famille	Code du modèle	Type de moteur	Type de batterie EV
EU	DE	RENAULT	RENAULT	X10	B10	5A0	BT4AR1

Usine d'assemblage	Pays de livraison	Date de fabrication	Date de livraison	État	Passerelle	État VLC	État de maintenance VLC
---	Germany	---	30 mars 2021	BOOTSTRAPPED	CVC	---	---

--->Vérifier le statut du premier SSA lancé et des MANAGED_SERVICES_ACTIVATION , ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

Accueil

Tableaux de bord

Requêtes

Processus

Actions

États des véhicules

Événements archivés

Alertes

Éléments par page: 500

1 - 17 sur 17

Dernière recherche effectuée le : 5 mars 2026, 16:34:41 avec le filtre | vins

ID de requête	ID externe	Vin	Système source	Type	Statut	Création	Dernière modification
98fe1b95829b	e7ba54e6c22f			MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	TERMINATED	7 avr. 2025, 16:14:35	29 mai 2025, 08:36:04
f50e0a0a-21dc-4735-b451-a92d31eabbe6	1d09f2c8-1d79-4c79-bf78-d1d586ba39e3	VFIRCB002732413...	CNR	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	7 avr. 2025, 16:14:32	6 juil. 2025, 21:54:01
ac5e7b7b-7990-40ea-a156-c922366054a8	0dfba295-b46b-4573-ae48-c4456880e3b2	VFIRCB002732413...	CNR	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	7 avr. 2025, 16:12:22	7 juil. 2025, 22:26:06
2a0d5a8b-eded-4fbb-b1d2-503a18958519	7c5371d8-62d9-4519-9f11-bac00c3394a4	VFIRCB002732413...	CNR	SSA	PARTIALLY_TERMINATED	31 mars 2025, 08:05:28	30 juin 2025, 08:45:00
fbb8147b-2848-4e11-b360-5f92a46c9b5d	fce4bb57-42ac-44c3-b60a-0e4e8f99b374	VFIRHN00073976...	DHS				

Après ces vérifications, lancer une réactivation du service 200 (IVI PUSH BUTTON) dans ND, puis redescendre le ticket vers le L1.

SYNCHRONISATION DES SERVICES HISTORIQUE DE LA SYNCHRONISATION		Pour lancer une synchronisation, vous devez être sûr que votre véhicule est connecté et allumé. Autrement, cela ne fonctionnera pas.	
Veillez lire attentivement la note d'information avant de lancer la synchronisation			
SERVICES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES			
NOM Tracking With Telematics (TWT) DRX (Discontinuous Reception) IVI Push Button	UID 494 419 200	STATUT DÉSACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ	DERNIÈRE ACTUALISATION DU STATUT 05/03/2026 18:16 05/03/2026 18:16 05/03/2026 18:16

Template:

Hello L1 team,

We launched a reactivation of the service: IVI push button

could you please ask the customer to start their vehicle in an area with good connectivity and leave it on for at least 5 minutes?
---->Then please ask the customer to make a short trip.
These steps should allow the device to connect to the server and complete the activation successfully.
If the reactivation does not work, please escalate to us, as some actions need to be performed with L3 team .

Best regards,
L2

Si le problème persiste, escalader le ticket vers l'équipe L3 SDSM en y incluant les résultats des analyses effectuées.

★ CAS 2: Des contrats manquants

Dans ce cas, nous observons que tous les contrats attendus ne sont pas créés après l'activation du PBO.

Donc, le processus d'investigation est similaire à celui du cas 1

★ CAS 3: Contrats en cours d'activation (AIP/ Confirmed)

- Vérifier dans VCPS:
- >Date de livraison du véhicule
- >VIN Bootstrap
- >Partage de données ON
- >Cohérence des données



VF1AG000363181861 CCS1
RENAULT - ZOE - B10 - Electric

Eligible for commercial connected services

Lifecycle	Manufacturing date 18/09/2019	Delivery date 06/05/2020	Registration date 28/04/2020	Delivery country FR	Usage country HU	Commercial brand RENAULT	Quality status VN
	Cross Badge No	Model Code B10	Energy Electric				
Multimedia & telematics	Car Gateway CVC	Region EMEA	IVC installed Yes	IVI installed Yes	Radio type NA418	System type FULL NAV DAB ETH - AUDI	

Connectivity Core Processes

REFRESH

Vehicle Activation

BOOTSTRAPPED - 24/02/2024 00:18

PBO Request

Done - 05/03/2026 14:23

IVI Bootstrap

24/02/2024 00:18

IVC Bootstrap

24/02/2024 00:18

Commercial Activation Services

NOT_ACTIVATED

Pairing

OTP - 04/03/2026 12:37

Connectivity & Multimedia

IVI serial number
00000000MS006EV

IVI software version
283C37784R

IVC serial number
200701201935161541

IVC type/version
AIVCT

IVC software version
282776905R

ICCID
89883011949832355240

MSISDN
883130224839956

IMEI
352375092043751

Privacy mode

Legacy privacy
DATA_ON

Last update date
04/03/2026 12:33

Data consistency

REFRESH

	Vehicle referential (BVA)	Car Gateway	VCPS (VDIS)	Status
IVI serial number	00000000MS006EV	00000000MS006EV	00000000MS006EV - 24/02/2024, 00:18:42	✓
IVC serial number	200701201935161541	200701201935161541	200701201935161541 - 24/02/2024, 00:18:42	✓

- Vérifier dans CVC:
- >Communication Véhicule: Les communications doivent être récentes

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history Service execution history SPP Access Logs Connectivity status Campaigns history

Vehicle inquiry

Connectivity status



Last IVI connection: 2026-03-05T15:17:02Z
Last IVC connection: 2026-03-05T15:17:01Z

Last SIM connection: 2026-03-05T15:17:268Z

Last MQTT message received IVI: 2026-03-05T15:17:02Z
Last MQTT message received IVC: 2026-03-05T15:17:01Z

--->Historique d'exécution du service: vérifier si des services sont IN_PROGRESS

Vehicles > VF1AG000066229931

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history Service execution history SPP Access Logs Connectivity status Campaigns history Map update Inventories

Vehicle inquiry

16 items

Service initiation	Service name	Service status	Event name	Latest execution	Execution description	Event status
> 2026-03-05 14:04:49.970	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 14:04:50.002	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 13:48:20.944	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 13:48:21.044	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 12:22:44.073	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 12:22:44.098	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-05 06:20:27.687	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-05 06:20:27.748	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 16:56:42.351	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 16:56:42.410	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 15:50:11.758	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 15:50:11.801	Forwarded result to reque...	SUCCESS
> 2026-03-04 06:28:09.801	IVIVersionNotification	CLOSED	iviversionnotification_remot...	2026-03-04 06:28:09.858	Forwarded result to reque...	SUCCESS

--->Historique des campagnes: vérifier les inventaires lancés, le nom des campagnes associées, leur statut, la dernière date de mise à jour et les éventuels codes d'erreur générés.

Overview Devices SIM SMS History Events Details Provisioning history Service execution history SPP Access Logs Connectivity status Campaigns history Map update Inventories

Vehicle inquiry

81 items

Launch inventory campaign

Campaign creation	Campaign name	Type	Campaign status	Result code	Error code	Last state datetime	Event description
11:34:34		update				11:34:36	
> 2026-02-25 10:48:42	AUTO_INV_DTB_VF1AG000066229931-SIMU-1772016505296_1	Software inventory	Finished	-7004	track.status.is.timed.out	2026-03-04 10:48:39	Finished
> 2026-01-27 09:07:05	sm-sco-p1-Step0-X10-202601-978cbd15ba84-100000_8	Software update	Finished	-1405	report.error.install.failed	2026-03-01 00:21:11	Finished
> 2026-01-26 15:40:26	INVENTORY_VF1AG000066229931-1769438226128_1	Software inventory	Finished	0	report.successful	2026-01-26 19:32:54	Finished

- Vérifier dans ASAP:

--->Vérifier la passerelle (Car Gateway) dans état des véhicules

Renault Group

Accueil

Tableaux de bord

Requêtes

Processus

Actions

États des véhicules

Événements archivés

Alertes

ASAP

Aya BARKA
jp11895

FR

Retour

Détail des états du véhicule

Informations

NOTIFIER

RAFRÂCHIR

Vin

ID État véhicule

Dernière modification

Création

VFIAG000066229931

fc2b9844-7e2b-4e64-a1c2-01a64c5ace43

28 janv. 2026, 10:23:03

21 oct. 2022, 07:48:03

Région

Pays d'utilisation

Marque commerciale

Marque du fabricant

Code famille

Code du modèle

Type de moteur

Type de batterie EV

EU

DE

RENAULT

RENAULT

X10

B10

5A0

BT4AR1

Usine d'assemblage

Pays de livraison

Date de fabrication

Date de livraison

État

Passerelle CVC

État VLO

État de maintenance VLO

Germany

30 mars 2021

BOOTSTRAPPED

--->Vérifier le statut des MANAGED_SERVICES_ACTIVATION , ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

ASAP

Aya BARKA
jp11895

FR

RECHERCHER

RÉINITIALISER

EXPORTER LES DONNÉES

Éléments par page: 50

1 - 22 sur 22

|< < > >|

Dernière recherche effectuée le : 6 mars 2026, 12:25:49 avec le filtre | vins

ID de requête	ID externe	Vin ↑↓	Système source ↑↓	Type ↑↓	Statut ↑↓	Création ↑↓	Dernière modification ↑↓	
78029b118de2	c84b18fd697d							
f5497bae-6229-46ed-bc54-b1b1fabe2f40	AUTO_REALIGN_658d1ac1-fe5f-43b4-a956-b1b1fabe2f40	VFIRCB00075290...	ASAP	REALIGNMENT_AUTO	FAILED	30 juil. 2025, 23:51:38	1 août 2025, 22:09:02	👁
6eacf5df-2e06-4791-a22d-d8ae851f7d09	b03d914d-be57-489c-bddb-aa4d0ee83521	VFIRCB00075290...	CNR	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	21 juil. 2025, 17:45:33	21 oct. 2025, 09:54:03	👁
6e21f25c-aeal-46f9-8fdf-0462fc4f18f9	13acb69e-7cfc-4842-a57c-626f21da0c51	VFIRCB00075290...	CNR	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	21 juil. 2025, 17:45:33	21 oct. 2025, 09:59:03	👁
d28cfc13-7a2e-4132-b103-7ef41bb750b8	16f204e9-ae2c-40fb-9984-24df425e1af8	VFIRCB00075290...	CNR	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	21 juil. 2025, 17:45:14	21 oct. 2025, 09:56:03	👁

Dans le cas où le statut est FAILED, nous poursuivons l'investigation afin de vérifier la présence éventuelle de codes d'erreur associés.

Détail de la requête

Informations

Type	Statut	Système source	IRN	Vin	ID de requête
MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	FAILED	CNR	IRN-74772	VFIRCB00075290701	6eacf5df-2e06-4791-a22d-d8ae851f7d09
Dernière modification	Création	ID externe			
21 oct. 2025, 09:54:03	21 juil. 2025, 17:45:33	b03d914d-be57-489c-bddb-aa4d0ee83521			
Action					
SERVICES_ACTIVATION					
Offer ID					
Masquer offer ID (1 élément) X					

Liste des processus

ID du processus
Ex: df78b369-...

ID de requête
6eacf5df-2e06-4791-a2

Vin
VFIRCB00075290701

Statut
Ex: CREATED

Type
Ex: SSA

Système source
Ex: CNR

Version
Ex: 1.00.00

Création
Date de début - Date de fin

Dernière modification
Date de début - Date de fin

☐ Récupérer uniquement les processus avec un statut d'action incorrect

Ajouter des filtres supplémentaires

RECHERCHER

RÉINITIALISER

EXPORTER LES DONNÉES

Dernière recherche effectuée le : 6 mars 2026, 12:33:23 avec les filtres | requestid | vin

	ID du processus	ID de requête	Vin	Type	Système source	Version	Statut	Création	Dernière modification	
☐	984b1a70-4d70-4498-8857-408668f91bd9	6eacf5df-2e06-4791-a22d-d8ae851f7d09	VFIRCB00075290701	MANAGED_SERVICES_ACTIVATION	CNR	04.00.00	FAILED	21 juil. 2025, 17:45:33	21 oct. 2025, 09:54:03	

Type: PARALLEL_ACTION Label: MANAGED_SERVICES_ACTIVATION-Parallel Action	FAILED	
Type: CALL_EXTERNAL_MANAGER Label: Call External Manager	TERMINATED	
Type: REALIGN_CATELTS Label: Realign CatElts	FAILED	
Type: OLEAN Label: Clean		

Informations

Type: REALIGN_CATELTS | Statut: FAILED | Label: Realign CatElts | Vin: VFIRCB00075290701 | Id de l'action: 908446d5-3360-4a88-83ea-5f4c44da4e7a ✕

Dernière modification: 21 oct. 2025, 09:54:03 | Création: 21 juil. 2025, 17:45:40 | Région: EU

ID du processus: 984b1a70-4d70-4498-8857-408668f91bd9 ⓘ | ID action parente: 0fcff27a-edb7-4d9f-bcd8-218fdbdc1a2e ⓘ

ID de commande
[Afficher les ID de commande \(4 éléments\)](#) +

Nombre d'essais: 1 | Nombre de synchro: 41 | Prochain retry: --- | Prochain resync: ---

A des CATELTS échoués: Non | Liste des CATELTS: --- | Nombre de CATELTS en réessai: 0 | Action: SERVICE_DEACTIVATION_ACTIVATION

Après ces vérifications, lancer un réalignement dans ND, puis redescendre le ticket vers le L1.

EasyLink

IVI

IVC

> SYNCHRONISATION DES SERVICES

HISTORIQUE DE LA SYNCHRONISATION

Pour lancer une synchronisation, vous devez être sûr que votre véhicule est connecté et allumé. Autrement, cela ne fonctionnera pas.

ⓘ Veuillez lire attentivement la note d'information avant de lancer la synchronisation

CONTRATS

EN COURS		ACTIVATION EN COURS		TERMINÉ	ANNULÉ		
NOM DU CONTRAT	ID CONTRAT	STATUT	DATE DE SOUSCRIPTION	DATE D'ACTIVATION	DATE D'EXPIRATION	STATUT DE LA SYNCHRONISATION	
PACK EV REMOTE CONTROL	14629	CONFIRMED	26/02/2026	-	-	⚠	▼
PACK SMART NAVIGATION EV	13780	CONFIRMED	26/02/2026	-	-	⚠	▼

Template:

Hello L1 team,

We have restarted a service synchronisation : Activation is in progress

Please ask user to do the following in a good network connectivity area within the 48h after the sync start

- Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at least 5 mins.*
- Then turn OFF the vehicle and start again, so the activation of service is successful*

*Once completed, can you also ask customer to perform a "check for update" through his onboard system screen ?
It will force the system to try and connect again to Renault's server to get back information*

If the issue persists, please revert back to us

*Thanks & regards
L2 team*

Si le problème persiste, escalader le ticket vers l'équipe L3 SDSM en y incluant les résultats des analyses effectuées.

~~Pour bien démarrer l'analyse, il faut se munir des outils GNR, pour la partie déploiement contractuelle, et VGPS et ASAP pour la partie déploiement des services techniques~~

~~L'analyse des contrats a un intérêt si et seulement si, le PBO est complété sur le véhicule.~~

- ~~Si le PBO n'est pas réalisé, il n'y aura évidemment pas de contrats descendus/synchronisés dans le véhicule.~~
- ~~Si le PBO n'est pas réalisé, il n'y aura pas non plus de connectivité.~~

~~On peut voir la liste des contrats dont dispose le client, la date d'expiration et le statut de synchronisation.~~

~~En cas de PBO non complété~~

- ~~Désescalader le ticket au niveau 1 en expliquant qu'ils doivent demander au client de finaliser le PBO~~
- ~~Si le problème persiste après la manipulation et que le PBO n'est pas faisable, se rendre plus bas dans l'article pour les causes potentielles~~

~~Note : Si le client nous contacte 30minutes après PBO —> Informer le client que les contrats peuvent prendre jusqu'à 72h pour activation~~

~~Si les contrats sont manquants ET que le PBO est complété~~

~~Il faut voir le détails des offres Standards à l'achat plus bas pour savoir ce qu'un nouveau véhicule doit recevoir : [offres standards à l'achat](#)~~

- ~~Il peut y avoir un soucis sur la plateforme VEGAS (qui gère les contrats)~~
- ~~Envoyer le ticket chez L3_RSI pour qu'ils analysent pourquoi les contrats ne sont pas descendu~~

~~IMPORTANT : Vous pouvez également vérifier sur CNR les offres activé pour le VIN (Offres standards ou souscrits par le client après renouvellement) et les contrats éligibles pour le VIN.~~

~~Si tous les contrats sont activés et le service REMOTE CAR DASHBOARD est manquant (Des services standards obtenus au PBO)~~

- ~~Il faut checker la date d'activation des autres services (Sont bien activé bien avant)
Redescendre le ticket au L1 pour lui offrir le service (3 mois) et lui informer comme suit :~~

~~Hello L1,-~~

~~For the missing service, please create a new service for the customer for free. (Check with SRC if procedure not known)
Please inform he customer that he can benefit from the service and will be able to renew easylink offers at the end of the service.
Please remind him to pair his phone with device in order to use the service.~~

~~Thank You
L2~~

- ~~Si biensur le client ne souhaite pas avoir le remote car dashboard et veut renouveler les services
Il procède par checker les offres sur Easy connect Store sans problème~~

~~Si un problème par exemple d'activation en cours, désactivation en cours~~

- ~~il est nécessaire que si vous constatez dans le VCPS un statut de service CONFIRMED dans les lignes de services, cela signifie qu'il y a quelque chose en cours.~~

~~Il est toujours nécessaire de lancer une synchronisation de service (et de demander un check for update) avant d'escalader le problème chez SDSM.~~



Name	ID	Status
My car finder	20000012	Activated
Remote Charge Pause and Resume	20000562	Activated
HVAC AVN	20000501	Activated
Remote HVAC Delayed for AVN	724	Activated
Remote HVAC on & off	366	Activated
Remote charge services	20000482	Activated
Emergency Call	20000002	Activated

~~-----> Template a partager avec le L1 -~~

~~Hello L1 team,~~

~~We have restarted a service synchronisation : Activation is in progress~~

~~Please ask user to do the following in a good network connectivity area within the 48h after the sync start~~

~~– Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at least 5 mins.~~

~~– Then turn OFF the vehicle and start again, so the activation of service is successful~~

~~Once completed, can you also ask customer to perform a "check for update" through his onboard system screen ?~~

~~It will force the system to try and connect again to Renault's server to get back information~~

~~If the issue persists, please revert back to us~~

~~Thanks & regards~~

~~L2 team~~