

OpenR - Orange, forfait et data

- Prérequis
 - Paiment de bucket ne passe pas (N'est pas accepté, bloqué , autre)
- Changement de propriétaire (effacer le VIN du compte d'un ancien client)
- Changement d'adresse Email
- Consommation du bucket data côté client
- Service 801 Désactivé
 - Si le client a bien un bucket activé et n'a toujours pas le service 801 Escalade vers L3 SDSM
 - Les CORE DA ne peuvent pas connecter de compte Google dessus (pas équipé de GAS / Services B2C)
 - Il faut également vérifier l'éligibilité du VIN avant tout
- Changement de Souscription
- Mise à jour des informations de la carte crédit
- Étapes de la création du compte client

Prérequis

- VIN
- Software version + Screenshot
- Network status before and after data sharing + Screenshot
- Compte utilisé pour se connecter au portail Orange
- The customer's approval to use his VIN for tests
- Vérifier que les services 801 et 830 sont actifs sur DDP pour les services B2C (internet + infotainment Orange (FULL NAV ONLY, pas CORE DA))

Si le client supprime son compte ou vhl, il perd son bundle avec son bucket de données !

Si le client créé plusieurs comptes et ajoute son vin (unique) => Un seul bucket offert, et non pas un par compte (Pareil pour les vhl d'occasion si le bucket a déjà été activé par le premier propriétaire)

Le client a besoin d'utiliser le même compte sur MyR onboard que le compte utilisé pour Orange pour que le véhicule consomme la data

((Note : Pas d'informations de Orange sur l'application MyRenault pour l'instant : Correctif en cours pour la prochaine version MyR))

Paiment de bucket ne passe pas (N'est pas accepté, bloqué , autre)

Toujours demandé au client d'utiliser une carte virtuelle pour compléter ces achat de bucket sur le portail Orange
Si le problème persiste - Envoyer un mail à frederique.danis@ampere.cars pour traiter la demande avec le Helpdesk Orange

Sur le Email , il faut respecter la trame suivante :


- Mentionner le problème du client
- Les informations client
- Les photos de la problématique (erreur ...)
- Numéro de case pour le suivi et taguer Jihane bougrine , Borel aymeric et L2 Multimedia assistance

Changement de propriétaire (effacer le VIN du compte d'un ancien client)

Lorsque le Client veut ajouter un VIN à son compte Orange et qu'il se retrouve bloqué car l'ancien propriétaire n'a pas retiré son VIN de son compte Orange.

Il faut demander au L1 de confirmer que le client qui les a contacté est **bien le nouveau propriétaire du véhicule.**

Une fois les éléments vérifiés (si le L1 dit que c'est OK, on continue la démarche)



Il faut ensuite aller sur le compte du client Orange et cliquer dans l'ordre :

1. **Cancel Subscription** s'il y a déjà une souscription active (on ne peut pas supprimer un VIN si un bucket est en cours)
2. **Delete Device** pour retirer le VIN du compte

Préciser que si le Bucket offert a déjà été consommé, il n'y aura moyen de le récupérer.

Changement d'adresse Email

Au cas ou le client a besoin d'utiliser une autre adresse email sans perdre ces buckets on peut changer l'adresse comme suivant :

Account AS-6238028699142156 - Remko Noordermeer

Buttons: Add Device, **Change email**, Suspend, Unsubscribe

Account data
Provider: RENAULT
Account Id: AS-6238028699142156
Type: STANDARD
Email: remko.noordermeer@ludvigsvensson.com
Creation Date: 31/12/2023 18:31:56
Status: ACTIVE

User data
Firstname: Remko
Address: Marconiweg 2
Lastname: Noordermeer
Zip code: 3225 LV
Gender: Male
City: HELLEVOETSLUIS
Country: Netherlands
Province:
MSISDN:
Country: Netherlands
Language: nl
Last connection: 31/12/2023 19:58:47
Lock end date:

List of Devices (1)

Device Id	Creation Date	Provider	ICC	IMSI	Serial Number	Status
<u>D-5674034810031990</u>	31/12/2023 20:04:07	RENAULT	89883011319881996775	901312154563167	VF1RCB00070717372	Active

Consommation du bucket data côté client

Une fois le Bucket activé, il est possible de voir la consommation de data de la part du client. Si le client se plaint que la connectivité Orange ne fonctionne pas, on peut vérifier si oui ou non le client a consommé de la data;

Si il y'a un soucis -- Ecrire un email a frederique.danis@ampere.cars pour le problème rencontré.



Service 801 Désactivé

Le service 801 est activé quand un bucket de données est souscrit

Internet Access for Infotainment Apps	801	DEACTIVATED
---------------------------------------	-----	-------------

Si le client a bien un bucket activé et n'a toujours pas le service 801 Escalade vers L3 SDSM

Les CORE DA ne peuvent pas connecter de compte Google dessus (pas équipé de GAS / Services B2C)

Concernant le message sur l'IVI : la deuxième ligne est liée à [Orange et au bucket data du client](#) ainsi qu'aux services 801 et 830 (si VHL éligible)

- Connecté
- Connexion à internet impossible (donc pas de download du playstore possible...)

- Il faut regarder si un compte orange est créé ou si le partage de connexion a été testé en mode hotspot avec le téléphone
 - Si pas de compte Orange > il en faut un.

Il faut également vérifier l'éligibilité du VIN avant tout

1. Orange contract activation criteria: FULL NAV: NA447, NA459, NA464, NA466, NA448, NA460, NA465, NA467

2. No Orange activation criteria: CORE DA: RA460, RA465, RA466, RA46A

Note : si le system type n'est pas directement nommé NA*** mais IVI FULL (+ qqchose) Aller voir sur ICM dans la description détaillée véhicule


MULTIMEDIA & TELEMATICS	System type NA460		
IVI2 FULL PREM DAB	NA448		
System type IVI2 FULL PREM DAB			

Changement de Souscription

Si le client est souscrit au offre de souscription en cours de 2GO et souhaite avoir l'offre de 5GO , il faut :


Demander au client d'arrêter son abonnement 2Go puis souscrire a l'abonnement de 5Go.

Pour faire ceci , il faut aller dans menu Véhicule puis arrêter l'abonnement en cours, puis resouscrire :



Mise à jour des informations de la carte crédit

Le client doit aller sur le portail Orange on the move et suivre le parcours suivant :



Étapes de la création du compte client

ACTIVATION

- Il est possible que le client n'ait pas activé son compte. Il doit absolument valider son compte (mail d'activation) afin de continuer sur le processus de création de compte Orange
 - Désescalader le ticket au L1 en demandant au client de **valider son compte** avant de continuer

IDCHECK_SUCCESS et IDENTITY_CONFIRMATION

- Cette étape peut poser problème si le client ne fournit pas une pièce d'identité claire pour interprétation dans les système (floue, reflet)
 - Autre problème, si le client choisit la carte d'identité comme méthode d'identification et qu'il fournit un permis de conduire ou un passeport, cette étape sera rejetée
- Pour la vérification d'identité il faut s'assurer qu'on utilise un parfait scan de la pièce (sans l'espace blanc autour et un scan à l'endroit)
- Si ça ne fonctionne pas il faut essayer une autre pièce (passeport ou permis)
 - Désescalader le ticket au L1 en demandant à ce que le client respecte bien les consignes : **Pièce claire et lisible**
 - On a interdiction d'avoir les pièces d'identités dans les cases, le L1 ne doit jamais les demander (ni nous, ni le L3)

DEVICE_ADDITION

- Si cette étape est manquante, le client ne pourra jamais bénéficier des services connectés.
 - **Désescalader** le ticket au **L1** en demandant à ce que le client ajoute bien son VIN à son compte Orange
- Si l'ajout du device est en erreur, demander une capture d'écran et une description de l'erreur.
 - **Escalader** le ticket vers **L3_SDSM**

DEVICE_UPDATE

- Si cette étape est en échec et que le véhicule reste en statut INACTIVE ou WAITING_ACTIVATION
 - Partager l'analyse et les informations du portail CSR et escalader le ticket chez **L3_SDSM**

INITIAL_BUNDLE_ACTIVATION

- Si le bundle ne s'active pas et donc pas de bucket de données pour le véhicule
- Partager les détails et les informations du portail CSR et escalader le ticket chez **L3_SDSM**

Creation Date	Type	Channel	Details
17/08/2022 16:04:42	INITIAL_BUNDLE_ACTIVATION	PORTAL	serial_number: VF1RCB00568398499 iccid: 89883011149896861320 product: ONETIME_3GB_6MONTH operator_trx_id: 18532f46-f79b-4067-8ee1-86fa389e46f3 purchase_id: b7a9726f-e616-49d8-8ab1-a75313303f24
17/08/2022 16:04:42	DEVICE_UPDATE	PORTAL	id: D-4376242616697453 status: WAITING_ACTIVATION -> ACTIVE
17/08/2022 16:04:26	DEVICE_UPDATE	PORTAL	serial_number: VF1RCB00568398499 id: D-4376242616697453 status: INACTIVE -> WAITING_ACTIVATION
17/08/2022 15:56:18	DEVICE_ADDITION	PORTAL	serial_number: VF1RCB00568398499 id: D-4376242616697453 status: INACTIVE
03/08/2022 18:00:17	ADDRESS_CREATION	PORTAL	
03/08/2022 17:59:58	IDENTITY_CONFIRMATION	PORTAL	
03/08/2022 17:59:45	IDCHECK_SUCCESS	PORTAL	idcheck_trx_id: T-8508986737759583
03/08/2022 17:57:56	ACTIVATION	PORTAL	
03/08/2022 17:57:10	CREATION	PORTAL	