

Лабораторная работа №1: «Оценка погрешности на основании проведения прямых измерений»

по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация

Выполнил: Неграш Андрей, Р34301

Преподаватель: Рассадина Анна Александровна

1. Протокол измерений

1. Протокол измерении	
	торной работе 11 грешности на основании прямых измерений"
POTO	OKOL Kaologenuu
k laoopa	TOPHOU PROVIEW I
11 /	The DC HORONAN
Vuenka noz	2 peur roci a ma och ann
200000000	прамых измерений"
repodegenus	1 (Decided to
NONBITA gu	iura, CU
1	0,86
2	0.88
3	0,87
4	0,87
5	0,86 Du = 0,1 mm
6	0,86
7	0,87
Bungly	Herpau AB. P34301
Dolle Sprast,	ore characteristics
\square	
Проверия:	A Pace free

2. Цель

Провести прямые измерения длины выданного эталона при помощи штангенциркуля, и согласно полученным результатам провести обработку измерений, определив систематическую, относительную и абсолютную погрешности.

3. Обработка результатов измерений

Для удобства проведения дальнейших измерений добавим столбец с длиной в миллиметрах:

№ опыта	длина, см	длина, мм
1	0,86	8,6
2	0,88	8,8
3	0,87	8,7
4	0,87	8,7
5	0,86	8,6
6	0,86	8,6
7	0,87	8,7

3.1. Устранение или учёт известных систематических погрешностей Записанная на измерительном приборе (штангенциркуле) точность измерений составляет $\Delta = 0.1$ мм.

Приборная систематическая погрешность вычисляется по формуле:

$$\theta = \frac{\Delta}{2}$$

Тогда для используемого штангенциркуля систематическая погрешность составляет:

$$\theta = \frac{0.1}{2} = 0.05 \text{ mm}$$

3.2. Вычисление среднего значения (с одним лишним знаком) Вычисление среднего арифметического значения исправленных результатов измерений происходит по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Поскольку во всех результатах измерений содержится постоянная систематическая погрешность, обусловленная использованием одного и того же измерительного прибора, для вычисления среднего значения мы её

исключим, и таким образом исправленные результаты измерений в данном случае будут равны неисправленным.

Вычислим среднее арифметическое значение с помощью указанной выше формулы:

$$\bar{x} = \frac{1}{7} * (8,6 + 8,8 + 8,7 + 8,7 + 8,6 + 8,6 + 8,7) = \frac{60,7}{7} = 8,67 \text{ mm}$$

3.3. Вычисление среднего квадратического отклонения Среднее квадратическое отклонение S группы, которая содержит результатов измерений, вычисляется по формуле:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Вычислим среднее квадратическое отклонение для наших измерений:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{7-1}} * (3 * (8,60 - 8,67)^2 + (8,80 - 8,67)^2 + 3 * (8,70 - 8,67)^2)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{6}} * (3 * 0,0049 + 0,0169 + 3 * 0,0009) = \sqrt{\frac{0,0343}{6}}$$

$$= \sqrt{0,0057} = 0,08 \text{ mm}$$

3.4. Проверка на промахи

Для того, чтобы исключить промахи (грубые погрешности), которые выбиваются из общего ряда проведённых измерений, используется критерий Грабса. Для этого необходимо вычислить G_1 и G_2 согласно формулам:

$$G_1 = \frac{|x_{max} - \bar{x}|}{S}$$
$$G_2 = \frac{|\bar{x} - x_{min}|}{S}$$

Выберем уровень значимости q=5%, и тогда теоретическим значением критерия Грабса мы будем считать $G_T=2,020$. Вычислим G_1 и G_2 для проведения дальнейших сравнений:

$$G_1 = \frac{|8,80 - 8,67|}{0,08} = \frac{0,13}{0,08} = 1,625$$

$$G_2 = \frac{|8,67 - 8,6|}{0.08} = \frac{0.07}{0.08} = 0.875$$

В наших вычислениях $G_1 < G_T$ и $G_2 < G_T$, отсюда можно сделать вывод, что и максимальное, и минимальное значение не являются промахом и их можно учитывать в качестве полноценных результатов измерений.

3.5. Вычисление среднего квадратического отклонения среднего Вычислим среднеквадратическое отклонение среднего по формуле:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Для наших вычислений:

$$S_{\bar{x}} = \frac{0.08}{\sqrt{7}} = \frac{0.08}{2.65} = 0.03 \text{ MM}$$

3.6. Определение доверительной случайной погрешности Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины вычисляют по формуле:

$$\varepsilon=t*S_{\bar{x}}$$

Выберем коэффициент Стьюдента по таблице, где доверительная вероятность P=95%. По таблице t=2,365. Тогда доверительные границы случайности для наших вычислений:

$$\varepsilon = 2,365 * 0,030 = 0,07$$
 мм

3.7. Запись окончательного результата

Для записи окончательного результата нам потребуется учесть полную абсолютную погрешность прямого измерения согласно формуле:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{(\varepsilon)^2 + (\theta)^2}$$

Для проведённых выше вычислений:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{(0.07)^2 + (0.05)^2} = \sqrt{0.008} = 0.09$$

Также вычислим относительную погрешность по формуле:

$$\delta x = \frac{\Delta \bar{x}}{\bar{x}} * 100\%$$

$$\delta x = \frac{0,087}{8,67} * 100\% = 0,01 * 100\% = 1\%$$

После всех проведённых вычислений мы можем записать окончательный результат прямого измерения:

$$x = 8,67 \pm 0,087 \rightarrow x = 8,670 \pm 0,087 \rightarrow x = (8,67 \pm 0,09)$$
 mm

4. Вывод

При обработке результатов прямых измерений необходимо учитывать случайную и систематическую погрешность. Систематическая составляющая погрешности определялась через погрешность измерительного прибора. Случайная составляющая погрешности определялась вероятностными методами. В результате вычислений относительная погрешность составила 1%, что говорит о том, что результаты измерений являются высокоточными.