

par Julien Serre — adaptation fr GDA




Liste des actionneurs/capteurs


- Articulations : 25 DoL Academics et 21 DoL RoboCup
 - Actionneurs & capteurs de positions
 - Rigidité!
 - Controle du Courant moteur
 - Estimation de la Temperature
- Leds (8*2 RGB yeux, 10*2 B oreilles,
 - 1 RGB poitrine, 2*RGB pieds, 12 B calotte)
- Contrôle Inertiel (acceleromètre 3-axes
 & gyrometre 2-axes)
- 2 sonars
- Infrarouge E/R
- 4*2 FSR (capteurs sous les pieds)
- Interrupteurs (pieds & poitrine)
- 3x3 touches capacitives (calotte, mains)
- Capteurs embarqués dans la batterie (charge, courant, tension par cellule min/max)
- 2 caméras VGA sorties YUV(422 images à 30fps)
- 4 microphones
- 2 Haut-parleurs



Nao Electronique



2 chemins d'acces pour les Actionneurs et capteurs



Capteurs: inter / actionneurs leds

Interrupteurs

- Bouton Torse
- 2*2 capteurs au pieds
- "0": non appuyé / "1": appuyé



12 LEDs bleues sur la tête

10 LEDs bleues autour des oreilles

8 LEDs RVB à chaque oeil

1 LED RVB affecté

LEDs

- 8*2 RGB yeux
- 10*2 bleues oreilles
- 1 RGB Torse
- 2*RGB pieds
- 12 bleues (calotte)
- Valeurs allant de "0" (éteint) à "1" (max)





Articulations actionneurs/capteurs

Articulations

Valeurs en radian.

- Prudence avec les mouvements rapides

Compliance (rigidité)

De 0 (frein électromagnétique) à 1 (courant limite au maximum)

Possibilité de roue libre (valeur négative)

Effectuer le réglage avant d'executer le mouvement

Ne pas faire de mouvement brusque

Possibilité de l'utiliser comme sécurité

Il n'est pas necessaire de maintenir la rigidité de tous les membres de manière permanentes

 Capteur de position par Enco Rotatif Magnetique

L'angle est en radian

Précision de 12 bits absolue, faible bruit

Controle sur l'axe moteur (jambes seulement) et sur les articulations (toutes)

Courant électrique (en A)

Pas d'acces à un signal de sortie Limitation (sécurité) Possibilité d'utiliser cette information comme couple

Temperature (en °C)

Simulation basé sur l'intégration du courant Sauvegarde continue dans le contrôleur (torse) Limitation de sécurité

Capteur : centrale inertielle

accelerometre 3 axes

Accelerometre avec sortie brutes (8 bits, +-2G)

Donne une reférence d'acceleration "G" et d'autres accelerations

gyromètre 2 axes

Accès aux valeurs brutes Possibilité de conversion vers une vitesse angulaire (°/s) "Valeur indéterminée" s'il n'y a pas de rotation

Calcul de l'angle d'inclinaison

Calcul effectué par un algorithme embarqué Valeurs en radian





Capteurs: pression

(Force Sensitive Resistance


4 *2 FSRs

- Répartion du poids sur chaque capteur
- Les valeurs de sortie sont calibrés directement en Kg.
- Poids total sur le pied
- Déduction de la pression centrale sur chaque pied





Exemple sur la marche, Exploitation à partir des FSR




Vue de haut du robot qui fait 6 pas, position de son centre de pression (donnée par les FSR et par motion pour l'avance et la position des pieds dans l'espace

Sonars: émetteur et récepteur


2* Sonars

- Possibilité de demander une emission d'une salve.
- Mode automatique
- Fourni jusqu'à 10 échos multiples

Attention aux bras qui peuvent géner



Example of sonars detection



Vu de haut du robot placé en 0,0. Diagramme d'antenne constructeur du récepteur ultrasson, placé sur la droite du robot. Les points vert représentent un cylindre de 5cm de diamètre placé en divers points que le capteur US à vu (sinon il n'y a pas de point vert).

Capteur lié à la batterie

Charge

Capacité en % de la charge

Courant

Raffraichissement toutes les 40ms (en A)

Tension sur les cellules

Infromation concernant chaque cellule: Min and max

Status géneral

Voir documentation DCM

