

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	Информатика и системы управления
КАФЕДРА	Информационная безопасность (ИУ8)

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №2 на тему:

«Блок микропрограммного управления (БМУ). Переходы в микропрограммах с использованием стека»

Выполнил:

Овсепян А. Н.

Проверил:

Рафиков А. Г.


Группа:

ИУ8-63

Цель работы — изучение структуры и функций БМУ К1804ВУ1, способа управления узлами БМУ с помощью микрокоманды; исследование функций перехода с использованием стека.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В составе микрокоманды, выбираемой из памяти на регистр МК, имеются два поля AR (тетрада 7) и CA (тетрада 6), используемые для управления БИС К1804ВУ1. Четырехразрядный код функции перехода CA и сигнал с выхода мультиплексора флагов состояния поступают на адресные входы ПЗУ. На выходах ПЗУ вырабатываются сигналы управления БИС К1804ВУ1, необходимые для реализации заданной функции перехода. Структурная схема БИС представлена на рисунке:



В качестве источников адреса следующей команды могут быть использованы регистр адреса, счетчик микрокоманд, стек или Q — шина адреса, которые подключены к мультиплексору. Выбор источника производится по значению управляющих сигналов S0 и S1, поданных на адресные входы мультиплексора. Таблица 1 иллюстрирует принцип выбора источника адреса.

Таблица 1

Таблица 2

S 1	S 0	Y
0	0	СМК
0	1	РгА
1	0	Стек
1	1	D

Ē	PUP	Операция
1	X	Стек отключен
0	1	PUSH: содержимое СМК
0	0	загружается в стек
U	U	РОР: циклический сдвиг
		содержимого стека

Стек БИС КІ804ВУ1 используется для временного хранения адресов со счетчика микрокоманд. Адрес, записанный в стек последним, извлекается из него первым. Операции со стеком определяются сигналами управления, действующими на входах **Е** PUP (таблица 2). Стек БИС используется, прежде всего, для сохранения адреса основной программы при переходе к подпрограмме. Осуществить операции вызова подпрограмм с возвратом из переходов условных них, также команды позволяет запрограммированный в ПЗУ. Для осуществления этих операций служат две старших тетрады в коде микрокоманды: 7 – AR и 6 – CA. Таблица 3 поясняет работу БИС при подаче определенных кодов. Кроме управляющих кодов для БИС ПЗУ вырабатывает и сигнал управления регистром флагов – запрещает запись флагов в регистр при значении равном 1.

Таблица 3

Функция пороходо	Bxc	ДЫ	Вь	IXO	цной	і код	Операции в
Функция перехода	Код	Флаг	S 1	Ī	E	PrST	БМУ
Переход на следующий адрес (продолжить)	0010	X	0	1	X	0	СМК→Ү
Безусловный переход на адрес	0001	X	0	1	X	0	РгА→Ү
Переход на адрес из РгМК, если $F = 0*$	1100	0 1	0 0 0 1	1	X	1	СМК→Ү РгА→Ү
Переход на адрес из РгМК, если $F \neq 0$	0000	0 1	0 1 0	1	X	1	PrA→Y CMK→Y

			0				
Загрузить в стек (и продолжить)	1001	X	0	0	1	0	CMK→Y, PUSH
Вытолкнуть в стек (и продолжить)	1010	X	0	0	0	0	СМК→Ү', РОР
Переход по стеку	0111	X	1 0	1	X	0	СТЕК→Ү
Окончить цикл и вытолкнуть из стека, если $F = 0**$	1000	0	1 0 0 0	1 0	X 0	1	СТЕК→Ү СМК→Ү, РОР
Переход по адресу вектора (на переключателях адреса)	0011	X	1 1	1	X	0	$D \rightarrow Y$
Переход к подпрограмме	0101	X	0 1	0	1	0	PrA→Y,PUSH
Переход к подпрограмме, если $F \neq 0$	0100	0 1	0 1 0 0	0	1 X	1	РгА→Y, PUSH CMK→Y
Возврат из подпрограммы	0110	X	1 0	0	0	0	CTEK→Y, POP

^{*} Аналогичные операции перехода по адресу из PrMK, если F3=1 (CA=1101), OVR=1 (CA=1110), C4=1 (CA=1111).

Если $F\neq 0$, через стек происходит возврат к началу циклического участка программы, в противном случае выбирается следующий адрес из счетчика микрокоманд.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Залания:

- 1. Загрузить в память (тетрады 6, 7) программу, обеспечивающую выполнение 3 групп микрокоманд по адресам (A₀, A₁), (A₄, A₅), (A₁₄, A₁₅) с остановкой по адресу A₁₅.
- 2. Проверить работу программы 1 из табл. 1, фиксируя последовательность адресов на шине Y. Изменить программу, обеспечив выход из цикла по условию.

^{**} Аналогичная операция по условию С4=1 (СА=1011).

- 3. Загрузить и выполнить программу условного перехода по адресу A_j , в которой проверяются 2 заданных признака, вырабатываемых в результате выполнения арифметической операции (из совокупности признаков F3, C4, OVR, F=0, F \neq 0). Обратить внимание на значение второго признака на выходе процессорного элемента после выполнения команды условного перехода по первому признаку. Объяснить, каким значением второго признака (первоначальным или изменившимся) обусловлен второй переход, и почему.
- 4. Выполнить программы, разработанные по пп. 3,4 задания для самостоятельной подготовки, сравнивая наблюдаемые результаты с ожидаемыми:
- 4.1. Разработать программу с обращением к подпрограмме из подпрограммы.
- 4.2. Изучить программу, представленную в символической записи функций перехода на рисунке, где числами обозначены адреса ячеек. Подготовить программу для выполнения в МТ1804. Составить диаграмму состояний стека при работе программы. Подготовьте программу для выполнения в МТ1804.



выполнение:

1) Программа, обеспечивающая выполнение 3 групп микрокоманд:

	1 ' '		
Адрес	Бинарный вид		
0x000	0000 0000 0000 0010 0011 0111 0011	0000 0000 0011	POH(0)=F=3v0; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0100 0001 0011 0101 0011	0000 0000 0100	POH(0)=F=4\poh(0); M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 0000 0010 0011 0101 0100	0000 0000 0101	POH(0)=F=5^POH(0); M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 1110 0001 0011 0101 0110	0000 0000 1001	POH(0)=F=9⊕POH(0); M1=0; M0=0
0x006	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x007	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x008	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x009	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x00A	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x00B	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0
0x00C	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x00D	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0011	. 0000 0000 0000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0
0x00E	0000 0000 0000 0010 0011 0101 1001	0000 0000 1010	POH(0)=F=POH(0)-10; M1=0; M0=0
0x00F	0000 0000 0000 0011 0011 0111 0100	0000 0000 0000	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0

Результаты:

Адрес	Y	C4	OVR	F3	Z
0	0001	1	1	0	0
1	0111	1	1	0	0
4	0101	1	1	0	0
5	110	1	1	1	0
11	0010	0	1	0	0
12	0000	0	0	0	1

2) Реализация выхода из цикла по условию:

Адрес	Бинарный вид	
0x000	0000 0000 0000 0010 0000 0111 0011 0000 0000 0011	PQ=F=3v0; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0000 1001 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0∧0; M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 0000 0010 0000 0010 0001 0000 0000 0000	PQ=F=PQ-1; M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 0101 1100 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0∧0; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 0000 0111 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0∧0; M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 0000 0011 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0

Результаты:

Адрес	F	Y	C4	OVR	F3	Z
0	0011	0011	1	1	0	0
1	0000	0000	0	0	0	1
2	0010	0010	1	0	0	0
3	0000	0000	1	0	0	0
4	0000	0000	0	0	0	1
2	0001	0001	1	0	0	0
3	0000	0000	1	0	0	0
4	0000	0000	0	0	0	1
2	0000	0000	1	0	0	1
3	0000	0000	1	0	0	1
5	0000	0000	0	0	0	1

3) Реализация условного перехода по адресу A_j с проверкой 2 заданных признаков:

Адрес	Бинарный вид	
0x000	0000 0000 0000 0010 0011 0111 0011 0000 0000 0001	POH(0)=F=1v0; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0000 0010 0011 0111 0011 0000 0001 1111	POH(1)=F=15v0; M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 1110 0010 0000 0001 0000 0000 0001 0000	PQ=F=POH(0)+POH(1); M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 0101 1111 0001 0010 0011 0000 0000 0000	Y=F=0∨PQ; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0^0; M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 0111 1100 0001 0010 0011 0000 0000 0000	Y=F=0∨PQ; M1=0; M0=0
0x006	0000 0000 0000 0010 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0^0; M1=0; M0=0
0x007	0000 0000 0000 0011 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0∧0; M1=0; M0=0

Адрес	F	Y	C4	OVR	F3	Z
0	0001	0001	1	1	0	0
1	1111	1111	0	0	1	0
2	0000	0000	1	0	0	1
3	0000	0000	1	0	0	1
5	0000	0000	1	0	0	1
7	0000	0000	0	0	0	1

4) Реализация обращения к подпрограмме из подпрограммы:

Адрес	Бинарный вид	
0x000	0000 0000 0000 0010 0000 0111 0011 0000 0000 0101	PQ=F=5v0; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0011 0101 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 0000 0011 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 0101 0101 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 0000 0110 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 0000 0010 0011 0111 0011 0000 0000 0010	POH(0)=F=2v0; M1=0; M0=0
0x006	0000 0000 0000 0010 0011 0000 0000 0000 0001 0101	POH(1)=F=POH(0)+PQ; M1=0; M0=0
0x007	0000 0000 0000 0110 0001 0111 0100 0000 0000 0000	Y=F=0.0; M1=0; M0=0


Результаты:

Адрес	F	Y	C4	OVR	F3	Z
0	0101	0101	1	1	0	0
1	0000	0000	0	0	0	1
3	0000	0000	0	0	0	1
5	0010	0010	1	1	0	0
6	0111	0111	0	0	0	0
7	0000	0000	0	0	0	1
4	0000	0000	0	0	0	1
2	0000	0000	0	0	0	1

5) Реализация программы, разработанной в пункте 4 задания для самостоятельной подготовки:

Адрес	Бинарный вид
0x000	0000 0000 1100 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0110 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 0110 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 1100 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 1001 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 1001 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x006	0000 0000 1100 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x007	0000 0000 0011 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x008	0000 0000 0011 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x009	0000 0000 0011 0010 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00A	0000 0000 0011 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00B	0000 0000 0011 0010 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00C	0000 0000 0011 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00D	0000 0000 0011 0010 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00E	0000 0000 0000 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00F	0000 0000 1101 0001 0001 0111 0000 0000 0000 0000 Y=F=0; M1=0; M0=0

6) Дополнительное задание по вариантам (Вариант 9)



Адрес	Бинарный вид	
0x000	0000 0000 1101 0101 0011 0111 0000 0000 0000 1111	POH(0)=F=15; M1=0; M0=0
0x001	0000 0000 0111 0101 0011 0111 0000 0000 0001 1101	POH(1)=F=13; M1=0; M0=0
0x002	0000 0000 1111 0101 0011 0111 0000 0010 0000 0101	POH(0)=F=5; M1=0; M0=0
0x003	0000 0000 0101 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x004	0000 0000 1110 1110 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x005	0000 0000 0100 0101 0011 0011 1000 0000 0000 0000	POH(0)=F=0+POH(0)+1; M1=0; M0=0
0x006	0000 0000 0000 1111 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x007	0000 0000 1010 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x008	0000 0000 1111 1101 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x009	0000 0000 1000 0001 0000 0110 1000 0000 0000 0100	PQ=F=4+PQ+1; M1=0; M0=0
0x00A	0000 0000 1101 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00B	0000 0000 1110 1100 0000 0111 0000 0000 0000 0001	PQ=F=1; M1=0; M0=0
0x00C	0000 0000 1011 0001 0000 0010 0001 0000 0000 0000	PQ=F=PQ-1; M1=0; M0=0
0x00D	0000 0000 1111 0101 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0
0x00E	0000 0000 0000 0110 0001 0101 0000 0001 0000 0110	Y=F=6+POH(1); M1=0; M0=0
0x00F	0000 0000 0000 0110 0001 0111 0000 0000 0000 0000	Y=F=0; M1=0; M0=0

Вывод: в ходе лабораторной работы было выполнено изучение структуры и функций БМУ К1804ВУ1, способа управления узлами БМУ с помощью микрокоманды, а также исследование функций перехода с использованием стека.