


آموزش میکروپایتون برای برنامه نویسے برد ESP32 و ESP8266

درس یازدهم: پروژه کنترل پیوسته ولتاژ با پتانسیومتر

مدرس: مصطفی آصفی info@asefy.com




یتانسیومتر یا POT



پتانسیومتر یا ولوم نوعی مقاومت متغیر است که با چرخاندن ولوم تعبیه شده بر روی آن میتوان مقدار مقاومت در مدار را تغییر داد.

از پتانسیومتر برای تنظیم سطح ولتاژ یا سیگنال آنالوگ استفاده می شود.







پتانسیومتر یا POT



هم رویش Ham Ruyesh.com








پتانسیومتر یا POT





نمودار تصویری - ESP32

Pictorial Circuit Diagram



نمودار تصویری - ESP8266

Pictorial Circuit Diagram

