

Sommaire


- 1- Base de l'élec pour la robotique
- 2- Erreurs à éviter absolument (sinon ça va cramer)
- 3- Circuit d'alimentation
- 4- Sertissage
- 5- Comment câbler son robot sans péter un câble




Les 2 rôles de l'élec dans le robot


- Alimenter les différentes parties du robot
- Faire transiter les informations dans le robot

La soudure à l'étain





Résistance de pull up / pull down





Bouton d'arrêt d'urgence (c'est obligatoire sur les PAMI et sur le robot)

• Au moindre problème, tabasser le bouton



- Fonctionnement
- Branchement



Erreurs à éviter

Erreurs communes

- Brancher un moteur sur la STM32
- Ne pas penser aux masses communes
- Ne pas lire la doc
- Ne pas séparer les circuits de commande et de puissance



Erreurs à éviter

Les batteries LIPO

- Il faut mettre les batteries dans un sac ignifugé
- Tester les batteries avec un bipper
- Ne pas laisser les batteries sans surveillance lorsqu'elles se chargent/déchargent
- Ne surtout pas faire de court-circuit
- Éviter les chocs



Erreurs à éviter


Les batteries LIPO

- Démo de la recharge des batteries :
- (insérer photos des batteries)



Circuit d'alimentation

Présentation Générale






Circuit d'alimentation

Le Buck


• C'est une alim de découpage (PWM en mieux)



La carte d'alim de la CDR 2022



La carte d'alim de la CDR 2023



La carte d'alim de la CDR 2023





Sertissage de câbles

- 1- C'est quoi le sertissage
 - A Définition
 - B- Recommandation
 - C- Présentation des outils







Sertissage de câbles

- 2- Comment sertir des câbles
 - A- Dénudage
 - B- Le sertissage
 - C- Les connecteurs JST









Comment câbler son robot

Préalable: avoir une structure solide mais modulaire Réfléchir à la disposition interne du robot pour minimiser le nombre de câbles

Utiliser des câbles de bonne dimension (courant) et de bonnes couleurs (rouge = ALIM, noir = GND)

Utiliser les connectiques appropriées:

- JST
- WAGO
- XT-60

• ...



THE END