

# タブレットアップデート マニュアル

第1版

作成者： ASF 株式会社

作成日： 2025/06/10

最終更新日： 2025/06/13

# 目次

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 準備 .....              | 2 |
| 2 | 初期設定方法 .....          | 3 |
|   | タブレットバージョン確認.....     | 3 |
|   | タブレットバージョンアップデート..... | 4 |

# 1 準備

| 用意するもの                 | 個数 | 補足                                                             |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| USB メモリ (タブレットアップデート用) | 1  | ASF が USB メモリを準備<br>タブレットソフトウェアバージョンが最新である場合 (確認手順は 2 章参照) は不要 |
| テザリング可能な機器 (スマートフォン等)  | 1  | タブレットソフトウェアバージョンが最新である場合 (確認手順は 2 章参照) は不要                     |

作業時間の目安 :

- タブレットバージョン確認 : 1 分
- タブレットバージョンアップデート : 15 分 (アップデート中の待ち時間含む)

## 2 初期設定方法


### タブレットバージョン確認

1. 「設定」「カーインフォテイメント」「端末情報」を選択します。
2. 「HWVN～」のあたりを5回素早くタップします
3. バージョン画面で HMI と CAN のバージョンを確認します。下記が最新（2025 年 6 月 10 日現在）です。

HMI: FLTY.G5.D.Q.01.2024.04.11.14.21

CAN:SW 00.00.70

でない場合次に進む



## タブレットバージョンアップデート

1. タブレットを'24/4/11ver にアップデートします
  - ・アップデート用 USB メモリを車両 USB ポート右側に挿入します
  - ・自動的にアップデートが始まります。5 分程度で再起動がかかり、5 分程度のアップデートがはじまります
  - ・ホーム画面になったらアップデート終了です。USB メモリを抜いて下さい。
  - ・USB メモリを差しっぱなしにすると、再度自動アップデートが掛かりますが、問題ありません。アップデートが途中で止まるのを 3 分程度待ってください。止まったら USB メモリを抜いてください。
  - ・「バージョン確認」を実施し HMI が「**2024.04.11**」、CAN が「**SW 00.00.70**」であることを確認してください
  - ・アップデートに失敗（バージョンが更新されていない）した場合は別途下記手順（アップデートに失敗）を実行し再度アップデート手順 1 を実行ください。

上記手順を実施し、モバイルコネクタアプリを開いた時の画面に QR コードが表示される場合（次ページの左画像）は以下の手順も行ってください

以下の手順が成功した場合、次ページの右画像のような表示になります

**モバイルコネクタアプリはホームの左下にあります**

2. ミラーリングアプリをアクティベートします
  - ① タブレットを WiFi に接続する
    - (ア) : ホーム画面で画面上からスワイプして設定画面を出す
    - (イ) : 左上の WiFi マークを長押しして設定画面に入る
    - (ウ) : WiFi を ON にする
    - (エ) : スマートフォンの WiFi に接続する
  - ② ホーム画面に戻る
  - ③ モバイルコネクタを再度開く
  - ④ 下記左画像右下の”登録状況：未登録”の右の回転矢印をタップする
  - ⑤ 下図右の画像の画面になれば終了
  - ⑥ 3 の手順に従い WiFi 設定画面に入る
  - ⑦ 登録した WiFi の右側の歯車マークをタップし、WiFi 設定を削除する
  - ⑧ 戻るボタンをタップし WiFi の設定画面に戻り、WiFi を OFF にする



#### ✓ チェック

✓ タブレットのバージョンは 2024.04.11ver. ですか？

✓ ミラーリングアプリを開くと QR コードの画面ではなくなりましたか？

#### アップデートに失敗(自動で再起動がかからずバージョンが変わらない)場合

1. 「設定」「カーインフォテイメント」「端末情報」を選択します。
2. 「SWVN～」のあたりを 5 回素早くタップします
3. ファイルエクスプローラーの画面が開きます
4. 「TsStorage」を選択します
5. 「update.prop」を長押しします
6. 「削除」を選択し「OK」を選択します
7. 「ホームボタン」を選択しホーム画面から「設定」「カーインフォテイメント」「端末情報」を選択します。
8. 「HWVN～」のあたりを 5 回素早くタップします
9. 「歯車マーク」を選択し、「4」を入力、「OK」を選択します
10. 端末が再起動します
11. 起動したら、タブレットバージョンアップデートの手順 1 を再実行します

お問い合わせ (ASF コネクテッドサービス窓口)

mail: [connected@asf-ev.com](mailto:connected@asf-ev.com)