电控组安全培训

厦门大学机器人队·电控组培训

二二四。 11.10.1505



Contents Whatents 工具介绍

使用说明

潜在危险

应急处理

Tool Introduction

电烙铁

电子制作和电路维修必备工具 类型分为内热式和外热式 用于焊接元件及导线 焊接温度400°C




焊台

可更换电烙铁笔的焊接台 焊接温度受控可调 部分配备风枪



热风枪

利用发热电阻丝枪芯吹出的热风 对已焊接在电路板上的元件进行摘取 对焊盘小或底部有散热焊盘的元件进行焊接



镊子

夹取贴片及小型元件 避免直接与电源、热源接触



热熔胶枪

电控组三大固定件之一 热熔胶材质是EVA 熔点180°C



instructions


烙铁、焊台

手握绝缘笔身区域 使用完放置在烙铁架上 人走断电



热风枪

从支架上拿起后风枪自动启动 手握绝缘枪杆区域 使用完放置在支架上 注意此时风枪不会马上关闭



热熔胶枪

需要提前预热 胶棒消耗较快需及时补充


人走断电




潜在危险

Potential risk

潜在危险



危险操作



应急处理

〈先断电〉

谢谢观看

Thanks for watching