Sensores

Sentir

Lipos

Características

Sensores

Os diferentes tipos de sensores e suas principais características.

March 21, 2018

Sumário

Sensores

Sentir

Tipos

Característica

1 Sentir

2 Tipos

Sumário

Sensores

Sentir

- 1 Sentir
- 2 Tipos
- 3 Características

O que é sentir?!

Sensores

Sentir

Tipo

Característica

sentir (verbo)

- perceber por qualquer dos sentidos.
- ter a impressão de algo.

Fonte: Wiktionary.org (https://pt.wiktionary.org/wiki/sentir)

senciente (adjetivo)

provido de sentimentos e sensações.

Fonte: Wiktionary.org (https://pt.wiktionary.org/wiki/senciente)

Sistemas sensoriais

Sensores

Sentir

Γipos

Característica

Aspectos do estímulo

- tipo (modalidade)
- intensidade
- localização
- duração

Objetivo de todo sistema sensorial:

"enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central ou para alguma região que possa corretamente analisar e processar a informação."

Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_sensorial)

Sistemas sensoriais

Sensores

Sentir

Tipos

Caracteristica

Sentidos

- audição
- olfato
- paladar
- tato
- visão

Receptores sensoriais

- quimiorreceptores
- fotorreceptores
- mecanorreceptores
- termorreceptores
- nocirreceptores

Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_sensorial)



Sumário

Sensores

Senti

Tipos

- 1 Sentir
- 2 Tipos
- 3 Características

Sensores e Transdutores

Sensores

Tipos

Característica

sensor (substantivo)

 dispositivo elétrico, eletrônico, mecânico ou biológico capaz de responder a estímulos de natureza física (temperatura, pressão, umidade, velocidade, aceleração, luminosidade e etc.); utilizado em sistemas de controle e monitoramento.

Fonte: Wiktionary (https://pt.wiktionary.org/wiki/sensor)

transdutor (substantivo)

- um dispositivo que converte energia de uma forma em outra.
- (teoria da computação) uma máquina de estado que gera uma saída a partir de uma dada entrada.

Fonte: Wiktionary (https://en.wiktionary.org/wiki/transducer)



Classificação de sensores

Sensores

Sentir

Tipos

- acústicos, de som, de vibração
- automotivos, para transportes
- químicos
- corrente elétrica, potencial elétrico, magnético, radio
- ambientais, de clima, umidade, vapor de água (moisture)
- fluxo, velocidade de fluidos
- giroscópio
- radiação ionizante, partículas subatômicas
- instrumentos de navegação
- opticos, luz, imagem, fóton
- pressão
- força, densidade, nível
- térmicos, calor, temperatura
- proximidade, presença
- outros..

Um bom sensor

Sensores

Sentir

Tipos

Espera-se de um bom sensor que ele siga as seguintes regras:

- ser sensível para a propriedade a ser medida;
- ser insensível para qualquer outra propriedade a ser encontrada em sua aplicação; e
- não influenciar a propriedade a ser medida.

Fonte: Wlkipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor)

Sumário

Sensores

Senti

Características

1 Sentir

2 Tipos

Características dos sensores

Sensores

Sentir

Tipos

Características

- Sensibilidade
- Faixa
- Precisão
- Resolução
- Exatidão
- Offset
- Linearidade
- Histerese
- Tempos de resposta
- Linearidade dinâmica

Sensibilidade

Sensores

Senti

Características

A sensibilidade do sensor é definida como:

- a inclinação da curva característica de saída ou, de forma mais geral, a mínima entrada do parâmetro físico que cria uma variação detectável na saída;
- a variação do parâmetro de entrada necessária para produzir uma variação padronizada na saída;
- uma variação na tensão de saída para uma dada variação no parâmetro de entrada.

Observação: O erro de sensibilidade é um deslocamento com relação à inclinação ideal da curva característica. Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits. Prentice Hall. 1993.


Sensibilidade

Sensores

Sentir

Tipos

Características



Faixa

Sensores

Características

A faixa do sensor segue as seguintes descrições:

- a faixa é determinada pelos valores mínimo e máximo do parâmetro em questão que podem ser medidos.
- não é necessário que as faixas positiva e negativa tenham a mesma extensão.
- faixa dinâmica é a faixa total do sensor entre o valor mínimo e o valor máximo.

Precisão

Sensores

C

Tinor

Características

Algumas definições:

- Refere-se ao grau de reproducibilidade de uma medição. Em outras palavras, medindo exatamente o mesmo valor várias vezes, um sensor ideal colocaria na saída exatamente o mesmo valor todas as vezes.
- Este conceito é normalmente interpretado como sendo a diferença que existe entre o valor medido e o valor real, normalmente expresso como uma porcentagem.

Questão: qual é a diferença entre precisão e acurácia?!

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993; Instituto NCB (http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/52-artigos-diversos/4888-art645)

Precisão

Sensores

Sentir

Tipos

Características




Figure: Curvas de distribuição de uma medida para sensores (a) mais preciso e (b) menos preciso.

Fonte: Instituto NCB (http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/52-artigos-diversos/4888-art645)

Resolução

Sensores

Sentir

Tipos

Características

A resolução de um sensor pode ser definida como:

 a menor variação incremental detectável do parâmetro de entrada que pode ser detectada no sinal de saída.

Exatidão

Sensores

Sentir

Tipos

Características

A exatidão do sensor pode ser definida como:

a máxima diferença entre o valor real (medido por um padrão primário ou bom padrão secundário) e o valor indicado na saída do sensor.

Offset

Sensores

Sentir

Tipos

Características

O erro de offset de um transdutor é definido como:

- um valor de saída existente quando deveria ser zero
- a diferença entre o valor de saída real e o valor de saída especificado sob um determinado conjunto de condições.

Offset

Sensores

Sentir

Características




Figure: Curva característica de eletrodo de pH, mostrando a sensibilidade à temperatura.

Linearidade

Sensores

A linearidade do transdutor é uma expressão do quanto a curva real medida de um sensor se afasta da curva ideal.




Figure: Curva ideal em comparação com a medida, mostrando erro de linearidade.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

Sentir

Histerese

Sensores

Sentir

Tipos

Características

Um transdutor deve ser capaz de seguir as variações do parâmetro de entrada independentemente da direção na qual ocorre essa variação; a histerese é a medida dessa propriedade.




Figure: Curva de histerese.

Tempo de resposta

Sensores

Sentir

Tipos

Características

O tempo de resposta pode ser definido como:

 o tempo necessário para a saída de um sensor passar de um estado anterior a um valor estabilizado final dentro da banda de tolerância do novo valor correto.

Tempo de resposta

Sensores

Sentir

Tipos




Figure: Definição de tempo de subida.

Tempo de resposta

Sensores

Sentir

Tipos




Figure: Definição de tempo de descida.

Linearidade dinâmica

Sensores

Sentir

Características

A linearidade dinâmica do sensor é a medida de sua capacidade de acompanhar mudanças rápidas do parâmetro de entrada.

Observação: Características de **distorção de amplitude**, **distorção de fase** e **tempo de resposta** são importantes para a determinação da linearidade dinâmica.

Linearidade dinâmica

Sensores

Sentir

Tipos




Figure: Curva de saída e entrada do sinal, mostrando erro quadrático.

Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sensores

Os diferentes tipos de sensores e suas principais características.

March 21, 2018