#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dados

### Sensores

Os diferentes tipos de sensores e suas principais características.

6 de Abril de 2018

## Sumário

#### Sensores

Senti

Tipos

Característica

- 1 Sentir
- 2 Tipos
- 3 Características

## Sumário

#### Sensores

#### Sentir

Tipo

Característica

\_\_\_\_\_

- 1 Sentir
- 2 Tipos
- 3 Características
- 4 Sinais e dados

## O que é sentir?!

#### Sensores

#### Sentir

Tipos

Característica

Sinais e dado

### sentir (verbo)

- perceber por qualquer dos sentidos.
- ter a impressão de algo.

Fonte: Wiktionary.org (https://pt.wiktionary.org/wiki/sentir)

### senciente (adjetivo)

provido de sentimentos e sensações.

Fonte: Wiktionary.org (https://pt.wiktionary.org/wiki/senciente)

### Sistemas sensoriais

#### Sensores

#### Sentir

Tipos

Característica

Sinais e dado

#### Aspectos do estímulo

- tipo (modalidade)
- intensidade
- localização
- duração

Objetivo de todo sistema sensorial:

"enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central ou para alguma região que possa corretamente analisar e processar a informação."

Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema\_sensorial)

## Sistemas sensoriais

#### Sensores

#### Sentir

Tipo

Características

Charles and all

#### Sentidos

- audição
- olfato
- paladar
- tato
- visão

### Receptores sensoriais

- quimiorreceptores
- fotorreceptores
- mecanorreceptores
- termorreceptores
- nocirreceptores

Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema\_sensorial)



## Sumário

#### Sensores

Senti

Tipos

Característica

- 1 Sentir
- 2 Tipos
- 3 Características
- 4 Sinais e dados

### Sensores e Transdutores

Sensores

Sontir

Tipos

Características

Sinais e dado

### sensor (substantivo)

 dispositivo elétrico, eletrônico, mecânico ou biológico capaz de responder a estímulos de natureza física (temperatura, pressão, umidade, velocidade, aceleração, luminosidade e etc.); utilizado em sistemas de controle e monitoramento.

Fonte: Wiktionary (https://pt.wiktionary.org/wiki/sensor)

### transdutor (substantivo)

- um dispositivo que converte energia de uma forma em outra.
- (teoria da computação) uma máquina de estado que gera uma saída a partir de uma dada entrada.

Fonte: Wiktionary (https://en.wiktionary.org/wiki/transducer)



## Classificação de sensores

#### Sensores

Sentir

Tipos

Característica

Sinais e dado

- acústicos, de som, de vibração
- automotivos, para transportes
- químicos
- corrente elétrica, potencial elétrico, magnético, radio
- ambientais, de clima, umidade, vapor de água (moisture)

- fluxo, velocidade de fluidos
- giroscópio
- radiação ionizante, partículas subatômicas
- instrumentos de navegação
- ópticos, luz, imagem, fóton
- pressão
- força, densidade, nível
- térmicos, calor, temperatura
- proximidade, presença
  - outros..

### Um bom sensor

#### Sensores

Senti

Tipos

Características

Sinais e dado

Espera-se de um bom sensor que ele siga as seguintes regras:

- ser sensível para a propriedade a ser medida;
- ser insensível para qualquer outra propriedade a ser encontrada em sua aplicação; e
- não influenciar a propriedade a ser medida.

Fonte: Wlkipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor)

## Sumário

#### Sensores

Senti

Tipos

#### Características

Sinais e dados

1 Sentir

- 2 Tipos
- 3 Características
- 4 Sinais e dados

### Características dos sensores

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dado

- Sensibilidade
- Faixa
- Precisão
- Exatidão
- Resolução
- Offset
- Linearidade
- Histerese
- Tempos de resposta
- Linearidade dinâmica

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

### Sensibilidade

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dad

A sensibilidade do sensor é definida como:

- a inclinação da curva característica de saída ou, de forma mais geral, a mínima entrada do parâmetro físico que cria uma variação detectável na saída;
- a variação do parâmetro de entrada necessária para produzir uma variação padronizada na saída;
- uma variação na tensão de saída para uma dada variação no parâmetro de entrada.

Observação: O erro de sensibilidade é um deslocamento com relação à inclinação ideal da curva característica. Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.


## Sensibilidade

Sensores

Sentir

Tinos

Características



### Faixa

#### Sensores

Sentir

Características

Sinais e dado

A faixa do sensor segue as seguintes descrições:

- a faixa é determinada pelos valores mínimo e máximo do parâmetro em questão que podem ser medidos.
- não é necessário que as faixas positiva e negativa tenham a mesma extensão.
- faixa dinâmica é a faixa total do sensor entre o valor mínimo e o valor máximo.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

### Precisão

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dado

### Algumas definições:

- Refere-se ao grau de reproducibilidade de uma medição. Em outras palavras, medindo exatamente o mesmo valor várias vezes, um sensor ideal colocaria na saída exatamente o mesmo valor todas as vezes se for preciso.
- Este conceito é normalmente interpretado como sendo a diferença que existe entre o valor medido várias vezes e o valor real, normalmente expresso como uma porcentagem.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993; e Instituto NCB, 2018

### Precisão

Sensores

Sentir

Tinos

Características

Sinais e dados




Fig.: Curvas de distribuição de uma medida para sensores (a) mais preciso e (b) menos preciso.

Fonte: Instituto NCB, 2018

### Exatidão

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dado

A exatidão do sensor pode ser definida como:

a proximidade entre o valor real (medido por um padrão primário ou bom padrão secundário) e o valor indicado na saída do sensor.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

## Diferença entre precisão, exatidão e acurácia

#### Sensores

Senti

Tipos

Características



Fig.: Acurácia



Fig.: Precisão sem exatidão



Fig.: Exatidão sem precisão



Fig.: Sem precisão e sem exatidão

## Resolução

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dado

A resolução de um sensor pode ser definida como:

 a menor variação incremental detectável do parâmetro de entrada que pode ser detectada no sinal de saída.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

### Offset

#### Sensores

O erro de offset de um transdutor é definido como:

- um valor de saída existente quando deveria ser zero
- a diferença entre o valor de saída real e o valor de saída especificado sob um determinado conjunto de condições.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

#### Sentir

lipos

#### Características

### Offset

Sensores

Sentir

lipos

Características




Fig.: Curva característica de eletrodo de pH, mostrando a sensibilidade à temperatura.

### Linearidade

Sensores

Sontir

Tinos

Características

Sinais e dado

A linearidade do transdutor é uma expressão do quanto a curva real medida de um sensor se afasta da curva ideal.




Fig.: Curva ideal em comparação com a medida, mostrando erro de linearidade.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.



### Histerese

Sensores

Sentir

Tinos

Características

Sinais e dado

Um transdutor deve ser capaz de seguir as variações do parâmetro de entrada independentemente da direção na qual ocorre essa variação; a histerese é a medida dessa propriedade.




Fig.: Curva de histerese.

## Tempo de resposta

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dado

O tempo de resposta pode ser definido como:

 o tempo necessário para a saída de um sensor passar de um estado anterior a um valor estabilizado final dentro da banda de tolerância do novo valor correto.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

## Tempo de resposta

Sensores

Sentir

Tipos

Características




Fig.: Definição de tempo de subida.

## Tempo de resposta

Sensores

Sentir

Lipos

Características




Fig.: Definição de tempo de descida.

### Linearidade dinâmica

#### Sensores

A linearidade dinâmica do sensor é a medida de sua capacidade de acompanhar mudanças rápidas do parâmetro de entrada.

Características

Sinais e dado

Observação: Características de **distorção de amplitude**, **distorção de fase** e **tempo de resposta** são importantes para a determinação da linearidade dinâmica.

Fonte: J.J. Carr, Sensors and Circuits, Prentice Hall, 1993.

### Linearidade dinâmica

Sensores

Sentir

Tinos

Características




Fig.: Curva de saída e entrada do sinal, mostrando erro quadrático.

## Sumário

#### Sensores

Sentin

Tipos

Característica

Sinais e dados

1 Sentir

2 Tipos

3 Características

## Tipos de sinais

Sensores

Sentir


Tinos

Características

Sinais e dados

Analógico

Digital



Fonte: iBytes, 2018

### Processamento

#### Sensores

Sinais e dados

Categorias de processamento de sinais

- Analógico
- Digital (Digital Signal Processing DSP)
- Tempo-contínuo
- Tempo-discreto
- Não linear (comportamentos caóticos ou harmônicos)

#### Sensores

Senti

Tipo

Característica

Sinais e dados

### Principais considerações

- Amostragem
- Quantização
- Aliasing
- Jitter
- Ruído

Sensores


Amostragem

Sentir

Tino

Características

Sinais e dados



Fonte: Sampling (signal processing) - Wikipedia, 2018

Sensores

Quantização

Sentin

Tipos

Características

Sinais e dados




Fig.: 2 bits

Fig.: 3 bits

Fonte: Quantization (signal processing) - Wikipedia, 2018

#### Sensores


Sentir

Sinais e dados

### Aliasing

- Frequência de Nyquist = metade da taxa de amostragem
- Taxa de Nyquist = menor taxa de amostragem que satisfaz o teorema
- Teorema de Shannon-Nyquist = condição da taxa de amostragem para capturar toda informação

Fonte: Aliasing - Wikipedia, 2018



#### Sensores

. . . . . . .

\_\_\_

Característica

Sinais e dados

#### **Jitter**

- variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede
- medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados
- jitters plural: a sense of panic or extreme nervousness (Merriam-Webster, 2018

#### Sensores

Sentir


Tipos

Características

Sinais e dados

### Ruído

- Ruído do circuito
- Distorção
- Ruídos impulsos
- Atenuação
- Interferência
- Mudança de fase



#### Sensores

Sentii

Tipo

Características

Sinais e dados

### Tipos de coleta

- Aquisição direta
- Uso de APIs
- Dados abertos arquivados

Sensores


Aquisição direta

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dados



Fonte: Fritzing projects, 2018

#### Sensores

Sinais e dados

#### Uso de APIs

- Características
  - REST
  - JSON
  - DaaS (Data as a Service)
- Exemplos de APIs úteis
  - InterSCity platform
  - Olho Vivo SP Trans
  - Pluvion Community
  - Open Weather Map

#### Sensores

Tinos

Características

Sinais e dados

### InterSCity platform

- Projeto para dar suporte ao desenvolvimento de Cidades Inteligentes
- Oferece serviços e RESTful APIs
- RabbitMQ como message broker
- Arquitetura baseada em microserviços
  - Resource Adaptor
  - Resource Cataloguer
  - Data Collector
  - Actuator Controller
  - Resource Discovery
  - Resource Viewer


Sensores

InterSCity platform

Sentir

Tipos

Características



#### Sensores

## InterSCity platform

- Exemplos de uso em algumas linguagens
  - Ruby
  - Python
  - Javascript

#### Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dados

### Dados abertos arquivados

- Big Data
- Presente, Passado, Futuro
- Dados brutos ou filtrados
- Exemplos de APIs úteis
  - GeoSampa
  - Cemaden

Sensores

Sentir

Tipos

Características

Sinais e dados

### Sensores

Os diferentes tipos de sensores e suas principais características.

6 de Abril de 2018