

Líneas punteadas: planos de referencia (bordes del cuadro de unión). Sustrato recortado.