PRACTICA 3- SOLUCIONES

Entrada/Salida

Ejercicio 1a

```
ORG 1000H ; Memoria de datos patron db 0C3h ;1100 0011b

CB EQU 33h
PB EQU 31h

ORG 2000H ; Prog principal mov al, 0 out CB, al mov al, patron out PB, al HLT END
```

Ejercicio 1b

```
ORG 1000H
                ; Memoria de datos
prendida db "Llave prendida"
apagada db "Llave apagada"
fin_apagada db ?
  CA EQU 32h
  PA EQU 30h
      ORG 2000H ; Prog principal
      mov al, Offh
      out CA, al
      in al, PA
; poner en 0 todos los bits menos el más sig
      and al, 80h; 1000 0000
; si es 0
      cmp al,0
      jz esta apagada
; esta prendida
      mov bx, offset prendida
      mov al, OFFSET apagada - OFFSET prendida
      jmp fin
esta_apagada: mov bx, offset apagada
      mov al, OFFSET fin_apagada - OFFSET apagada
 fin: int 7 ; imprimir
      HLT
      END
```

Ejercicio 1c

```
PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H

ORG 2000H
MOV AL, OFFH ; PA entradas (Micro-conmutadores)
OUT CA, AL
MOV AL, 0 ; PB salidas (Luces)
```

OUT CB, AL
POLL: IN AL, PA
OUT PB, AL
JMP POLL
END

Ejercicio 1d

PIC EQU 20H EQU 10H TIMER EOU 30H PIO N CLK EQU 10 ORG 40 IP CLK DW RUT_CLK ORG 1000H PATRON DB 0 FINAL DB 0 ORG 2000H ORG 3000H CLI RUT CLK: INC PATRON CMP PATRON, OFFH MOV AL, OFDH OUT PIC+1, AL JNZ LUCES MOV FINAL, 1 MOV AL, OFFh MOV AL, N CLK OUT PIC+1, AL JMP FIN OUT PIC+5, AL MOV AL, INICIO LUCES: MOV AL, 1 OUT PIO+1, AL OUT TIMER+1, AL MOV AL, 0 MOV AL, 0 OUT TIMER, AL OUT PIO+3, AL MOV AL, 20H OUT PIC, AL OUT PIO+1, AL OUT TIMER, AL FIN: IRET END STI CMP FINAL, 0 LAZO: JNZ LAZO HLT

Ejercicio 2a

```
; Ejecutar en configuración 1
      ORG 1000H; Memoria de datos
char db "A"
     EQU 30h
 PΑ
     EQU 31h
 PΒ
 CA
     EQU 32h
 СВ
     EQU 33h
      ORG 2000H
                ; Prog principal
      mov al, 01h; strobe salida (0), busy entrada (1)
      out CA, al
      mov al, 0
                  ; puerto de datos todo salida
      out CB, al
; inicializo strobe en 0
      in al, PA
      and al, 11111101b
      out PA, al
; espero que busy=0
poll: in al, PB
      and al, 01h; 1000 0000
      jnz poll
```

```
; se que busy es 0, mandar caracer
      mov al, char
      out PB, al
; mandar flanco ascendente de strobe
      in al, PA
      or al, 00000010b
      out PA, al
            ; esperamos un poco que imprima
            ; esperamos un poco que imprima
            ; esperamos un poco que imprima
      nop
            ; esperamos un poco que imprima
      nop
           ; esperamos un poco que imprima
      nop
      nop
            ; esperamos un poco que imprima
      HLT
      END
Ejercicio 2b
 PIO EQU 30H
      ORG 1000H
MSJ
         "ORGANIZACIÓN Y
      DB
          "ARQUITECTURA DE
      DB
          "COMPUTADORAS"
      DΒ
FIN
      DΒ
      ORG 2000H
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
      MOV AL, OFDH
      OUT PIO+2, AL
; CB
      MOV AL, 0
      OUT PIO+3, AL
; Strobe
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
; FIN INICIALIZACION
      MOV BX, OFFSET MSJ
      MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET MSJ
POLL: IN AL, PIO
      AND AL, 1
      JNZ POLL
; Enviar carácter
      MOV AL, [BX]
      OUT PIO+1, AL
; Pulso STROBE
      IN AL, PIO
      OR AL, 02H
      OUT PIO, AL
; Reiniciar STROBE
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
      INC BX
                  ; Mover el puntero de la cadena
      DEC CL
      JNZ POLL
                 ; Verificar fin de la cadena
      INT 0
      END
```

Ejercicio 2c

```
PIO
              EQU 30H
              ORG 1000H
    NUM CAR
              DB 5
    CAR
              DB ?
    ; SUBRUTINA DE INICIALIZACION
    ; PIO PARA IMPRESORA
              ORG 3000H
    INI IMP:
              MOV AL, OFDH
              OUT PIO+2, AL
              MOV AL, 0
              OUT PIO+3, AL
              IN AL, PIO
              AND AL, OFDH
              OUT PIO, AL
              RET
    ; PROGRAMA PRINCIPAL
              ORG 2000H
              PUSH AX
              CALL INI IMP
              POP AX
              MOV BX, OFFSET CAR
              MOV CL, NUM CAR
              INT 6
    LAZO:
                   AL, PIO
    POLL:
              ΙN
              AND AL, 1
              JNZ
                  POLL
              VOM
                  AL, [BX]
              OUT PIO+1, AL
              PUSH AX
              CALL PULSO
              POP AX
              DEC
                  CL
              JNZ
                  LAZO
              INT
              END
Ejercicio 2d
EOI
     EQU 20h
IMR
     EQU 21h
INTO EQU 24h
IDINTO EQU 10
    EQU 30h
 PΑ
 PB EQU 31h
 CA EQU 32h
 CB
     EQU 33h
     ORG 1000H
flag db 0
longitud db 0
cadena db ?
     org 40
dir_rut dw rut_f10
     org 3000h
; cancelar interrupciones futuras
rut f10: mov al, OFFH
     out IMR, al
; indicamos al programa que no lea más
```

```
; SUBRUTINA DE GENERACIÓN
; DE PULSO 'STROBE'
        ORG 4000H
        IN AL, PIO
PULSO:
        OR AL, 02H
        OUT PIO, AL
        IN AL, PIO
        AND AL, OFDH
        OUT PIO, AL
        RET
```

```
mov flag, 1
      mov al,24h
      out EOI, al
      iret
      ORG 2000H
      cli
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
      MOV AL, OFDH
      OUT CA, AL
      MOV AL, 0
      OUT CB, AL
      IN AL, PA
      AND AL, OFDH
      OUT PA, AL
; Inicialización del PIC
     mov al, OFEh
                      ; FE = 1111 1110
      out IMR, al
     mov al, IDINTO
      out INTO, al
      sti
; Lectura de cadena
     MOV BX, OFFSET cadena
loop: int 6
                        ; leer char
      inc bx
      inc longitud
      cmp flag, 0
                        ; verifico si presionaron f10
      jz loop
; Impresión de los caracteres leídos
     MOV BX, OFFSET cadena ; reiniciar puntero al comienzo
POLL: nop
      IN AL, PA
      AND AL, 1
      JNZ POLL
; Enviar carácter
     MOV AL, [BX]
      OUT PB, AL
; Pulso STROBE
      IN AL, PA
      OR AL, 02H
     OUT PA, AL
; Reiniciar STROBE
      IN AL, PA
      AND AL, OFDH
      OUT PA, AL
; pasar al siguiente char
      INC BX
      DEC longitud
      JNZ POLL
      INT 0
      END
Ejercicio 3a
    HAND
           EQU 40H
           ORG 1000H
    MSJ
           DB "INGENIERIA E
           DB "INFORMATICA"
    FIN
           DB ?
           ORG 2000H
```

IN AL, HAND+1

AND AL, 7FH
OUT HAND+1, AL
MOV BX, OFFSET MSJ
MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
POLL: IN AL, HAND+1
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, [BX]
OUT HAND, AL
INC BX
DEC CL
JNZ POLL
INT 0
END

Ejercicio 3d

PIC EQU 20H HAND EQU 40H N HND EQU 10 ORG 40 ORG 1000H IP HND DW RUT HND MSJ DB "UNIVERSIDAD DB "NACIONAL DE LA PLATA" DB ? FIN ORG 3000H ORG 2000H RUT HND: PUSH AX MOV BX, OFFSET MSJ MOV AL, [BX] MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ OUT HAND, AL CLI INC BX MOV AL, OFBH DEC CL OUT PIC+1, AL JNZ FINAL MOV AL, N HND MOV AL, OFFH OUT PIC+6, AL OUT PIC+1, AL MOV AL, 80H FINAL: OUT HAND+1, AL MOV AL, 20H OUT PIC, AL STI POP AX CMP CL, 0 LAZO: IRET JNZ LAZO IN AL, HAND+1 AND AL, 7FH OUT HAND+1, AL INT 0

END

Ejercicio 4a

DIN EQU 60h DOUT EQU 61h CTRL EQU 62H ORG 1000H char DB "A" ; programa principal ORG 2000H ; programo la USART ; Bits de CTRL: ; Sync | ER | RTS | DTR | RXEN | TXEN | Vb | Sy/As ; Para comunicación asíncrona (Sy/As = 1) ; Velocidad 6 baudios (VB=0) ; Comunicación por DTR (DTR=1) ; Reiniciando flags de errores (ER =1) ; El resto no importa (x) MOV AL, 51H ; binario=01010001 o x1x1xx01

```
OUT CTRL, AL
POLL: IN AL, CTRL
     AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
      MOV AL, char
      OUT DOUT, AL
      INT 0
      END
Ejercicio 4b
DIN EQU 60h
DOUT EQU 61h
CTRL EQU 62H
      ORG 1000H
cadena DB "USART DTR POLLING"
fin DB ?
; programa principal
      ORG 2000H
      MOV BX, OFFSET cadena
      MOV CX, OFFSET fin - OFFSET tabla
; programo la USART
      MOV AL, 51H
                              ; binario=01010001
      OUT CTRL, AL
POLL: IN AL, CTRL
      AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
; Envío el caracter
      MOV AL, [BX]
      OUT DOUT, AL
      INC BX
      DEC CX
      JNZ POLL
      INT 0
      END
Ejercicio 4c
       USART
                 EOU 60H
       XON
                 EOU 11H
       XOFF
                 EQU 13H
       ; definición de datos
                 ORG 1000H
       caracteres DW 0
       TABLA DB "XON/XOFF Polling"
                 DB ?
       FIN
       ; PROGRAMA PRINCIPAL
                 ORG 2000H
                 MOV BX, OFFSET TABLA ; puntero a Tabla
       INICIO:
       ; programo la USART
                 MOV AL, 51H
                                         ;binario= 01010001
                 OUT USART+2, AL
                 IN AL, USART+2
       TEST:
                                         ; espero a que se
                 AND AL, 01H
                                         ; envíe el carácter
                 CMP AL, 01H
                                         ; a la impresora.
```

```
JNZ TEST
          MOV AL, [BX]
          OUT USART+1, AL
          INC BX
          INC caracteres
          CMP caracteres, (OFFSET FIN) - (OFFSET TABLA)
          JZ FINAL
          IN AL, USART+2
                                 ; Consulto si RxRDY
          AND AL, 02H
                                 ; se activó. De ser
          CMP AL, 02H
                                 ; así, la impresora
          JZ RXON
                                 ; transmite un XON ó
          JMP TEST
                                  ; un XOFF al CPU.
; espera recibir XON
RECIBIR:
          IN AL, USART+2
          AND AL, 02H
          CMP AL, 02H
          JNZ RECIBIR
          IN AL, USART
RXON:
          MOV AH, AL
          CMP AL, XON
                                  ; si es XON sigo
          JZ TEST
                                 ; la impresión.
          CMP AH. XOFF
                                 ; si es XOFF espero
          JZ RECIBIR
                                  ; que libere el buffer
          INT 0
FINAL:
          END
```

Anexo DMA

El formato del registro control es el siguiente

TC		MT	ST	TT	STOP

Donde:

TC: Terminal Count

MT: Modo de transferencia ST: Sentido de transferencia

TT: Tipo de transferencia

STOP: habilitar o detener transferencia

Ejercicio 2

- b) Para que el al HAND-SHAKE emita una interrupción, la línea busy del procesador debe estar en 0
- c) El al HAND-SHAKE utiliza la línea DREC del CMDA para indicarle que debe iniciar la transferencia. Se comunican a través de la línea DREC y la línea DACK
- d) EL DMAC lee desde memoria un byte, en la dirección especificada en el registro RF (compuesto por RFL y RFH). Luego envía ese byte al HAND-SHAKE cuando este le indica mediante DREQ que puede recibir datos. Finalmente, el HAND-SHAKE envía el caracter a la impresora.
- e) El DMAC genera una interrupción cuando finaliza de enviar los caracteres a la impresora
- f) Cuando todos los caracteres han sido enviados a la impresora, detectado mediante la variable FLAG cuyo valor se cambia desde la subrutina que maneja las interrupciones del CMDA (RUT_DMA)

Ejercicio 3a

Al ser memoria memoria, el bit TT=1. Al ser por robo de ciclo MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0X10**

El carácter X indica que el valor no importa. El bit ST no importa porque es transferencia memoria memoria.

Ejercicio 3b

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Periférico → Memoria, el bit ST=0 Al ser por ráfagas, MT=1. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX1000** El carácter X indica que el valor no importa.

Ejercicio 3c

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Memoria → Periférico, el bit ST=1 Al ser por robo de ciclo, MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0100** El carácter X indica que el valor no importa.